**Teknik og Miljø**

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
landbrug@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2026

| | |
|---|---|
| **Virksomhedsnavn/ejer** | Mariagervej 60 - I/S Wilhelmsminde |
| **Adresse** | Mariagervej 60, 9500 Hobro |
| **Dato for tilsyn** | 03-09-2026 |
| **Virksomhedstype** | H16a -Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH3-N pr. år |
| **CVR** | 29456224 |

Tilsynet var et basistilsyn med landbrugets miljøforhold.

På tilsynet blev der kigget på landbrugets:

- Vilkår i miljøgodkendelse

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har udtaget jordprøver, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Antal markstakke: 0

| **På tilsynet blev der meddelt følgende håndhævelser:** | | |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | Indskærpelser | Det indskærpes, at der skal laves afløb fra vaskeplads jf. §19 i miljøbeskyttelses-loven, således der ikke sker forurening af jord og grundvand. |
| 11-09-2026 | Indskærpelser | Det indskærpes, at container til dybstrøelse placeres på en plads der overholder husdyrgødningsbekendtgørelsens §12 stk. 1, nr. 2. |
| 11-09-2026 | Indskærpelser | Det indskærpes, at ensilagepladsen, øst for ejendommen, indrettes således at ensilage-saften kan opsamles jf. §17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. |
| 11-09-2026 | Indskærpelser | Det indskærpes, at der etableres afløb og foranstaltninger jf. §17 i husdyrgødningsbe-kendtgørelsen på ensilagepladsen nordvest for ejendommen, for at sikre ensilagesaften opsamles og ikke kan tilløbe og forurene jord og grundvand. |

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.