

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basis tilsyn
<b>Navn, adresse og CVR-nr.</b>	Circle K Danmark A/S Karrebækvej 26 4700 Næstved 28142412
<b>Virksomhedstype</b>	Q01: Benzinstation med vaskehal
<b>Tilsynsdato</b>	2. november 2017
<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Samlet miljøtilsyn
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Nej
<b>Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Er det relevant med egenkontrol?</b>	Ja