

Skæve Auto  
E-mail: [skaeveautokrogshave@mail.tele.dk](mailto:skaeveautokrogshave@mail.tele.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**19. april 2018**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Skæve Autoværksted Aps beliggende Skævevej 156, 9352 Dybvad**

Frederikshavn Kommune har den 18. april 2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Svend Erik Krushave og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Stauffeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Jobcentret virksomhedsservice

Du vil gerne kontaktes af Jobcentret virksomhedsservice. Du vil blive kontaktet af min kollega, Steffen Larsen.

Kontaktperson: Steffen Larsen, tlf. 98 45 72 57, mail [swsl@frederikshavn.dk](mailto:swsl@frederikshavn.dk)

- Dialog omkring nabo-ejendom med CTM

Ved tilsynet gjorde du opmærksom på interesse omkring nabo-ejendom. Min kollega, Henning Eriksen, arbejder med nedrivningspulje og nedrivninger af ejendomme og du er velkommen til at kontakte ham.

Kontaktperson: Henning Eriksen, tlf. 98 45 63 66, mail [heer@frederikshavn.dk](mailto:heer@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

Sagsnummer: GEO-2010-02660

Sagsbehandler: JAST  
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56  
Mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98869015	CVR nr.	75962819
Fax		P. nr.	1002476341

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Virksomhedens aflevering af farligt affald blev gennemgået p.b.a. oplysninger i MST ADS-portal og derfor blev kravet om egenkontrol efter gældende autobekendtgørelse ikke gennemgået
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenede jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord. Såfremt der forekommer spild, sker det på befæstet areal, hvor det opsamles med savsmuld.
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der sker reparation, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karosseriarbejde og lakering. Ingen undervognsbehandling og meget begrænset højtryksspuling

#### Lufteemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Lakeringskabine, udstødningsgas og slibningsområde har hver sit udsug og hvor afkast er ført minimum 1 meter over tag. Filtre udskiftes efter behov, ca. 1-2 gange årligt og virksomheden registrerer udskiftning af filtre ved det enkelte filter. Tørfiltre er forsynet med differenstrømålere.

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs og der er ikke støjpåvirkning af omgivelserne. Kompressor er placeret indendørs

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Alle afløb i værksted samt afløb på forplads og afløb på plads til skrot passerer den samme olieudskiller

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieudskillere og sandfang tømmes 2 gange årligt af Stæten. Flere afløb, som løber til samme olieudskillere. Der er etableret indvendigt sandfang ved udvidelsen af værkstedet og dette sandfang er ligeledes forbundet med eksisterende olieudskillere

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	To olietanke fra 2006 til henholdsvis fyringsolie og spildolie

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald opbevares korrekt. Olie, oliefiltre, spraydåser og akkumulatorer opbevares i beholdere fra MV og afhentes også af MV. Olieklude afhentes af Berendsen.
Affald, generelt	Savsmuld (meget begrænset mængder), som anvendes ved små oliespild afleveres via dagrenovation. Dæk afleveres jf ordning og metalskrot afleveres lokalt. Tørfiltre afleveres med dagrenovation, som afhentes af Peter Sørig