



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Blue Wave A/S
H.C. Ørsteds Vej 2
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	09.10.2023
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m ²

Telefon	73221414	Hjemmeside	www.bluewave.dk
E-mail	bluewave@bluewave.dk	CVR nr.	25112490
Fax	73221424	P. nr.	1000939389

Matrikler
3679 Haderslev

Acadre sagsnr.:	22/10801
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (Maskinværkstedsbekendtgørelsen). Virksomheden er endvidere omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Godkendelse/tilladelse	Der er meddelt miljøgodkendelse den 19. marts 1991 og tilslutningstilladelse for spildevand den 11. marts 1991. Miljøgodkendelsen er blevet revurderet den 21. august 2002. Såfremt der sker væsentlige ændringer (udvidelse) i produktionen, ventilationsanlæg mm., udgår miljøgodkendelsen, og virksomheden skal herefter overholde de bestemmelser, der er beskrevet i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Michael Hasbo.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et prioriteret tilsyn, hvor der blev fokuseret på luftemissionerne fra virksomheden.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	
Antal ansatte	
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af naturgasfyring. Fyret er placeret i kælderen og med afkast over taget.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Råvarer og kemikalier	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>De forskellige produktionslokaler blev gennemgået under tilsyn og ventilationsanlæg fremvist.</p> <p>I værktøjsafdelingen kan der udvikles oliedampe, der fanges i olieudskillere og filtre inden udledning i afkast over taget. Luft med slibestøv opfanges i filtre inden udledning. Der findes også en lille sandblæsekabinet med filter (placeret nederst under kabinetten).</p> <p>I svejserum udsuges svejserøg, og luften sendes igennem et filteranlæg (med posefilter) placeret på taget. Der er sensorer, der giver alarm, når filtrene skal skiftes. Filterskift noteres i en journal.</p> <p>I elpoleringsrummet afgives der syredampe fra de varme bade. Luften sendes ufiltreret ud i afkast over taget. Udsugningsanlægget kører konstant, 24 timer i døgnet for at give et godt arbejdsmiljø i rummet. I samme rum er der en afgrater, hvor der bruges majs. Luft herfra sendes igennem cyklon og filter, før udledning over taget.</p> <p>I et lille sliberum sendes luften med slibestøv igennem cyklon og filtre inden afkast over taget. Igennem samme anlæg er der luft udsuget fra enkelte slibemaskiner i CNC-afdelingen.</p> <p>I afdelingen med vaskemaskine og affedningsanlæg, afgives der kun luft med vanddamp til det fri.</p> <p>Til sidst er der luftudsugning fra CNC-maskinerne. Her er der såvel olieudskillere og filtre for den udsugede luft.</p> <p>Virksomheden foretager selv kontrol og skift af filtre.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
01	Olie	1.800	2002	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Hele grunden er V1-kortlagt af Region Syddanmark - dvs. at der muligvis er en forurening på grunden. 2 mindre arealer (under gulv i poleringsrummet og ude på affaldspladsen) er V2-kortlagt, dvs. at her er der konstateret en forurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ikke bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.