

Kramers Auto
Borgergade 85
8600 Silkeborg

Att.: Torben K. Johansen

6. oktober 2016

Miljøtilsyn hos Kramers Auto, Borgergade 85, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført i din virksomhed i 2016.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med stor fokus på at efterleve gældende miljøregler.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

Farligt, flydende affald

1. Virksomheden opbevarer bl.a. spildolie og oliefiltre i ABAS container i udhus på flisebelægning uden spildbakke.

Kommunens bemærkninger

Farligt affald skal opbevares forsvarligt. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at eksempelvis spildolie opbevares i hensigtsmæssig emballage under tag, på fast tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være forsynet med opkant, således at der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder til flydende affald

Det indskærpes, at virksomheden straks opbevarer farligt, flydende affald som beskrevet ovenfor (jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13).

Du skal senest den 15. oktober 2016 indsende et foto, som dokumenterer, at virksomhedens farlige flydende affald opbevares forsvarligt, som beskrevet ovenfor. Foto kan sendes pr. mail til virksomhedogjord@silkeborg.dk

Utæthed i samlingen ved flexslangen ved virksomhedens oliefyr

2. Flexslangen er velholdt. Der er dog en lille utæthed i samlingen. Der drypper kun fyringsolie fra samlingen, når fyret er i drift. Fyret er ikke i drift i sommerhalvåret og heller ikke ved tilsynet.

Kommunens bemærkninger

Det blev oplyst ved tilsynet, at utætheden vil blive udbedret inden en evt. opstart af olie-fyret. Der er planer om, at fyret skal udskiftes inden opstart af fyringssæson.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af dig, hvis ikke vi hører fra dig inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. Tilsynsrapport, når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2016.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Louise Horn
Civilingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	14. september 2016
Virksomhed	Kramer s AutoKramers Auto
CVR-nummer	74773710
P-nummer	1002440119
Adresse	Borgergade 85
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Torben K. Johansen
E-mail	tkramer@hotmail.dk
Telefonnummer	86815544
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Torben K. Johansen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl
KS	Louise Horn

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig primært med reparationer og service på personbiler. Salg af biler foregår i begrænset omfang.

Der udføres ikke bilvask, autolakering og undervognsbehandling på adressen.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkluder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

3	Lifte
1	Bremsetester
1	Dækmaskiner
1	Søjleboremaskine
1	Hydraulisk presser
1	Rensebar
1	Skæreværktøj
1	Klippeværktøj
1	Slibeværktøj
1	CO ₂ svejseanlæg
1	Punktsvejser
1	Opretterbænk
1	Aircondition (anlæg til opfyldning)

Virksomhedens areal

Værkstedet er på ca. 125 m²

Udhus/lager: ca. 50 m²

Kontor: ca. 40 m²

Belægningstyper

Værksted: betongulv

Udhus/lager: fliser

Udendørsarealer: herregårdssten.

Antal ansatte

Der er ingen ansatte i virksomheden.

Driftstid

Mandag - fredag kl. 8⁰⁰ – 17³⁰

Lørdag - søndag Ingen aktiviteter

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpemidler i form af:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske.

Virksomhedens råvarer (og hjælpemidler) herunder olieprodukter opbevares i original emballage i værkstedet på betongulv. Der er ikke afløb til kloak i nærheden af oplaget.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Mængde pr. år	Opbevaring	Transportør
Spildolie	Ca. 500 l	ABAS-container i skur	ABAS
Kølervæske	Ca. 500 l	ABAS-container i skur	ABAS
Bremsevæske	Ca. 50 l	ABAS-container i skur	ABAS
Oliefiltre	Ca. 100 l	ABAS-container i skur	ABAS
Akkumulatorer	Ca. 30 stk.	Betongulv	Retur til leveran- døren
Bremse- vaskervand	Ca. 100 l	ABAS-container i skur	ABAS

Affaldstyper	Mængde pr. år	Opbevaring	Transportør
Bremsebelægning	Ikke opgjort	I beholder i skur	Uniscrap
Koblingsbelægning	Ikke opgjort	I beholder i skur	Uniscrap
Lysstofrør	Begrænset omfang	I beholder i skur	Genbrugsstation
Spraydåser	Begrænset omfang	I beholder i skur	Uniscrap
Tømning af rensebar	1-2 gange om året	I rensebar	ABAS
Olie- og benzinudskiller	1 stk.	I olieudskiller	ABAS
Elektronisk udstyr	Begrænset omfang	I beholder i skur	Uniscrap
Metalskrot	Ikke opgjort	I beholder i skur	Uniscrap / ukendt afhenter
Glas	2 til 4 stk.	På gulvet i skur	Genbrugsstation
Dæk	100 til 150 stk.	Ude eller inde i skur	Primært Uniscrap
Papir/pap	Begrænset omfang	I container	M. Larsen
Industriaffald	Ikke opgjort	I container	M. Larsen
Dagrenovation	Ikke opgjort	I beholder i privaten	Kommunal indsamlingsordning
Plastkofangere og –spoilere	Begrænset omfang	I skur	Uniscrap
Biler til autoophug	5 til 10 stk.	Ude på belægningssten	Uniscrap
Rensevæske	220 l	ABAS-container i skur	ABAS

Tabel nr. 1: Virksomhedens affaldsproduktion.

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald opbevares i ABAS-containerer i udhus på flisebelagt plads. Der er ikke afløb til kloak.

Rensevæske:

Opbevares i rensbaren.

Spildolie:

Opbevares i ABAS-container i udhus på flisebelagt plads. Der er ikke afløb til kloak.

Brugte batterier:

Opbevares i værksted på betongulv. Der er ikke afløb til kloak i nærheden af oplaget.

Spraydåser:

Opbevares i beholder på støbt plads med overdækning. Der er ikke afløb til kloak.

Oliefiltre:

Opbevares i ABAS-container i udhus på flisebelagt plads. Der er ikke afløb til kloak.

Affald i øvrigt

Dæk:

Dæk opbevares på støbt plads med overdækning eller udendørs.

Metalskrot:

Metalskrot opbevares på støbt plads med overdækning. Der er ikke afløb til kloak.

Papir/pap:

Opbevares i papir/papcontainer.

Elektronikskrot

Elektronikskrot opbevares i beholder på støbt plads med overdækning. Der er ikke afløb til kloak.

Brugte biler

Virksomheden har reparationsbiler oplagret på udendørs plads.

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen.

På tilsynstidspunktet stod der to biler på udendørspladsen. Den ene var til salg. Den anden er ejers private bil, som anvendes til reservedele.

Det blev aftalt, at bilen fremover opbevares i ejers private garage. Der er betongulv i garagen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning fra værksted til fjernelse af udstødningsgas, svejserøg samt fra rensebar. Afkastet er ført op langs værkstedets gavl, men ikke helt til kip, hvilket er accepteret ved tidligere tilsyn. Såfremt aktiviteterne i værkstedet øges, skal afkastet hæves.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af et oliefyr. Virksomheden har planer om at udskifte oliefyret til et luft til luft varmeanlæg inden fyringssæsonen starter.

Der er etableret enstrengt rørsystem fra oliefyret til tanken. Flexslangen er velholdt. Der er dog en lille utæthed i samlingen, som vil blive udbedret inden en evt. opstart. Der drypper kun fyringsolie fra samlingen, når fyret er i drift.

Fyret er ikke i drift i sommerperioden. Der er ikke gennemført eftersyn inden for tidsfristen, da oliefyret påtænkes udskiftet. Såfremt oliefyret fortsat er i brug i vinterperioden 2016/2017, skal der inden fyringssæsonen gennemføres et eftersyn.

Hvis tanken tages ud af drift, skal den sløjfes (og tanken skal senest sløjfes i 2021). Når tanken skal sløjfes, skal det anmeldes til Silkeborg Kommune. Du kan læse mere her:

[LINK](#)

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1	Olietank	I udhus	1.200 l	1991	2021	Ja

SPILDEVAND

Der forekommer sanitært spildevand og spildevand i form af tøj-/regnvand fra vintervåde biler på værksted. Der er ingen vaskeplads på virksomheden.

Der er ikke tidligere meddelt tilslutningstilladelse til udledning af spildevand.

Virksomhedens olieudskiller efterses 1 gang om året af ABAS. Der blev fremvist tømningskvittering.

STØJ OG VIBRATIONER

Afstand til boliger: > 50 meter.

Virksomhedens kompressor er placeret indendørs.

Evt. støjende aktiviteter foregår bag lukket port.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Når ABAS-containerne flyttes fra det flisebelagte område, vurderes det, at der på virksomheden er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

1) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Opbevares i miljømappen.

MILJØSCORE

Silkeborg Kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Basistilsyn udført den 14. september 2016 hos Kramers Auto, Borgergade 85, 8600 Silkeborg, cvr nr. 74773710.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er gennemført som et basistilsyn
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærper	Der er meddelt 1 indskærper.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærper
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.