

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	14.12.2021
CVR-nummer	15000295
P-nummer	1022017655
e-Doc journal nr.	13/029262
Virksomhed	Pierre.dk Højbjerg
Adresse	Axel Kiers Vej 42
Postnummer og by	8270 Højbjerg
Telefonnummer	70108108
e-mail	hoejbjerg@pierre.dk
Kontaktperson	Frank Ascanius
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1964 / autolakeri fra før 1984 (flere forskellige ejere)
Udvidelser/ændringer	Ingen siden sidste tilsyn.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Frank Ascanius og Kim Hensel
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol. Virksomheden fører egenkontrol jf. reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftlig formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 111609ER, der er udlagt til erhvervsformål. Ejendommen er endvidere omfattet af byplanvedtægt nr. 5 for Holme-Tranbjerg med tillæg.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager kun autolakering, herunder slibning og klargøring.

Der foretages ikke undervognsbehandling, reparation eller vask af biler.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Virksomhedens maskinpark og -anlæg

2 stk. autolakeringskabiner/tørrekabiner
5 stk. slibepladser
1 stk. skruekompressor (indendørs)
1 stk. papirpresser
Diverse håndværktøj (slibemaskiner)

Antal ansatte

Der er på virksomheden beskæftiget 5 personer.

Driftstid

Mandag-torsdag kl. 06.00 – 16.00
Fredag kl. 05.00 – 11.00
Lør-, søn- og helligdage Normalt ingen drift.

Råvarer

Virksomhedens væsentligste råvarer er malerverar.

En samlet opgørelse over maleprodukter er udleveret af virksomheden.

Virksomhedens årlige forbrug af malerverar udgjorde for året 2020 i alt ca. 4000 kg.

Heraf er ca. 1400 kg VOC. Ca. 90% af virksomhedens forbrug af malerverar er vandbaserede (< 20 % VOC) og resten af virksomhedens forbrug af malerverar har et indhold af VOC > 20 %. Det gennemsnitlige indhold af VOC er ca. 30 % for virksomhedens samlede forbrug af malerverar.

Der føres journal for årligt forbrug af farve og lak, opløsningsmidler og fortyndingsmidler, jf. Autobranchebekendtgørelsens § 14.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra forrige tilsyn.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsformål. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 80 meter. Afstanden fra afkast fra sprøjte- og tørrekabiner til nærmeste bolig er ca. 90 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkilde er afkastene fra sprøjte- og tørrekabinerne.

Der har ikke været klager over støj fra virksomheden.

Det vurderes under tilsynet ikke at være væsentlig ekstern støjudsendelse fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Autolakering – 2 kombinerede sprøjte- og tørrekabiner	Ja – bund- og sidefiltre i kabine	2 stk. 10 meter	Monteret med differenstrykmåler. Filtre tilses og udskiftes ca. hver 1½ måned. Årlig service.
Slibning (5 slibe plader)	Ja - posefilter	2 meter o. tag	Centraludsug.
Blanderum	nej	1 meter over tag	

Emission af VOC:

På baggrund af det oplyste forbrug af VOC kan der estimeres en timeemission på ca. 0,8 kg/h, som også er virksomhedens egen vurdering. Ved OML beregninger foretaget i 2010, som byggede på samme emission, blev der beregnet en immission på 0,117 mg/m³. Den vejledende immissionsgrænseværdi er 0,150 mg/m³, som således er overholdt.

Opvarmning

Opvarmning sker med gasfyr.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder kun sanitært spildevand og overfladevand fra tage og befæstede arealer.

Der har tidligere på ejendommen været autoværksted, hvor der bl.a. andet blev foretaget autolakering og undervognsbehandling. Der har fra gulv afløb i de nu disponible rum været afledt spildevand via olieudskillere. Denne udskiller er stadig med i den kommunale tømningssordning.

AFFALD

Oversigt over affald

Al virksomhedens affald bortskaffes via Marius Pedersen. Væsentligste affaldsfraktioner er afdækningspapir og pap, der ikke er rent nok til genbrug. Derudover afhærdede malingsrester og tilsvarende. Disse fraktioner bortskaffes som blandet brændbart affald. Årligt fremkommer ca. 20 m³ brændbart affald. Endeligt fremkommer maleremballage, som er placeret i dobbeltsikret container. Dette bortskaffes som farligt affald.

Virksomheden regenerer selv alt flydende affald ved hjælp af inddampningsanlæg. Der regenereres ca. 20 liter et par gange om ugen. Følgelig er der intet opløsningsmiddelaffald til bortskaffelse.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Flydende affald, hvor alt regenereres, såvel som selve regenereringsanlægget er placeret på rist over spildbakke, der kan tilbageholde evt. spild.

Opbevaring af flydende råvarer

Flydende råvarer og opløsningsmidler er placeret på rist over spildbakke, der kan tilbageholde evt. spild. Blanderum er etableret med betongulv uden afløb.

Oversigt over tanke i brug

Virksomheden har en nedgravet gastank. Der er ingen olietanke i brug på virksomheden.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 14. februar 2022.

Henning I. Hansen
Akademiingeniør