

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-06-2019 på ejendommen:

Kæret 2

6990 Ulfborg

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Plads til kalvehytter har ikke korrekt afgrænsning/randbelægning.
- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding bortfalder 01-08-2019.
  - Vedrørende fornyelse af tilladelsen: kontakt Dorthe Bork, tlf. 99741144, mail: dorthe.bork@rksk.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Areal med kalvehytter skal senest 01-10-2019 have etableret afgrænsning** som holder vandet på pladsen og sikrer at vand/husdyrgødning ledes til afløb til opsamlingsbeholder, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 9 stk. 2.

## Opsummering af håndhævelser

20-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Plads til kalvehytter: Der skal etableres forhøjning eller 2 meter randzone med fald mod afløb.
------------	---------------------	---

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	23-11-2009
Sidste tilladelse	25-06-2018
Tilladte dyreenheder	387,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Tillæg nr. 2 fra 2018</u> er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny stald i eksisterende lagerbygning er etableret.</li><li>- Dyreholdet er forøget - 194 køer ved tilsynet.</li><li>- Etablering af plansiloer (14*51 m.): ikke etableret.</li><li>- Støbt plads til kalvehytter: ikke udvidet.</li><li>- Ny møddingsplads: ikke etableret.</li><li>- Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</li></ul> <p><u>Tillæg nr. 1 fra 2015</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ændring i arealer og dyretryk.</li></ul> <p><u>Anmeldelse: Skift i dyretyper</u> i eksisterende stalde fra 2015 er udnyttet.</p> <p><u>Miljøgodkendelse fra 2009</u> er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dyreholdet er forøget.</li><li>- Tilbygning på eksisterende kostald er ikke foretaget.</li><li>- Etablering af 700 m<sup>2</sup> køresiloer er ikke foretaget.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med fast gulv, 2 % hældning.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul> <p><u>Vilkår i tillæg nr. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Foderladen, som ønskes indrettet til stald, skal etableres med ca 240 m<sup>2</sup> dybstrøelsesareal.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrabning af fast gulv hver 2. time.</li> </ul> <u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører minimum hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i 3.000 m3 gyllebeholder..
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Køres enten ud i ensilagesilo eller i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav ift. beplantning.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<u>Vilkår i tillæg nr. 2:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal ske en sammatrulering af Kæret 2 og 4.</li> </ul> <u>Vurdering:</u> Ved tilsynet er sammatruleringen ikke slået igennem endnu på kortmateriale. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunen har underskrevet grøn erklæring i november 2018.</li> <li>- Ifølge ejer er sammatrulering foretaget i december 2018.</li> </ul>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	189	265,74	25-06-2018	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	31	43,59	25-06-2018	
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,51	25-06-2018	
St.r. årsopdr. 6-24 mdr.	Sengestald m. fast gulv	140	63,32	25-06-2018	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	120	1,57	25-06-2018	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	189	281,90	6.277,83	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,70	0,00	127,19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	89	40,89	552,37	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	108	1,34	0,00	13,55

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 18-06-2019:</u> 194 køer, 166 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 189 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 89 kvier (6 mdr.-kælvning), 108 slagtekalve (40-60 kg.).</li> <li>- 2016/2017: 190 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 106 kvier (6 mdr.-kælvning), 106 slagtekalve (42-67 kg.)</li> <li>- 2015/2016: 186 årskøer, 39 kvier (0-6 mdr.), 107 kvier (6 mdr.-kælvning), 95 slagtekalve (40-60 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes elektrisk fluefanger.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2002	405	607	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2006	540	810	0	Afløb til gylle.
Andet	01-01-2007	150	1	0	<b>Plads til kalvehytter skal have etableret afgrænsning.</b>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod syd: Murafrænsning.</li> </ul> Mod nord: Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke etableret ved tilsynet.</li> </ul>
Afløbsforhold	Plads med kalvehytter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til gylle.</li> </ul> <b>Der skal etableres en afgrænsning (forhøjning eller 2 meter randbelægning med fald mod afløb), så alt vand/husdyrgødning ledes til afløb.</b>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Jens Ulrik Kamp	Kilevej 2		1.100,00
Afgive til opbevaring	Knud Bach	Kæret 8		475,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Ajlebeholder	01-01- 1800	22-08- 2013		0	50		
Gyllebeholder	01-01- 1994	01-09- 2014	10	153	610	Intet	Beholderkontrol udført den 01-09-2014.
Gyllebeholder	02-01- 2001	20-09- 2010	10	225	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 20-09-2010.
Gyllekanaler	01-01- 2000			0	120		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ved kalvestald (fortank).
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 610 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2014.</li> <li>- Beholderen anvendes til overfladevand fra siloerne.</li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Flydelag: kun restvand i gyllebeholder ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Flydelag: Ved at blive omrørt ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 475m <sup>3</sup> ved Kæret 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol udført i 2013.</li> <li>- Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil.</li> <li>- Flydelag: ok.</li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>

Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.530 m3. ved Kilevej 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2017.</li> <li>- Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>
--	--

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.  Rengøringsmidler til malkeanlæg står på fast gulv med afløb til gyllen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Ved kalvestald. På beton med afløb til fortank/ajlebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
9a	1181552	1964		Tank (Produkt på væskeform)		1964		1.500	Nedgraved/underjordisk	Tanke er afblændet	



Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
9a	1181552	2002	122856	Tank (Produkt på væskeform)	01-5313	2002	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs		30-12-2042

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2009 står på fast bund i foderlade og blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.  Olietank til opvarmning af stuehus ikke set i forbindelse med tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affaldscontainer fra Marius Pedersen tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag stalden, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 72.711): 72.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder 01-08-2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indberetning af vandforbrug: Der er ikke indberettet forbrugt vandmængde i 2018.</li> <li>- Zone rundt om boring: ok.</li> </ul> <p>Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding fra Madum Å: 18.430 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder 27-04-2020. Tidligere godkendelse er givet til Kæret 2 selv om jorden tilhører Kæret 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indvindingstilladelsen anvendes ikke ved tilsynet. Der er ifølge ejer af Kæret 2 ikke etableret pumpe, rørføring eller hydranter.</li> </ul>
Beredskabsplan	Der er telefonliste tilgængelig.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-06-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*