



Brøndby Kommune
Miljøafdelingen

Tilsynsrapport

for miljøtilsyn den 18.03.2025

KM Auto A/S
Hedeager 1
2605 Brøndby

Til stede ved tilsyn	Klaus Madsen, KM Auto Rikke Riisby Mortensen, Brøndby Kommune
----------------------	--

Telefon	43442544	Hjemmeside	
E-mail		CVR nr.	15179708
Fax		P. nr.	1000875141

Dato for godkendelse:	
Dato for spildevandstilladelse	07.07.2005

Matrikler		
	6bc	Brøndbyvester By, Brøndbyvester
	6bd	Brøndbyvester By, Brøndbyvester
	6ca	Brøndbyvester By, Brøndbyvester

Journal-nr.	S2025-2835	Dokument ID	
-------------	------------	-------------	--

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår virksomhedens miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Tilsyns-



rapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og kommunens arkiver. I rapporten beskrives virksomhedens forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Virksomhedens indplacering
- Virksomhedsoplysninger
- Generelle bemærkninger
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Opbevaring af råvarer
- Oplag af affald
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Virksomhedens indplacering

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt **"Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)"**.

Brøndby Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Vil du vide mere

Brøndby Kommune
Vestforbrænding (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

www.brondby.dk
www.vestfor.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Autoværksted med mekanisk reparation. Ingen slibning, svejsning og lakering. Opbevaring af hjul og dæk i containere.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl.)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
254	01.01.1964	3	8-16.30		

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Hvad er der ført tilsyn med	Virksomhedens drift og indretning.



Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?		☐ Ja, se vilkår	☒ Nej
Rumopvarmning:			
Værkstedet opvarmes med oliefyr.			
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
Luftemissioner fra autoværksteder	Der er punktudsugning til udstødningsgas med afkast 2 m over tag. Udsugningen har lige fået ny motor.		

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?		☐ Ja, se vilkår	☒ Nej
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
Ingen væsentlige støjkloder			

Spildevand

Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?		☐ Ja, se vilkår	☐ Nej
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
Processpildevand	Ingen processpildevand, kan alm fra vand og toilet. Der er et langt afløb i gulvet i værkstedshallen, men afløbet er stoppet så det fungerer mere til opsamling af f.eks. vand fra tøet sne.		

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	overfladevand fra befæstet areal	TRIX (beton)	3,5	250	2.500

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere - virksomheder	Virksomheden har en udendørs olieudskiller der bliver tømt en gang årligt. På tilsynet blev der fremvist kvitteringer fra 21, 22, 23 og 24. Den er tilmeldt den kommunale ordningen hos SMOKA. Tilslutningstilladelsen hører til olieudskilleren.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
2	Fyringsolie	1.200	1990	Udendørs	NEJ
3	Spildolie	1.200	1998	Udendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet - tanke	Spildolietanken er placeret langs bygningens østside: Den står på fast underlag med en membran under fliserne og et halvtag over. Dieselolietanken til fyret står i en container for at hindre tyveri af olien



Opbevaring af råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Virksomhedens forskellige materialer og råvarer opbevares i et rum med fast gulv af beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sortering af affald	Der sorteres pap, papir og brændbare affald. Der er så små mængder plast at der ikke er basis for en sortering. Affaldet køres af Remondis. Jern og metal afhentes af Helsingøre Jernhandel efter behov. Autoplast sorteres særskilt.
Genbrug af affald	På værkstedet benytter de genbrugsklude fra Tekstilia.
Håndtering af farligt affald	Autoværkstedet har alle de typiske affaldsfraktioner: spraydåser spildolie, olie-filtre og diverse væsker. Affaldet opbevares i blå tønder inde på værkstedet, som har et tæt klinkegulv uden afløb. Bremsevæske og kølervæske afhentes af Stena. Spildolien bliver afhentet af Avista Oil - resten tager Stena sig af. Batterier bliver sendt til Danbritt og Høyer og partner tager de brugte dæk.