

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Tarpgårdevej 4, 6971 Spjald
CVR:	19077780
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-10-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udendørs ensilageplads har ikke korrekt afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg.
  - Bruger af ensilageplads tømmer pladsen inden for 14-21 dage. Herefter anvendes pladsen ikke længere til ensilage.
- Der er en større mængde brugt landbrugsplastik nord for gyllebeholder.  
Vurdering:
  - **Landbrugsplasten skal afsættes/køres til affaldsplads/genbrugsplads.**
    - **Dokumentation på afhentning skal ske til Ringkøbing-Skjern Kommune.**

### Indskærpelse givet ved tilsyn i 2019 skal efterkommes:

- **Ensilageplads skal have korrekt afløbsforhold, hvis den fremadrettet skal anvendes til ensilageopbevaring**, med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 9 og § 18.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
11-09-2019	Indskærpelse, miljø	Ensilageplads skal have etableret korrekt afløbsforhold, hvis pladsen fremadrettet skal anvendes til ensilage.

## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Tilladelsestype	Accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn
Sidste tilladelse	03-12-1987
Tilladte dyreenheder	154,26
Udnyttelse af tilladelse	Det tilladte dyrehold er et registreret dyrehold ved tidligere tilsyn.  Ifølge CHR-register 11-10-2022: Malkekvægsbesætning er ophørt 31-07-2021. <ul style="list-style-type: none"><li>- Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er køer/opdræt i eksisterende stalde, så bortfalder tilladelsen til dyrehold på ejendommen.</li></ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bindestald med riste.</li><li>- Dybstrøelse.</li><li>- Spaltegulvbokse.</li></ul>

## Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	78	104,00	03-12-1987
St.r. årsopdr. 0-27 mdr.	Spaltegulvbokse	80	34,26	03-12-1987
Slagtekalv st.r. (0-440 kg)	Spaltegulvbokse	40	16,01	03-12-1987

## Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Spaltegulvbokse	0	0,0	0,0	0,0

### Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Ifølge CHR-register 11-10-2022: Malkekvægsbesætning er ophørt 31-07-2021.
----------	---

### Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Indendørs ensilagesiloer anvendes til halm.</p> <p><b>Udendørs ensilageplads har ikke korrekt afløb til opsamlingsbeholder og opfylder dermed ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indskærpelse givet i 2019: Hvis pladsen fremadrettet skal anvendes til opbevaring af ensilage, skal der etableres vulst/afgrænsning af pladsen og afløb til opsamling fra pladsens laveste punkt.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Lejer af ensilageplads tømmer pladsen inden for 14-21 dage. Herefter anvendes pladsen ikke længere til ensilage.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Plads	01-01-2002	200	300	0	

### Markstakke

	Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. 0

### Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1977			600		Er taget ud af drift.
Gyllebeholder	01-01-1987	18-12-2019	10	390	1.600	Flydelag Beholder kontrolleret 18-12-2019.

### Beholdere

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600 m <sup>3</sup> . er taget ud af drift og anvendes til opbevaring af gylle.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.600 m<sup>3</sup>.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til vandløb og sø på mere end 100 m <sup>2</sup> er større end 100 meter.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Muldbjerg Byvej 25		1.600

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2016	03011384	Tank	51-5323	2016	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2056

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<p>Dieseltank fra 2016 står på beton mellem stald og foderlade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vurderes til ikke at blive anvendt ved tilsynet.</li> </ul> <p>Der er afløb til regnvand (tagvand) lige foran tanken.</p> <p><b>Vær opmærksom på, at tank/påfyldningssted bør/skal flyttes, så risiko for forurening af regnvand minimeres.</b></p>
Kemikalier (opbev.)	Jorden er udlejet. Påfylder ikke marksprøjtje på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandingsboringer.

Affald	
Affald	<p>Der er en større mængde brugt landbrugsplastik nord for gyllebeholder.</p> <p>Vurdering:</p> <p><b>Landbrugsplasten skal afsættes/køres til affaldsplads/genbrugsplads.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentation på afhentning skal ske til Ringkøbing-Skjern Kommune.</li> </ul>

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-10-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*