




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 2029  
Ref. PRECH  
Dato: 10. januar 2023

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Miljøcenter Hasselø
Virksomhedens adresse	Gedser Landevej 22 T, 4800 Nykøbing F.
CVR nummer	78951818
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	30.11.2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	11. november 2022
Deltagere fra virksomheden	Susanne B. Andersen og Jesper Frederiksen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Preben Christophersen, Majbrit Miara, Irene Renta
Tilsynet omfattede	Generelt tilsyn på anlægget
Materiale udleveret	Ingen



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
Ingen		

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2020	Overholdt. Kun få bemærkninger
Årsrapport 2021	Overholdt. Kun få bemærkninger

## Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### Liste over gældende afgørelser:

- Godkendelse til etablering af Hasselø Nord deponeringsanlæg af 12. januar 1982
- Godkendelse til kompostering af have- og parkaffald, midlertidig deponering af brændbart affald samt sortering af uforurenede bygningsmaterialer af 12. maj 1999
- Godkendelse til udsprøjtning af overskudsvand fra komposteringsanlæg ved Hasselø Nor deponeringsanlæg af 28. januar 2002
- Godkendelse til etablering af jordhotel af 15. marts 2006
- Revurdering af 11. december 2006
- Godkendelse til Etablering af jordkarteringsplads ovenpå tidligere depot for skrotjord af 18. september 2008
- Afgørelse om anlægsklassificering af 15. december 2010
- Godkendelse til etablering af grenplads 17. august 2011
- Plads for brokker og oplag og neddeling af rent træ (gælder for oplag og neddeling af rent træ) af 1. august 2013
- Plads til oplag og sortering af genbrugsmaterialer af 18. september 2013
- Påbud om ændring af positivliste af 28. januar 2014
- Godkendelse af hal til oplag og sortering af genbrugsmaterialer af 6. februar 2014
- Påbud om ændring af positivliste af 3. juni 2016
- Godkendelse til mellemoplag og neddeling af imprægneret træ af 8. december 2016
- Godkendelse af udvidet åbningstid af 22. december 2017
- Godkendelse af øget årlig mængde imprægneret træ af 4. januar 2018
- Påbud om sikkerhedsstillelse af 21. december 2019
- Godkendelse til øget oplag og neddeling af trykimprægneret træ af 21. juni 2019
- Påbud om etablering af biocover af 25. juni 2019
- Afgørelse om ændring af positivliste til Miljøcenter Hasselø af 11. august 2021
- Godkendelse til ressourcecenter af 12. oktober 2022

### **Generelle forhold**

Modtagekontrollen (indvejningen) blev besøgt. Alle transportere skal medbringe og vise en deklaration. Alle transportere med bygge- og anlægsaffald medbringer også et unikt sagsnummer fra kommunen så transporten kan spores tilbage til oprindelsen.

Modtagekontrollen er altid bemandede i åbningstiden. Det blev oplyst, at der er tre mand på selve deponeringsområdet og de modtager besked når en transport er på vej med affald og hvor det skal deponeres.

Driftsinstrukser findes elektronisk i modtagekontrollen og blev demonstreret på tilsynet.

I modtagekontrollen er der også videoovervågning af indvejningen. Miljøcenter Gerringe's indvejning bliver også videoovervåget fra Miljøcenter Hasselø.

### **Besigtigelse af anlægget og bi-aktiviteter**

Deponeringsenhederne og div. bi-aktiviteter blev besøgt.

Der var en mindre bunke neddelt imprægneret træ. Det er først når oplaget overskrider 350 tons at det skal overdækkes.

De to nye ressourcepladser var under etablering. De bliver anlagt med asfalt under SF-stenbelægningen.





Omkring pladserne etableres en betonrende til opsamling af overfladevand. Renden støbes med beton på ydersiden og under renden. Vandet afløber til en samlebrønd og derfra pumpes til en tank som den på det øverste foto. Dette for at kunne udligne afledningen til perkolatsystemet.

Pladserne skal først og fremmest anvendes til oplag og sortering af brændbart affald men er også godkendt til andre genanvendelsesaktiviteter. REFA regner med at disse aktiviteter skal overtages af eksterne aktører.

På nedenstående foto ses til venstre deponeret slagge (aske) fra SWS på den gamle mineralske enhed. Til højre er asbestdeponering på den nye mineralske enhed. I baggrunden er genbrugshallen og komposteringsanlægget.



På nedenstående foto ses det nuværende mellemoplæg af brændbart affald (neddelt og ikke neddelt).



Når de nye ressourcecentre pladser tages i brug bliver disse arealer ledige. REFA ved endnu ikke hvad de skal bruges til.

På nedenstående foto er oplag af rent træ til neddeling og frasorterede materialer fra tidligere neddeling.



Det eksisterende ressourcecenter blev besigtiget. Der er mellemoplag af bl.a. dåser, autoruder og porcelæn/keramik.



I maskinhuset ved indvejsningen er oplag af kemikalieaffald og diesel til maskiner. Alt står på spildbakke.



**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Tilsynet har ikke givet anledning til at ændre miljøscoren på Miljøcenter Hasselø.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.