



Tilsynsrapport til offentliggørelse

By, Kultur og Miljø
Miljø

Sagsnr. 298568
Brevid. 2953121

Ref. BJG / 8LC

Notat fra tilsyn med oplag af sigterest og brændselstræ den 24. september

24. september 2018

Glennie Olsen og Bente Gjerulff fra Roskilde Kommune har den 24. september 2018 foretaget et tilsyn med oplag af sigterest og brændselstræ på de uudnyttede areal, hvor der er planlagt etablering af jordkarteringsanlæg.

Til stede fra virksomheden var Tonny Galsklint og Daniel Fleischer.

Sigteresten som ligger på de ubefæstede areal består af det der er tilbage efter sigtning af færdig råkompost, som er blandet med sand. Sigteresten består af kompost, sand, små grene og sten. Se fotos.



På det ubefæstede areal var der også et stort oplag af træ fra haveaffald, som var neddelte til brændsel. Se fotos.



Virksomheden oplyste, at de havde fået taget nogle analyser, som ville være klar om 5 dage.