

Helsingør jern & metal A/S

Norvangen 3D

4220 Korsør

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 05.05.2017 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Norvangen 3D.

29. maj 2017
Sagsnr.: 2017-173326

Kontaktperson:
Kim Hansen
Direkte tlf.
Mail:

EAN nr. 5798007389727

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkning og indskærpelse:

Ved tilsynet blev det konstateret at der i den ene side af pladsen (vest siden) var et meget stort hul i asfalten. Det var ikke muligt at se hele hullet, da der var store mængder metalskrot som dækkede dele af hullet.

I henhold til virksomhedens miljøgodkendelse pkt. 22 må der ikke forekomme huller i den impermeable belægning.

Slagelse Kommune skal **indskærpe** at forholdet straks bringes i orden.

Slagelse Kommune er klar over at det fysisk kan være næsten umuligt at reparere belægningen, hvorfor det skal ske inden for 14 dage eller ved næste udskibning.

Forhold kan berigtiges ved at der fremsendes et foto af den udbedrede forhold.

Klagevejledning og lovhjemmel

Indskærpelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indskærpelsen er meddelt i "Miljøbeskyttelseslovens"¹ §§ 68 og 69.

Søgsmål

I henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 må-

¹ LBK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

neder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den **9. november 2017**.

Dokumentation af egenkontrol

Slagelse Kommune skal bede om dokumentation for at der er foretaget egenkontrol på følgende områder;

- Datoer for inspektion af belægnings
- Datoer for modtagelse af skrot
- Datoer for kontrol af benzin- og olieudskiller samt sandfang
- Datoer for kontrol af alarm og flydelukke
- Kvitteringer for de sidste 3 tømninger af benzin- og olieudskiller
- Dato for evt. uheld inden for de sidste 12 mdr.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.³ I 2017 opkræves **318,04** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Kim Hansen
Miljøtekniker

² BEK nr. 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1518 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af; Jette Jungsberg og Kim Hansen

Fra virksomheden deltog; Sven Flindt

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 Ingen'. (Kategori: 1b) K212

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
316n	2001151	KORSØR BYGRUNDE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
GLASVÆRKET A/S		Norvangen 3 D,1 O. D		4220 Korsør	Nej

Betalers adresse	Helsingør jern & metal A/S, Norvangen 3D, 4220 Korsør Attention: CVRnr: 31086191
CVR- / P-nummer	31086191 / 1020670815
Etableringsdato	18.05.2013
Godkendelsesdato	19.04.2013

§33	
Driftstider (kl):	Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage:
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-05-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,41

Tilsynsfrekvens (år): 0

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden vurderer at der på tilsynstidspunktet var ca. 2.200 ton klippet metal skrot. Virksomheden venter p.t. på miljøstyrelsen giver notifikation for eksport af metalskrot i 2017, derfor den store mængde.

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
16-11-2016	16-11-2016		Ud- kald_til_HJM_skrotbeh and- ling.63614899487649 6354.docx

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden har klippet metalskrot til eksport. Metallet klippes hos Dahls metalopkøb i Skælskør

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Miljøstyrelsen giver notifikation til eksport

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	Der har været en del klager over støj ved håndtering af me- talskrot.

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Olie- og benzinud- skiller			23.000	

Tanke (BBR)

Matr.n r	Ejer- lav	Fabr.å r	Fabr.n r	Klassi- fikati- on	Type nr	Etab.å r	Ind- hold	Stør- relse	Place- ring	Om- /tilbyg . År	Sløjf. frist
316n	20011 51	1985	33428 4	Tank (Pro- dukt på væske form)		1985	Fy- rings- olie	15.000	Inden- dørs		30-01- 2015
316n	20011 51	1985	34483 9	Tank (Pro- dukt på væske form)		1985	Fy- rings- olie	1.200	Inden- dørs		09-08- 2015

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er i 2016 udarbejdet en støjrapport som beskriver de beregnede forhold når virksomheden er i drift. Der er ved losning af skibe (ca. 12 h) i weekender støjbelastede områder omkring virksomheden og boligområderne. Virksomheden blev ved tilsynet orienteret om støjrapporten.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugtemission	Der lugtede lidt af olie ved tilsynet, dog igen synlig oliespild på pladsen.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Det blev aftalt at virksomheden fermsender documentation på egenkontrol for det sidste år hurtigst (se tilsynbrevet, hvor egenkontrolpunkter er nævnt) Ved tilsynet blev der læst en læs klippet metalskot af, det larmer ikke så det vurderes at være et problem uden for havne – området.

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
05-05-2017	Indskærpelse	Stort hul i asfalten, størrelsen kunne ikke vurderes (se billed). Det blev aftalt at hullet repareres inden 2 mdr. (torsdag den 13. juli 2017) dog med det forbehold at virksomheden modtager notifikation fra Miljøstyrelsen så de kan rydde pladsen.