

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 6. maj 2026
Sagsnr. 26/12372

Stine Rosenkrands

Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
Mobil 41 86 98 30

www.helsingor.dk

Auto Care
c/o Carsten Bjørnsten
Højvangen 13
3060 Espergærde
Sendt til Autocareaps@mail.tele.dk

Referat fra miljøtilsyn hos Auto Care, Højvangen 13, Espergærde den 6. maj 2026

Helsingør Kommune var på miljø- og affaldstilsyn hos din virksomhed den 6. maj 2026. Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at du har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder¹ og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at du sorterer og skaffer affald bort efter affaldsbekendtgørelsen.

Tilstede ved tilsynet var du, Carsten Bjørnsten, personlig ejer af virksomheden og Christina Moltke og mig fra Helsingør Kommunes miljømyndighed. Du har tidligere haft virksomheden Auto Care ApS, som blev lukket i 2024.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Spildbakke med farligt affald skal udskiftes eller svejses tæt og testes tæt
- Alle tromler skal kunne være indenfor spildbakkens kant, så eventuelt spild opsamles i spildbakken.
- Du skal sikre at affaldsmottagere (Marius Pedersen, registrerer affald kommer fra den nuværende virksomheds cvr. 42947474.
- Du skal sende oplyse, hvor du aflever oliefiltere.

Der gives en frist til den 11. juni 2026 til at bringe ovenstående i orden og sende dokumentation eller oplysning til mig herom.

Luftemission

Eksisterende udsugning fra værkstedet, er ført en meter over tag og forsynet ved vejrhætte.

Støj

Hverken kommunen eller virksomheden har modtaget nogle klager over støj. Nærmeste bolig ligger ca. 50 meter væk, og stærkt støjende arbejde må derfor kun

¹ [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#)

foregå indendørs, for lukket port mellem 7 og 22. Mellem 22 og 7 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Oplag af ny olie og kemikalier

Ny olie og kemi opbevares i blåt kemiskab inde i værkstedet. Kemiskabet har indbygget spildbakke, og derudover var der beholdere med ny olie og kemi to steder i værkstedet.

Olie- og kemiaffald

Olie og kemiaffald opbevarer du på en spildbakke placeret udendørs under tag. Tromler med indhold blev opbevaret i spildbakken, men der var for mange til at de kunne være indenfor spildbakken. Der skal fjernes tromler til alle tromler kan være indenfor bakkens kant.

Spildbakken skal desuden udskiftes, eller den skal have svejst utætte samlinger, og det skal testes, at den holder tæt. Du bedes sendes os dokumentation for at spildbakken holder tæt.

Brugte oliefiltre blev også opbevaret i en lille metaltromle på spildbakken.

Den eneste flydende affald, du har inde i værkstedet, er når der aftappes spildolie på din olieopsamler. Denne tømmes og indholdet hældes over i tromlen på den udendørs spildbakke.

Spildevand

Der er ikke afløb i værkstedet og gulvet er støbt i beton. Der vaskes ikke biler.

Dette observerede Helsingør Kommune på affaldstilsynet:

☐ I har forhold omkring jeres affaldshåndtering, som skal rettes op, se "Hvad skal I gøre nu?"

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)		X		Denne fraktion skal udsorteres. Du afleverer allerede plastkofangere på genbrugspladsen
 Mad- & drikkekartoner	-			Har ikke denne fraktion
 Mad	-			Har ikke denne fraktion
Friture olie	-			Har ikke denne fraktion
 Pap	X			
 Papir	X			
 Glas	-			Har ikke denne fraktion
 Metal	X			Stort metal samles i udendørs bur, som står under tag.
 Farligt affald	X			Hentes af Avista

	Elektronik	-			Har ikke denne fraktion
	Porcelæn	-			Har ikke denne fraktion
	Tekstilaaffald				Har ikke denne fraktion
	Træ	-			Har ikke denne fraktion
	Restaffald	X			

Kommentarer om affald

Du skal udsortere og indsamle plast til genanvendelse, gerne både hård og blød plast. Du kan aflevere det på genbrugsstationen, hvis du betaler for at bruge genbrugspladsen.

Du oplyste, at Avista Oil henter spildolie og oliefiltre hos jer. Avista Oil afhenter ned til 650 liter spildolie gratis, men de modtager IKKE oliefiltre. Du skal fortælle dem, at du har fået nyt cvr nummer.

Du bedes oplyse og gerne sende dokumentation for, hvor oliefiltre afleveres.

Jern hentes af en mindre jernhandler, som afleverer hos Kvistgård Jern og Metal.

Dæk hentes af Øksendal Dæk.

Restaffald og pap hentes af Marius Pedersen - Du skal fortælle dem, at du har skiftet CVR nummer, så affaldet registreres under din nuværende virksomhed. Det ser ud til at de er fortsat med at registrere på dit gamle nummer, fordi der står Auto Care ApS på din regning.

Anbefalinger

Vi anbefaler, at I arbejder med:

- ☐ at minimere jeres affald og genbruge så meget som muligt
- ☐ tydelig skiltning ved affaldsspande indendørs og udendørs
- ☐ at bruge gennemsigtige/klare affaldssække, så I kan se, at der bliver sorteret korrekt og jeres affald ikke afvises af transportører
- ☐ at fortsætte det gode sorteringsarbejde, samt vurdere behovet for nye fraktioner løbende

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 20. maj 2026.

Virksomhedens navn	Auto Care
Virksomhedens adresse	Højvangen 13, 3060 Espergærde
CVR	42947474
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	6. maj 2026
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke relevant
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke relevant

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder



[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

