

**Tilsynsdata-rapport  
Materielgården, Juelsminde  
Gammelgårdsvej 6  
7130 Juelsminde**

Til stede ved tilsyn	Ole Klidbo Madsen, virksomhed
Den 24.11.2023	Tom Fromberg Olsen Hedensted Kommune

Telefon	76 90 06 69	Hjemmeside	
E-mail		CVR nr.	29189587
Fax		P. nr.	1003338913

Matrikler	
9ad	Klakring By, Klakring

**Virksomhedens kategorisering**

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "H51 Garageanlæg for 3 eller flere køretøjer".

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed	<p>Planforhold:</p> <p>Virksomheden er omfattet af kommuneplanramme 1.E.05 der udlægger området til tung industri. Området er også omfattet af lokalplan L 33, hvor området, er udlagt til ehverv.</p> <p>Natur og miljø:</p> <p>Matriklen ligger i et (OSD) Område med Særlige Drikkevandsintereser. Hele matriklen er kortlagt som V1. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau V1 (måske forurennet), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.</p>
Egenkontrol - generelt	Der er ikke krav om egenkontrol for vognmænd og entreprenørvirksomheder.
Håndhævelse	Ingen, blev efterkommet på tilsynet og direkte efterfølgende. (dokumentation i form af billeder, er på sagen).
Generelle bemærkninger	Virksomheden driftes som en satellit til Hedensted Materialelegård.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
<p>Virksomheden er én af flere materielgårde under Hedensted Kommune. Den er forbundet til Klakring Genbrugsstation. Der opbevares nogle af Hedensted Kommunes skolebusser på pladsen.</p> <p>Virksomheden er indrettet med værksted, maskinhal, udendørs vaskeplads, båse til hhv. overskudsjord og fejesand/brøndsand samt plads til div. materiel udenfor.</p> <p>Aktiviteterne omfatter bl.a. landskabspleje, vintertjeneste og mindre vedligehold af materiel da hovedparten ordnes på materialegården i Hedensted.</p> <p>I maskinhallen opbevares diverse materiel. Der er betonbelægning.</p> <p>Udenfor er der båse til opbevaring af hhv. overskudsjord, fejesand/brøndsand (dette samles i midlertidigt oplag inden det køres til Hedensted). Alle båsene har betonbelægning, 3 betonsider og foran er der en afløbsrende. Jord og fejesand holdes adskilt.</p>					
Produktions-areal (m <sup>2</sup> )	Etablerings-dato på adressen	Antal an-satte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og hel-lig dage
600	01.01.1993	17	7-16	sjældent	sjældent
Grønt regn-skab	Regnskabspe-riode		Miljøledelse		Dato
Nej	-				

## Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forure-nings-følsomme område (meter)
Byzone			

Kortlægning af jordforurening					
Matr.nr.	V1/V2*	Regi-streret	Bemærkninger	Kortlæg-ningsnr.	Af-meldt
		V1			

\*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Vand	
Vandværk	Juelsminde
indvindingsområde	
Spildevand/rensingsanlæg	HSPV Juelsminde Renseanlæg
Overfladevand/recipient	Sandbjerg Vig - Kattegat

## Luftemissioner

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed(m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(m g/m <sup>3</sup> )	Rensning


Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der foretages meget lidt svejsning og lidt slibning. Hovedparten af arbejdet foregår på materielgården i Hedensted.</p> <p>Der er udsugning i værkstedet til hhv. udstødning, svejsning og slibning. Samme slange benyttes. Afkast er ført ca. 2 m over tag. Lyddæmpning monteret på anlægget.</p> <p>I meget tørre perioder kan der evt. forekomme støv fra båsene med sand og jord.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke udgør en væsentlig gene for omgivelserne.</p>
Fyringsanlæg	Der er installeret et naturgasfyr.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>En kompressor placeret udendørs er afskærmet i skurkasse. Ventilation er monteret med lydisolering.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Det vurderes, at støj fra virksomheden ikke udgør en væsentlig gene for omgivelserne.</p>

## Spildevand



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Området er i dag separatkloakeret (2-strengs system). Efter rensning på renseanlægget ledes det rensede spildevand ud i Sandbjerg Vig i Kattegat.</p> <p>Der er sanitært spildevand fra toiletter og vaskerum til spildevandskloak.</p> <p>Der er vaskeplads og afvandingplads med afløb gennem fælles sandfang og olieudskillere.</p> <p>På vaskepladsen bruges der højtryksrensere, samt autoshampoo 3-i-1 fra Würth, produktet indeholder ikke A og B stoffer, samt Truck X Clean Plus, der ligeledes ikke indeholder A og B stoffer.</p> <p>Der kommer spildevand fra afløb foran afvandingpladser (båse) til overskudsjord, sand og grus. Det er blevet oplyst, at afløbet ledes igennem olieudskilleren. Olieudskillere er tilmeldt Motas tømningsskema.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Der er søgt entilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads mm. (Denne er ikke behandlet endnu).</p>
Egenkontrol - spildevand	Ikke krav om egenkontrol

### Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	koalescensfilter	Oleopator C-fst	20	400	4000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Oleopator C-fst 20/400 AOC</p> <p>Udskillerens opsamlingskapacitet 20 l/sek. Sandfangets størrelse 4000 l. Udskilleren er udstyret med alarm og automatisk flydelukke. Udskilleren modtager kun vand/overfladevand fra vaskepladsen. Sidst tømt den 11-08-2023 Sidst inspeceret den 13-07-2022</p>



## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Diesel	5.900		Indendørs	NEJ

Olie- og kemikalietanke	<p>En 5.900 l overjordisk dieselolietank fra 2010 placeret i en maskinhal med betonbelægning.</p> <p>Ny olie og benzin står opbevaret på spildbakke. Kølervæske og sprinklervæske står på en reol.</p> <p>Vurdering: Det vurderes, at olie og kemikalier ikke udgør en væsentlig risiko for forurening af afløb, jord og grundvand.</p>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsproduktion	<p>Virksomheden er tilmeldt Genbrugsstationsordningen.</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Da der ikke længere foretages reparationer på værkstedet er dette ikke længere relevant.</p> <p>Øvrigt affald:</p> <p>Dagrenovation: kommer i separat container afhentes af kommunal ordning</p> <p>Restaffald: container køres enten direkte til forbrændingsanlæg eller til Genkhus</p> <p>Dæk: Der udføres ikke længere reparationer på værkstedet.</p> <p>Metal og jern: Opbevares i container bag ved værkstedshal - sælges til Skanderborg Produkt</p> <p>Papir og pap: køres på genbrugsstationen</p> <p>Plast: ingen plast.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Udtræk fra affaldsdatabasen er gennemgået.</p>

Udarbejdet af: Tom Fromberg Olsen  
Tlf.: 7975 5639  
e-mail: [tom.f.olsen@hedensted.dk](mailto:tom.f.olsen@hedensted.dk)

### Få mere at vide her

Hedensted Kommune [www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk)  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.) [www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
Retsinformation (lovgivning) [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.) [www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)