

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-11-2018 på ejendommen:

Fårborgvej 16  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Fra minkfarm: Der er ikke etableret et dykket nedløb til pumpning af gylle til gyllebeholder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholdere, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 23 efterkommes.

### Håndhævelser

20-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres dykket nedløb på pumperør fra minkfarm.
------------	---------------------	--

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	27-12-2007
Tilladte dyreenheder	202,56

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold for kvæg er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2005. For mink er det tilladte dyrehold fra anmeldelse af gødningsrender fra 2007.
Staldtype	Sengestald med spalter og dybstrøelsesarealer. Minkhal med gødningsrender.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav om skrabe anlæg. Skrabe anlæg kører 12 gange i døgnet.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Dyrene er på græs ift. økologiregler.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse/kompost køres i markstak.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	115	153,33	07-11-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,03	07-11-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	64	31,00	07-11-2005	
Mink, årstæver	Gødningsrende	325	11,21	27-12-2007	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	117	156,44	3.407,90	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,55	0,00	42,24
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt	59	27,11	413,94	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	87	0,99	0,00	10,04
Mink, årstæver	Fast gødn. I gødningsrende	300	10,34	0,00	111,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 20-11-2018:</u> 1.500 mink i alt, heraf 300 voksne hunde. 116 køer, 60 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016/2017: 117 årskøer, 13 småkalve (0-6 mdr.), 59 kvier (6 mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (42-59 kg.).</li> <li>- 2015/2016: 124 årskøer med tilhørende opdræt, salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle, samt 350 årstæver mink.</li> <li>- 2014/2015: 107 årskøer med tilhørende opdræt, salg af tyrekalve under 1 mdr. gamle, samt 350 årstæver mink.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Muger tit ud i sommerperioden. I minkhal er der opsat fluesnor.
----------------	--

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1975	100	150	0	Tidligere møddingsplads.
Ensilageplansilo	20-05- 2018	1.200	2.000		Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<u>Ensilagesilo</u> - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg. - Der er ende-mur mod vest. <u>Ensilageplads</u> (tidligere møddingsplads) - Afløb til pumpebrønd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Tidligere møddingsplads anvendes ikke som møddingsplads. Pladsen har afløb til pumpebrønd.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet var der 1,5 markstak.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2001	25-11- 2011	750	3.000	Flydela g	Beholderkontrol udført den 25-11-2011.
Gyllekanaler	01-01- 1976		0	290	Andet	
Gyllekanaler	02-01- 2001		0	300	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1935		0	48	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da der er mere end 100 meter til åbent vandløb/sø.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2011. Dykket indløb: Fra kostald: ok. <u>Fra minkfarm: Der skal etableres et dykket nedløb til pumpning af gylle.</u> Flydelag: ok. Logbog: ok.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier. Ejendommen drives økologisk. Rengøringsmidler til malkeanlæg står på fast bund i kostald.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg ca. 150 meter øst for kostald med 3 sprinklere.  <u>Vær opmærksom på, at sprinklerhoveder skal kunne dreje, så restvand bliver fordelt over området.</u>
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på gammel fortank ved ungdyrstald.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/faskine.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
10a	1210558			Tank (Produkt på væskeform)		2008		2500	Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i lade.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald køres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med presenning. Afhentes af Daka.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på minkhal.
Fjernelse af spildhalm	Halm under minkbure skal fjernes 1 gang pr. måned for at bryde minkfluernes cyklus.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Hvalpenet vaskes på beton ved kviestald med afløb til gylle.
Gødningsrender	Gødningsrender rengøres 1 gang ugentligt.
Minkhaller - antal burrum	Af de 2 haller ved minkfarm er det kun hallen mod vest, der er i brug: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-rækket hal hvoraf 2 hele rækker har overbygning (21+25 fag) + 10 fag i en 3. række.</li> <li>- I alt er der ifølge ejer 690 burrum. (2 x 21 fag, 1 x 23 fag, 2 x 25 fag).</li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der foretages løbende analyser af vandkvaliteten.  Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.371 og 93.431): 52.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2022.  Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--



## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-11-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*