



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Damms Nedrivning ApS Stydingvej 2 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	16.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Telefon	Hjemme- side
E-mail sosdamms@gmail.com	CVR nr. 38262386
Fax	P. nr. 1022015504

Matrikler
18 Maugstrup Ejerlav, Maugstrup
18a Maugstrup Ejerlav, Maugstrup

Acadre sagsnr.:	16/6295
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen og er opført under bilag 2-listens punkt: - K 206 - "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding og - K 212 - "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .."
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune den 3. november 2015. Med tillægsgodkendelse den 29. februar 2016 gives der godkendelse til modtagelse af affald fra andre entreprenører. Der er ligeledes meddelt landzonetilladelse og VVM-afgørelse for affaldsbehandlingsaktiviteterne.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med ejer, Mogens Damm.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn. Der har været en brand her i foråret (el-kortslutning) i en ladebygning. Bygningen er endnu ikke genopbygget. Mogens kan oplyse, at han afvikler sin containerservice (afhentning af affald fra virksomheder og affaldssortering her på ejendommen) og de fleste affaldscontainere er solgt fra. Han vil hellere koncentrere sig om oplag og nedknusning af byggeaffald (tegl/beton, træ og en mindre del asfalt). På tilsynstidspunktet ses således oplag af knust beton, murbrokker/tegl, træ, lidt asfalt samt enkelte containere med metalaffald. Affaldet bortskaffes til godkendte modtagere (bl.a vognmand, Flemming Paulsen). Det knuste beton anvendes til vejbyggeri, fundament til pladser o.l.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	
Antal ansatte	Mogens arbejder alene på virksomheden sammen med en ansat.
Ressourcer	Kontor opvarmes ved hjælp af elvarme.
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Egenkontrol/indberetning*	Til- og fraført affald (herunder kvitteringer) er gemt elektronisk. Journalføring og den årlige årsopgørelse, der skal sendes til kommunen - jævnfør virksomhedens miljøgodkendelse - er ikke sket.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der er et mindre oplag af smøreolie og lignende i værkstedet. Der er ikke afløb i værkstedsbygningen. Entreprenørmaskiner serviceres udenfor huset, så det er begrænset, hvor meget, der kan laves i værkstedet på ejendommen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ikke etableret ventilation i værkstedet. Knusning af beton kan medføre støvgener. Dette vurderes dog at være ikke- væsentlig, da der er over 400 meter til nærmeste nabobeboelse.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden råder over flere typer entreprenørmaskiner og både en bet- onknuser (samt opstakker) og en træknuser. Der kan forekomme støj i forbindelse med knusning, men der er over 400 meter til nærmeste naboer, så støjgenerne vurderes ikke at være væsentlige.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen afløb i værksted eller haller. Der er heller ikke etableret vas- kepladser eller lignende.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er en enkelt dieselolietank stående inde i ladebygningen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ifølge Region Syddanmark er der for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Det skal indskræpes over for virksomheden, at der skal føres driftsjournal over affaldsoplag samt, at der hvert år skal indsendes en årsopgørelse til kommunen ifølge virksomhedens miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger udover den indskærpelse, der er meddelt over for virksomheden om manglende journalføring samt indsendelse af årsopgørelse ifølge vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.