

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Tim Kirkevej 4, 6980 Tim
CVR:	18244071
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-08-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer: Pumpe til restvand kan ved tilsynet ikke pumpe til gylle. Pumpen leverer ikke tilstrækkeligt tryk.

Vurdering:

Pumpen skal serviceres, og ejer skal sikre at alt restvand håndteres korrekt = pumper til gylle. Restvand må ikke afstrømme til markareal.

- For at sikre, at restvand ved nedbrud ikke afstrømmer til markareal, bør pumpebrønden forhøjes, så restvand står/opsamles på ensilageanlægget i stedet for at afstrømme til mark.
- Gyllebeholder på 2.000 m³ (tættest på kostald): Beholderkontrol sidst udført i 2016: Beholderkontrol skal udføres i 2026.
- Gylle skal i græsmarker nedfældes med græsmarksnedfælder.
 - Hvis gyllen udbringes via bom med slæbesko, skal gyllen enten tankforsures eller forsures i forbindelse med udbringning.
 - Ved forsuring skal ejer have dokumentation for forsuring (i form af kvittering for indkøb af den tilstrækkelige mængde syre og evt. forsuringsattest.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.



Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
06-06-2023	Indskærpelse, Miljø	Restvand fra ensilagesiloer samt forplads skal enten pumpes til opsamlingsbeholder (fx. gyllebeholder) eller udsprinkles korrekt på markareal, der ikke er vandmættet.

Tilsynskommentarer Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-10-2015
Tilladte dyreenheder	262,34
Udnyttelse af godkendelse	§12-miljøgodkendelse fra 2015 er udnyttet: Dyreholdet er udvidet og gyllebeholder er etableret.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv. Der anvendes robotskraber.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav i miljøgodkendelse om teltoverdækning af gylleholdere. Hvis gyllebeholder fra 2016 anvendes til opbevaring af afgasset biogasgylle eller svinegylle, er der krav om teltoverdækning af gylleholderen. - Kravet skyldes, at gylleholderen er etableret efter 1. januar 2007 og der fra gyllebeholder er mindre end 300 meter til nabobeboelse.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav. Køer/kvier er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse/kompost opbevares på møddingsplads/i markstak.
Beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 9.517 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,67	16-10-2015
St.r. årskøer, 9.517 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	130	173,33	16-10-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	20	5,41	16-10-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	16-10-2015
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	6,67	16-10-2015
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	96	45,71	16-10-2015
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	75	0,98	16-10-2015
Heste, 500 - 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	16-10-2015

Registreret produktion ved tilsyn						
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)		
				Gylle	Fast	
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	3	4,0	85,3	0,0	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,9	0,0	406,4	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	129	188,5	4.211,4	0,0	
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	5,2	0,0	61,4	
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	64	29,0	391,7	0,0	
Jers. årsopdr. 6-25 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	3	1,0	13,0	0,0	
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	94	1,2	0,0	13,2	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	1,6	22,0	0,0	

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR 17-08-2026:</u> Malkekøgsbesætning: 144 køer, 89 kvier og 8 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2025 til 31-07-2026: - 147 årskøer, 19 kvier (0-6 mdr.), 67 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve (40-64 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2024/2025: 154 årskøer, 21 kvier (0-6 mdr.), 66 kvier (6 mdr.-kælvning), 100 slagtekalve (40-65 kg.) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2023/2024: 148 årskøer, 19 kvier (0-6 mdr.), 74 kvier (6 mdr.-kælvning), 77 slagtekalve (40-62 kg.), <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Murafrænsning mod syd Afløb til pumpebrønd: Pumpe til restvand kan ved tilsynet ikke pumpe restvand til gylle:

	Pumpen skal serviceres, og ejer skal sikre at alt restvand håndteres korrekt. Restvand må ikke afstrømme til markareal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til pumpebrønd. Overdækket: Ok ved tilsynet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-2004	40	60	0	
Ensilageplansilo	01-01-2001	1.000	2.500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2012	500	1.200	0	
Ensilageplansilo	16-03-2016	500	1.200	0	
Ensilageplansilo	01-01-2005	250	600	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	På mark ved indkørsel til Tim Kirkevej 9-11: Overdækket med plastik: Ok. Ved Holstebrovej 152: Ejer skal være opmærksom på, at dybstrøelse skal placeres med afstand til §3 beskyttet natur.	1

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	22-11-2016	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 22-11-2016
Gyllebeholder	01-01-2016	11-03-2026	10	500	2.060	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-03-2026
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1974			0	20		
Gyllekanaler	01-01-1995			0	924		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da der er mere end 100 m. til åbent vandløb.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m ³ (tættest på kostald). - Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres i 2026. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.060 m ³ . fra 2016. - Beholderkontrol sidst udført i 2026.

	- Dykket indløb: Fyldes med traktorpumpe fra tank 1. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle skal i græsmarker nedfældes med græsmarksnedfælder. Hvis gyllen udbringes via bom med slæbesko, skal gyllen enten tankforsures eller forsures i forbindelse med udbringning. - Ved forsuring skal ejer have dokumentation for forsuring (i form af kvittering for indkøb af den tilstrækkelige mængde syre og evt. forsuringsattest).
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ikke ved tilsynet.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1987	377339	Tank	01-000	1987	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		30-12-2027
2009	0127469	Tank	51-5023	2009	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2049

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank fra 1987 er beliggende ved stuehus. Dieseltank fra 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til spildevandsgrøft.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og håndteres enten via erhvervscontainere til diverse affaldsfraktioner eller køres til genbrugsplads. <u>Vurdering:</u> Ok.

	Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Landbrugsplastik - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-08-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.