



Rapport for miljøtilsyn hos Ulsted Biogas ApS - Badsbjerg, Houvej 90 , 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26.11.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98254444	CVR nr.	25699386
E-mail	af@ulsted-bio-gas.dk	P. nr.	1008003404

Virksomhedstype	J205, Biogasanlæg, kap. råmaterialer>30 t/dg-ikke bilag1		
Godkendelsesdato	15.06.2000		
Tilslutningstilladelse spildevand			

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-01-2019	Øvrige påbud	Efterkommet	Strakspåbud om oprydning og fjernelse af jordlag efter gylleudslip

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover -				
Anlæggets skal producere biogas under anaerobe forhold baseret på husdyrgødning samt mindre mængder af plantebaseret biomasse. Anlægget er dimensioneret til behandling af kapacitet er max 100 tons gylle om dagen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ingen bemærkninger
Luft, afkast	OK
Luft, støv	Ikke relevant
Lugt	Virksomheden er et biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Driften af biogasanlægget på Houvej 90 varetages også fra anlægget på Rørholtvej 86. Således er kontorfaciliteter og værksted kun på Rørholtvej 86.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Udført

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er opstillet en kompressor udendørs.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vurderes overholdt

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke spildevand fra virksomhedens drift.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablert, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
17a	2011	52540	2014	Fyringsgasolie		Indendørs			
17a			1999	Gylle		Over terræn, uden dørs			
17a			2002	Andet		Over terræn, uden dørs			
17a			2004	Gylle		Over terræn, uden dørs			
17a			2002	Gylle		Over terræn, uden dørs			
17a			1992	Gylle		Over terræn, uden dørs			
17a				Andet		Over terræn, uden dørs			
17a			2017	Gylle		Over terræn, uden dørs			
17a			2017	Gylle		Over terræn, uden dørs			
17a			2014	Gylle		Over terræn, uden dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 stk, En tank til diesel placeret indendørs i værkstedet/læssehal. En tank til ny olie placeret indendørs i teknikrum

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Spildolie
Affald, farligt	Er placeret på RørholtvejIngen bemærkninger. Er placeret på Rørholtvej

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ingen drikkevandsinteresser
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	nej
Planforhold	Landzone
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger
Jordforurening	Der er ikke registreres jordforurening på arealet, hvor der føres tilsyn
Bæredygtighed*	Bæresygtighedsskema blev drøftet og hvilke tiltag, der kan etableres