

Colas Danmark A/S, Køge Havn

Nordhavnsvej 9

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Colas Danmark A/S, Køge Havn, Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Colas Danmark A/S, Køge Havn	
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 9, 4600 Køge	
CVR nummer	10246415	
Virksomhedstype	Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time	
Dato for tilsynet	ind_inspec_real_act_date	
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
26-09-2017	Indskærper	Der skal jf § 3 stk 2 i godkendelsesbekendtgørelsen altid ansøges i forvejen ved ændringer af virksomheden der kan medføre ændringer i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen. Dette er ikke sket ved overgang til naturgas, samt ved ombygning af regnvandskloak.
26-09-2017	Indskærper	Der skal indsendes årsindberetning hvert år i marts måned.
26-09-2017	Henstillinger	Dieseltanken bedes flyttes til vaskepladsen, hvor der er tæt befæstelse og afløb via olieudskiller.

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Egenkontrol er ikke indsendt, og kan derfor ikke vurderes.