



Haderslev

**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev**

**Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk**

**Dir. tlf. 21 39 55 06
krp@haderslev.dk**

Tilsynsrapport

Tanken Fjelstrup Fjelstrup Landevej 61 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	27.10.2023
Til stede ved tilsyn:	Bent Ole Sørensen, ejer af værkstedet. Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74566406	Hjemmeside	www.plusbutikken.dk
E-mail	245@ok-plus.dk	CVR nr.	81478414
Fax		P. nr.	1002623162

Matrikler
292 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup

Acadre sagsnr.:	23/24363
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29-06-2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).
Godkendelse/tilladelse	Ingen relevante.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejeren, Bent Ole Sørensen.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn, hvor alle virksomhedens relevante miljøforhold blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tankanlæg fra Go-On. Alt omkring tankanlægget styres af Go-On. Det er et mindre autoværksted med begrænset aktivitet.
Miljøledelse/grønt regnskab	Ingen.
Risikobekendtgørelsen	-
Driftstider	Bent Ole bestemmer selv arbejdstiden inde på værkstedet.
Antal ansatte	Der er kun ejer.
Ressourcer	-

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning	Der er egenkontrol i forhold til tankanlægget, og der udføres kontrol en gang årligt.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Alle kemikalier/olier opbevares indendørs - dels i værkstedet, dels i et tilstødende kemikalierum. Olier kun i mindre dunke.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er rumventilation med mulighed for tilslutning af udsugning for udstødningsgas i det ene værksted.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der foregår ingen særligt støjende aktiviteter.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand. Den udendørs vaskeplads benyttes ikke til vask, men til opbevaring af bl.a. affaldsbeholdere. Der er ikke spildevand fra gulvvask.
Vandforsyning	Fra privat vandforsyningsanlæg.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Afløb fra værkstedet og tankplads er tilsluttet til sandfang og olieudskillere. Det er Go-on der styrer tømningsaftalen. Marius Pedersen tømmer og kontrollerer minimum 1 gang årligt.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ifølge BBR findes der 3 nedgravede olietanke fra 1964 - henholdsvis 8, 15 og 15 m3. Tankene er tømt og afblændede. En 2-delt nedgravet tank på 2 x 15 m3 fra 1995 er taget i brug igen i forbindelse med genåbning af benzinsalg i 2019. Der er også en dobbeltvægget spildolietank på 1000 L fra 2004, der står udendørs. En tank fra 1973 er blevet fjernet for flere år siden.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er en container til småt brændbart som afhentes af Lotra. Øvrigt affald afleveres på genbrugspladsen. Der produceres meget begrænsede mængder affald.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolietanken er opstillet udendørs, ved siden af vaskepladsen. Der går lang tid mellem behov for tømning, der blev sidst hentet for 1-2 år siden, og tanken indeholder pt godt 200 L olie. Afhentning af spildolie foretages af Marius Pedersen. Øvrigt olie og kemikalieaffald opsamles og afleveres på genbrugspladsen, fx lidt spraydåser. Der produceres meget begrænsede mængder farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen, og har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	Der er ikke fundet behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune finder de gennemgåede miljøforhold tilfredsstillende.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen
Miljømedarbejder