



Rapport for miljøtilsyn hos Jægers Auto v/Ulf Jæger, Godthåbsvej 42, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.06.2018		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98380818	CVR nr.	13022992
E-mail	jager@gvdnet.dk	P. nr.	1000485822

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
24-10-2013	Indskærpelse Indskærpelsen er efterkommet.	Oplagspladsen til farligt affald i tromler skal være beskyttet mod vejrlig. Affaldet skal placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området jf. autobranchebekendtgørelsen § 13.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der udføres autoreparationer samt i begrænset omfang handel med brugte biler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
60	1	8-17		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er et udsug til svejserøg og udstødningsgas med afkast 2 meter over tagryg.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	En kompressor, som er placeret indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen gulvafløb i værkstedet og ingen vaskeplads. Dermed afledes der ikke processpildevand fra virksomheden og der er ingen krav om olieudskillere.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	1.200		Udendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en spildolietank på 1200 liter fra 1990. Tanken står udendørs på østsiden af værkstedsbygningen på befæstet areal med oliesump. Ingen overfyldningsalarm. Tanken skal sløjfes senest i 2020.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankens mærket blev fremvist ved tilsynet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer er opbevaret miljømæssigt forsvarligt på værkstedet og i skur bag værkstedet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Autoruder/bilglas			Ingen beholdere		Udendørs	FTZ	FTZ	

Blyakkumulatorer			Ingen beholder		Indendørs, bag opkant	FTZ	FTZ	
Bremse- og koblingsvæske			Beholder - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	
Bremsevaskervand			Beholder		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Øksendal	Øksendal	
Forbrændingsegenet			Container - lukket	400	Ikke relevant	Marius Pedersen		
Jern og metal			Ingen beholder		Udendørs, overdækket, bag opkant	SH Produkt, Brovst	SH Produkt, Brovst	
Kølevæske			Beholder - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	
Papir og pap			Container - lukket	800	Ikke relevant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Plastkøfangere og -spoilere			Ingen beholder		Ikke relevant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Spildolie			Olietank	1.200	Udendørs, overdækket, bag opkant	AVISTA OIL	AVISTA OIL	
Spraydåser			Beholder		Udendørs, overdækket, bag opkant		RENO-NORD I/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev Miljøappen gennemgået og dokumentation for bortskaffelse af affald fremvist.
Affald, farligt	Det farlige affald opbevares udendørs under halvtag. Affaldet er placeret på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen er være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Værkstedet er beliggende i et område med særlig drikkevandsinteresse, nitratfølsom indvindingsområde for grundvand samt kildepladszone.
Planforhold	Kommuneplan ramme 6.1.B5, som er udlagt til boligområde. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Intet at bemærke.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven pga. tidligere og nuværende værkstedsaktivitet på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har planlagt at skifte taget snart, og der vil i den forbindelse ske en forbedret isolering af taget.
Bæredygtighed*	Virksomheden har sidste år skiftet belysningen i værkstedet til LED. Der blev ved overgangen til fjernvarme installeret timer, så varmen drosles ned om natten.