

Autohjørnet A/S
Råbjergvej 2
3060 Espergærde

Att. Henrik jensen
Mail henrik.jensen@autohjørnet.com

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 09.05.2022
Sagsnr. 22/12162

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat af opfølgende miljøtilsyn med Autohjørnet A/S, Råbjergvej 2, 3060 Espergærde

Den 19. april 2022 har Helsingør kommune ført tilsyn med dit autoværksted på Råbjergvej 2, 3060 Espergærde. Til stede ved tilsynet var du, Henrik, der er ejer af værkstedet samt Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Baggrund

Tilsynet var en opfølgning på sidste tilsyn den 10. november 2020, hvor vi havde bemærkninger til opbevaring af olie- og kemikalieaffald, samt manglende alder på olietanke.

Opbevaring af olie- og kemikalieaffald

Efter tilsynet i 2020 har du etableret et rum, indrettet til opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Rummet er indrettet i et skur – se skitse nedenfor.

Rummets gulv er én stor spildbakke, støbt i beton, belagt med to lag epoxy og malet. I spildbakken er placeret riste i terrænniveau, så man beholder køres uhindret til bakken.

Spildbakken har opkant, der er ført op bag vægpladerne, så eventuelt spild på vægge bliver ført ned i spildbakken. Ved tilsynet fremstod spildbakken helt tom og ren.



Placering olie – og kemikalierum



Olie- og kemikalierum

Tanke

Du har kort efter tilsynet i 2020 indsendt oplysninger om alder på dine to tanke til spildolie. De er fra 2004 og skal først skiftes i 2029.

Olie-udskillere

Du har to olieudskillere, der sidder i serie. Olieudskilleren tættest på bygningen er fra 1994, mens den anden er fra bygningen blev opført. Begge tømmes mindst en gang årligt.

Jeg er ved at udarbejde tilslutningstilladelse for jeres spildevand fra olieudskillere. I den forbindelse oplyste du, at olieudskillerne er placeret som vist på nedenstående plan. Udskilleren fra 1994 har indbygget sandfilter. Når Alfa oplyser at de har tømt et sandfang, er der tale om et sandfang i gulvet inde i vaskehallen.

