



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 21 39 55 06
krp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Auto Leth A/S
Gammel Christiansfeldvej 51
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	10.10.2022
Til stede ved tilsyn:	Dorthe Strube og Finn fra virksomheden samt Timm Jäger og Kjeld Refstrup Pedersen fra Haderslev Kommune.

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74532444	Hjemmeside	www.autoleth.dk
E-mail	info@autoleth.dk	CVR nr.	15884045
Fax	74532545	P. nr.	1000994608

Acadre sagsnr.:	22/23914
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Den er også omfattet af bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Dorthe Strube og Finn.
Baggrund for tilsyn og omfang	Det var et prioriteret tilsyn, hvor området affaldshåndtering blev gennemgået, herunder opbevaring og bortskaffelse.
Produktionsforhold	Der er ikke blevet foretaget væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Der foregår bilkøb og -salg samt autoreparationer.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er blevet ISO 14001 certificeret siden sidste tilsyn, og skal recertificeres i starten af 2023.
Driftstider	Uændret siden sidste tilsyn.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning	Virksomheden har et elektronisk system til registrering bl.a. af affaldsmottagere, mængder og typer bortskaffet affald, kontrol af ventilationsanlæg, kompressorer, m.v. Systemet blev vist frem under tilsynet.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Afløb fra vaskehal og afløb fra værkstederne løber ud i sandfang og olieudskiller. Der foretages sjældent vask af biler i vaskehallen. Biler køres til vask hos nabo-virksomheden Kjær Biler, eller i bilvaskehallen Wash World på Sverigesvej. Værkstedsgulve fejes hver dag; fredage vaskes gulvet med en elektrisk gulvskrubbe (og der skylles efter med rent vand). Vaskevand tømmes i afløb til sandfang og udskiller. Virksomheden råder over en vaskemaskine til fælgrens/hjulrens. Der anvendes opvarmet vand med små plastickugler, og vandet genanvendes mange gange (1-2 år). Ved skift af vaskevand, separeres vand og plastickugler. Da det brugte vaskevand kan indeholde rester af olie, anbefaler vi at det bortskaffes i afløb til sandfang og olieudskiller.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Olieudskillere og sandfang tømmes en gang årligt af FKSSlamson. Der er installeret niveaularm i olieudskilleren. Der var ingen anmærkninger ved seneste tømning.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Den indendørs smørelietank fra 1984 er blevet erstattet af en ny tank med samme placering.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Udenfor findes der containere til det brændbare affald samt pap/papiraffald. Der rådes også over en lukket container til metalaffaldet. Disse fraktioner hentes af Meldgaard. Glasaffald hentes af Fournaise. Øksendal Dæk henter de brugte dæk. I vareindleveringen står en container til aluminium affald, der hentes af Meldgaard. Der er tydelig mærkning af affaldsbeholdere såvel inde på værkstederne som udendørs.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Inde på værkstedet er der affaldstromler til spraydåser, brugt opsamlingsmateriale (kattegrus o.l.), elektroniskrot og oliefiltre. Inde i særskilt rum (uden gulv afløb) opbevares affaldstromler til bremse- og kølervæsker. Brugte batterier sættes i plastbakker, der kan tilbageholde spild. Spildolien opbevares ligeledes i indendørs olietank i rum uden afløb. Brugte batterier hentes af Meldgaard, spildolien af Fortum, andet farligt affald hentes af Stena Miljø.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune finder at forholdene er miljømæssigt tilfredsstillende.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen
Miljømedarbejder