

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-06-2020 på ejendommen:

Tylvadvej 6  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanken fra 1988 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport


## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	26-10-2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16b miljøtilladelse fra 2018 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ændring af dyrehold foretages i eksisterende stalde.</li><li>- Ny gyllebeholder på 3.000 m3 gyllebeholder er ikke etableret.</li></ul> <p>Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del, der ikke er udnyttet.</p> <p>Ved tilsynet blev der spurgt til, hvilke dyretyper, der må være i staldene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staldanlægget er godkendt med dyretype: "Alle kvæg". Der må altså være køer, kvier og slagtekalve på ejendommen.</li></ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter</li><li>- Dybstrøelsesareal</li><li>- Spaltegulvbokse.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>Vilkår:</p> <p>I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p>

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor:



I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Produktions-areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
Eksisterende stald	2.268	1.768	Alle kvæg	Sengestald med spalter
		380		Dybstrøelse

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	3,38	0,00	40,20
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl /ringkanal	113	48,12	649,99	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,27	0,00	3,59
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	219	17,97	0,00	360,63

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 29-06-2020:</u> 76 handyr, 143 kvier.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 11 kvier (0-6 mdr.), 113 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (0-6 mdr.), 219 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2017/2018: 15 kvier (0-6 mdr.), 122 kvier (6 mdr.-kælvning), 72 slagtekalve (0-6 mdr.), 173 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2016/2017: 23 kvier (0-6 mdr.), 153 kvier (6 mdr.-kælvning), 10 slagtekalve (0-6 mdr.), 80 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	05-07- 1995	1.350	4.050	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>4 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Murafrænsning mod øst.</li> <li>- Mod vest: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllekanal i stald.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ved tilsynet blev 1 silo anvendt til krybbeaffald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vær opmærksom på, at krybbeaffald skal håndteres som dybstrøelse. <b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik, hvis det ikke afhentes løbende.</b></li> </ul> <p>Ensilageplads/møddingsplads op af ensilagesiloer anvendes ikke ved tilsynet.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ensilage/møddingsplads anvendes ikke ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vær opmærksom på, at hvis pladsen skal anvendes til ensilage/dybstrøelse, er der krav om enten murafrænsning eller 2 m. fri randbelægning med fald mod afløb.</li> </ul>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Der har tidligere været en forurening af vandløb, der kunne ses ved, at der var lammehaler i grøft/vandløb. Lammehaler er tegn på, at der har været en mængde organisk stof, oftest ensilagesaft.</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev eng øst for ejendommen besigtiget. Grøften blev ikke set/fundet og der blev ikke set spor efter forurening (lammehaler).</p>

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Søren Astrup Madsen	Tylvadvej 14A		

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	01-11-2018	10	512	2.050		Beholder kontrolleret 01-11-2018 med bemærkninger: <b>Fuger eftergås ved tom tank og udbedres.</b>
Gyllebeholder	01-01-1989	01-11-2018	10	195	782	Intet	Beholderen er beliggende bag Tylvadvej 14. Beholder kontrolleret 01-11-2018.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1986			0	7		
Gyllekanaler	01-01-1979			0	750		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til Ganer Å er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.050 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018 med bemærkning: Fuger eftergås ved tom tank og udbedres. <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Ejer skal indsende dokumentation (billede eller lignede) på at udbedringer er foretaget.</b></li> </ul> </li> <li>- Dykket indløb: Indløb i siden.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 782 m3. ved Tylvadvej 14A <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Gyllebeholderen fyldes med gyllevogn/lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3 ved Ø Finderupvej 1A er ikke etableret.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 616 m3 ved Skårupvej 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der blev i forbindelse med tilsynet underskrevet erklæring om, at gyllebeholderen er taget ud af drift.</li> <li>- Hvis gyllebeholderen igen skal anvendes, skal der først foretages beholderkontrol af gyllebeholderen.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg i gyllebeholder ved Tylvadvej 14A

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Slumstrupvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte på Slumstrupvej 4.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.

Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen. Ensilagesiloer kan evt. anvendes: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5a	1210558			Tank		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs		31-12-2018
5a	1210558	1900		Tank				800			

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1988 står på fast bund i stald.  - <b>Olietanken har overskredet sin anvendelsestid og skal derfor tages ud af drift.</b>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen. Overdækkes med plast. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.548 (ved Tylvadvej 14) og 93.665): 111.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li></ul> <u>Tylvadvej 10A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.365 og 93.366): 53.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. <ul style="list-style-type: none"><li>- Ifølge ejer er boringerne ikke længere eksisterende.</li><li>- Ifølge ejer vandes arealet fra boring ved Tylvadvej 6.</li><li>- <b>Tag gerne kontakt til Dorthe Bork (Markvandingstilladelser) på tlf. nr. 99741144.</b></li></ul>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*