

28. oktober 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos Skagen beton beliggende Drogden 1-3, 9990 Skagen og Søndermarksvej 26, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2021-05092/GEO-2008-04990

Frederikshavn Kommune har den 26. oktober 2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Christian Olsen i Skagen og John Nielsen i Sæby og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Fast belægning ved transport samt omlastning til og fra tankbiler, Drogden 1-3

Jf. virksomhedens gældende miljøgodkendelse for olieseparatoringsanlægget af 4. maj 2011, vilkår 23 og 24, skal der være befæstede arealer ved det stationære tankanlæg, eftersom der er transport af farligt affald samt omlastning af farligt affald.

Det **indskærpes** derfor, at der etableres fast belægning på strækningen langs det stationære tankanlæg.

Belægningen skal være etableret senest 1. januar 2022

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98461145	CVR nr.	10161142
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Drogden 1-3

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Udover betonværk og olie separation har virksomheden vognmandsforretning og autoværksted (separat tilsyn). I olie separerings anlægget modtager virksomheden primært bundolie fra skibe og olieholdigt affald. Virksomheden har købt et areal ved Skagen Havn. Arealet anvendes som oplag, når der modtages sten/ral/grus på Skagen Havn. Det betyder, at Skagen Beton kan tilkøre mængder til Drogden 1-3, når det passer virksomheden bedst. Ift. til naboer betyder det desuden, at mængderne på Drogden 1-3 heller ikke bliver så høje, at støv fra disse kan genere naboer.
Egenkontrol (journal)	Jf. gældende miljøgodkendelse for olie separerings anlægget skal der føres driftsjournal og virksomheden registrerer alle fraktioner løbende.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse vedr. olie separerings anlægget af 4. maj 2011 og miljøgodkendelse vedr. cementstøberi og betonblanderi af 26. februar 1992. Alle vilkår i godkendelsen blev gennemgået. Vilkår om fast belægning ved stationær tankanlæg er ikke opfyldt og forholdet indskræpes
Forurenet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand
I øvrigt	Virksomheden har stadig en nedskrevet, men ikke certificeret arbejdsmiljøpolitik. Virksomheden har en årlig serviceaftale med Gastech vedr. service af gasfyr. Virksomheden har tidligere modtaget sandblæsesand (som ikke-farligt affald), som indgik i produktionen af passiv beton. Dette sker ikke længere.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Filtre på pulversilo (HS silofilter) kontrolleres minimum 3-4 gange årligt. Der modtages løbende støv-klager over virksomheden. Virksomheden har installeret endnu en grundvandspumpe, så der nu er tre grundvandspumper, der kan gøre sten, sand og grus vådt inden behandling på pladsen. Dette skulle minimere støvgener for naboer.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved sortering af sand, sten og grus kan der være et højt støjniveau. Virksomheden er opmærksom på dette forhold og indgår gerne i dialog med naboer i konkrete klagesager. Seneste tiltag er, at der er opsat plader ved sorteringsanlæg, så eventuelt støj "slåes tilbage" og væk fra beboelse

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Olieseparationsanlægget har en separat spildevandstilladelse. Der er dialog med Skagen Renseanlæg, såfremt uregelmæssigheder (olie i spildevand) forekommer

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieseparationsanlægget er opbygget med 4 (én ekstra ift tidligere) olieudskillere placeret i en tankgård og olien opbevares i tilhørende tankanlæg. Olie-tankene er godkendt ved etablering. Der er sket en kraftig stigning i modtagelse af olieholdig spildevand og virksomheden modtager helt op til 700 m ³ pr år, primært fra krydstogtskibe

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 5900 l dieseltank fra 1998. Virksomheden anvender tanken i meget begrænset omfang, eftersom det er økonomisk mere fordelagtigt at tanke fra/indgå aftale med benzinstationer

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Olie fra olieseperationsanlægget afhentes af Avista Oil. Brugt motorolie afhentes af MV.
Affald, generelt	Betonaffald knuses på virksomheden eller hos afdelingen i Sindal. Metalskrot afleveres til KD Handel eller Stena Jern & Metal og blyakkumulatorer indgår i returordning via Danbritt

Søndermarksvej 26

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden er en del af Skagen Beton, hvor administrationen er placeret i Skagen. 1 mand har sin daglige gang på virksomheden. Ved tilsynet blev følgende oplyst: Sand/grus: 2000 m3 pr. år Cement: 200 ton pr. år. Formolie: 500 l pr. år Saltsyre og kaustik soda: 150 liter pr. år Færdig beton: 1000 m3 pr. år. Salg af sand/grus: 1000 m3 pr. år Salg af fliser og belægningssten. Mindre produktion og salg af færdig beton og sand/grus.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af en miljøgodkendelse
Forurenet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand
I øvrigt	Skagen beton, Sæby har overtaget naboejendommen og nedrevet hus. Pt. er området udlagt som naturområde og anvendes ikke

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Filtre/cykloner: Årlig eftersyn foretages af eget personale fra Sindal-afdelingen. Ved eftersynet renses filtre og påsættes på ny

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	CTM har ingen klager over støj fra virksomheden

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Spildevand fra rensning af blander og fra forme ledes ud på jorden. Den cementholdige jord opbevares i dertil indrettet grav og fjernes efter behov og køres til afdelingen i Sindal

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Ingen olieudskiller på ejendommen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald.
Affald, generelt	Betonaffald bortskaffes via Sindal-afdelingen som afhenter affaldet. Virksomheden er tilmeldt container til dagrenovation.