

Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 22. september 2021
Virksomhed: KARLSEN HYDRAULIK ApS	CVR-nr. 33761627
Adresse: , Skelsgårdvej 5, 7870 Roslev	P nr. 1016933666

Baggrund for tilsyn

Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet gennemføres som et: Basis tilsyn Kampagne tilsyn
 Prioriteret tilsyn Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende

- Spildevand – mængde og indhold
 - herunder olieudskillere/fedtudskillere
- Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse
- Opbevaring af olie og kemikalier
- Støj fra virksomheden
- Udledninger til luften
 - herunder filtre og skorstenshøjder
- Egenkontrol samt
- Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven

Ja Nej

Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?

Ja Nej

Af Viborg Amts tilladelse af 16. november 1999 til opførelse af maskinhus fremgår, at tilladelsen er givet på visse vilkår, bl.a. at maskinhuset er udført med tæt betonbund, støbt på plastfolie og med forhøjet kant langs ydervæggene. Bunden skal vedligeholdes, så den bibeholdes tæt. Ved tilsynet fandtes ingen revner eller utætheder i betonbund.

Seneste indsendte egenkontrol data

Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data: Ja Nej

Virksomheden er ikke omfattet af krav om indsendelse af egenkontrol.

Bemærkninger

Skive Kommune vil fortage et prioriteret tilsyn i 2022 med fokus på oplag af affald på virksomheden.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.

Miljøforhold på virksomheden

Virksomhedens kontaktperson	Søren Karlsen	Sagsnr.	GEO-2021-02597
Til stede ved tilsynet	Søren Karlsen	Tlf.	24424464
Tilsynsførende	Jesper N. Madsen	e-mail	karlsenhydraulik@gmail.com

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde(r)

H. Anlæg for motorkøretøjer

H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end én linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.

Virksomheden beskæftiger sig salg og reparationer af entreprenørmaskiner, investeringer og hermed beslægtede aktiviteter (Branchekode 331200). Alle reparationer bliver udført på den adresse hvor det pågældende køretøj befinder sig. Altså virksomheden udfører ikke reparationer på adressen. Desuden assisteres ved bugsering og bjergning af diverse køretøjer med døgnvagt.

Maskiner/anlæg:

Karlsen Hydraulik ApS råder over 8 køretøjer. Heraf:

Lastbiler 2

Rendegraver 1

Traktor 1

Gravemaskiner 4

Svejser, CO2, 2

Vinkelsliber

Kompressor, 1

Fyringsanlæg, kalorifere, 1

Fyringsolietank

Dieselolietank, 2-3

Status på overflader/gulve / udendørs oplagsområder / parkeringspladser / påfyldningspladser: Overfladebelægning og tilstand			
Belægning på områder med risiko for spild er i acceptabel stand. Udendørs kørearealer: SF Sten. Belægningen er i god stand. Produktionslokaler: Støbt gulv.			
Reguleringsgrundlag			
Autoværksted Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (908 af 30/08/2019)			
§ 42-virksomhed Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til meddelelse af påbud og forbud. ¹			
<u>DÆKNINGSBIDRAG</u>			
Brugerbetaling Bekendtgørelse nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.			
OBS: Timetaksten reguleres årligt og er i år 2021 433,5 kr. i timen. Betalingen opkræves hvert år i november måned for perioden 1. november i foregående år til 1. november i indeværende år.			
Produktionsareal m ²	Etabl. på nuværende adr. År:	Antal ansatte	Driftstid Man.-fre. kl.:
934m ²	Skelsgårdvej 5, 7870 Roslev	4	07:00-16:00
Planforhold	Landzonetilladelse af: - 27.09.2007 til opførelse af hal (overdækning) - 2007 til opførelse af hal (ny fabrikshal) - 15.06.2006 til opførelse af hal (ny fabrikshal, 517,5 m2) - 16.11.1999 til opførelse af maskinhus - 19.01.1973 til oplagsplads til murermesterforretning		
Beliggenhed - Afstand til boligområder og andre følsomme/sårbare områder			
<input type="checkbox"/> > 500 m	<input checked="" type="checkbox"/> 200 – 500 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 200 m
Bemærkninger			
Ca. 400m fra virksomheden mod nordvest ligger et fredet kirkeområde Ca. 400m med syd ligger en beskyttet sø			

1. Luftemissioner			
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende luftemissioner			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger			
Der svejses ca. 10 timer om året. Der er fast udsugning med afkast over tag samt mobilt udsugningsanlæg.			

¹ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 – "Miljøbeskyttelsesloven"

2. Støj			
Nr.	Aktivitet/proces	Støjkilde / Placering	
1	Intern transport/ Ekstern transport	Udendørs	
2	Af- og pålæsning	udendørs	
3	Kompressor	placeret indendørs	
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende støj			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger			
Skive Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.			

3. Opvarmning			
<input checked="" type="checkbox"/>	Oliefyr	<input type="checkbox"/>	Gasfyr
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Fjernvarme
Andet:			
Udføres tilsyn med fyr?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Dato for sidste tilsyn: 29/01/2019

4. Tanke								
Nr.	Tank	Placering (nedgravet/fritstående)	Indhold	Volumen (l)	Årgang	O. alarm	Reg. i BBR	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	SB 600/81, Roug, nr. 50571, termin 30 år	<input type="checkbox"/> Nedgravet <input checked="" type="checkbox"/> Over terræn <input checked="" type="checkbox"/> Indendørs	<input checked="" type="checkbox"/> Benzin <input type="checkbox"/> Dieselolie <input type="checkbox"/> Fyringsolie Andet:	1200 l	1995	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
2	Roug, nr. 7412201, ingen G. nr. termin 30 år	<input type="checkbox"/> Nedgravet <input checked="" type="checkbox"/> Over terræn, udendørs <input checked="" type="checkbox"/> Indendørs, opvarmet	<input checked="" type="checkbox"/> Benzin <input type="checkbox"/> Dieselolie <input type="checkbox"/> Fyringsolie Andet:	1500 l	1997	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
3	Thyholm Olieservice, nr. 0904060, G. nr. 51-5353 (overjordisk, oval ståltank, til udendørs opstilling, indv. offeranoder)	<input type="checkbox"/> Nedgravet <input checked="" type="checkbox"/> Over terræn, <input checked="" type="checkbox"/> Indendørs	<input type="checkbox"/> Benzin <input type="checkbox"/> Dieselolie <input checked="" type="checkbox"/> Fyringsolie Andet:	1200 l	2006	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord?						<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Hvis ja: Tank nr.	
Bemærkninger								
Tank 4. Roug, 124860. G.nr. 01-5013, er blevet af hentet af olieselskab i 2015.								

5. Anden opbevaring af olier og kemikalier samt råvarer		
Nr.	Type / Indhold	Opbevaring / Placering
1	Motorolie	Dunke på hylder i lagerhal med fast belægning og ingen afløb
2	Autoshampoo	Dunke på hylder i lagerhal med fast belægning og ingen afløb
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende opbevaring af kemikalier?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

6. Farligt affald					
Nr.	Type / indhold	EAK-Kode	Mængde opbevaret	Transportør / Modtageanlæg	Mængde / år
1	Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie (ikke chlorerede)	130208		Avista Oil	1300 l
2	Blyakkumulatorer	160601		Aage Espersen og søn A/S	10 stk
3	Trykbeholdere, brandslukkere, aerosolbeholdere, spraydåser	150111		Virksomheden selv/Genbrugsplads	-
4	Absorbtionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald)	150202			
5					
Er der påtalt forhold om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald					<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger					
Absorbtionsmidler (klude, tvist m.v. med farligt affald) 150202, skal bortskaffes som farligt affald. Eksempelvis sammen med spildolien.					

7. Andet affald					
Nr.	Affaldstype	EAK-Kode	Mængde opbevaret	Transportør / Modtageanlæg	Mængde / år
1	Dæk	160103		Øksendal	8 stk
2	Jern og metal	160117		Aage Espersen og søn A/S	5 tons
3	Pap/Papir	200101		Virksomheden selv	-
Er der på tilsynet påtalt forhold vedrørende opbevaring og bortskaffelse af affald?					<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger					
Der blev på tilsynet bemærket et stort oplag af affald på matriklen. Særligt udendørs. Det blev påtalt at en olietank, samt en palletank indeholdende rapsolie ikke var forsvarligt opbevaret.					
På baggrund af ovenstående, vil Skive Kommune føre et prioriteret tilsyn med virksomhedens oplag af affald i 2022.					

8. Spildevand	
Udleder virksomheden væsentlige mængder processpildevand (andet spildevand end sanitært)?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Er der vaskeplads for køretøjer?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
<p>Det er ved tilsynet oplyst at virksomheden kun vasker køretøjernes ruder og at dette foregår udendørs på befæstet areal. Der benyttes almindelig Auto-shampoo til vask og der bruges ca. 10m³ vand årligt.</p> <p>Såfremt aktiviteten øges eller udvides til decideret autovask, skal Skive Kommune underrettes med henblik på etablering af vaskeplads.</p>	

11. Kategorisering				
Skive Kommune har i forbindelse med tilsynet foretaget en kategorisering af virksomheden i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn.				
Sandsynlighed 50 %		Konsekvens 50 %		
A. Miljøledelse, systematik og miljøforhold	B. Regelefterlevelse	C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald	D. Emissioner til luft, jord og/eller vand	E. Sårbarhed
40 %	60 %	33 %	33 %	34 %
Score	Score	Score	Score	Score
5	1	3	1	3
2,6		2,34		
2,5				
<p>Karlsen Hydraulik ApS scorer lavt i den samlede risikovurdering. En lav score er bedst.</p> <p>Scoring 1 – 2,8 kaldes "lav" Scoring 2,8 – 3,6 kaldes "middel" Scoring 3,6 – 5,01 kaldes "høj"</p> <p>Den lave scoring i sandsynlighed skyldes primært miljøcertificeringen/den høje overholdelse af lovgivningens krav.</p> <p>Placeringen er foretaget på baggrund af de oplysninger, der fremgår af denne tilsynsrapport. Har du bemærkninger til placeringen, bedes disse videregivet inden 14 dage.</p>				