Assens Kommune,
Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610
6474 7511
industri@assens.dk
www.assens.dk

# Offentliggørelsesrapport for Prioriteret tilsyn udført den 14.09.2026

| | |
|---|---|
| Navn | Circle K Glamsbjerg |
| Adresse | Odensevej 14, st., Glamsdalen, 5620 Glamsbjerg |
| CVR-nummer | 28142412 |
| P-nummer | 1022805017 |
| Virksomhedstype | Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. |
| Miljørisikoscore / Dato | 4,34 / 29.10.2025 |
| Baggrund for tilsynet | Miljørisikovurdering |
| Hvad er der ført tilsyn med | Afstrømning af vaskevand fra forvaskeplads. |
| Konstateret jordforurening | Ikke relevant |
| Er der meddelt håndhævelser | Nej |
| Konklusion | Spildevandsvilkår er overholdt |

## Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.