



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 21.09.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vejleåvej 7, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Peter Schlippe.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

MVB = Maskinværksteder >1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøogsbehandlaren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.15-K08-1-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
11f	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Hero Ejendom Ishøj ApS	Vejleåvej 7	2635 Ishøj

Betaleradresse	Hero Gears A/S, Vejleåvej 7, Ishøj CVRnr: 13235872
Tlf. / mobil / e-mail	36 70 43 00 / 36 36 20 82 / hero@hero.dk
Hjemmeside	https://www.hero.dk/
CVR- / P-nummer	13235872 / 1000526039
Etableringsdato	17.08.2020
Kort beskrivelse	Hero Gears A/S blev grundlagt i 1942, fra 1961 lokaliseret i Rødovre og åbnede i Ishøj i august 2020. Hero Gears producerer specialtandhjul og aksler til kunder i hele verden.
Antal ansatte:	33
Produktionsareal (m ²):	2.900
Driftstider (kl):	Hverdage: 07 – 19 – Nogle gange fra 05 – 02. Lørdage: - Søn- og helligdage: -
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Kontaktperson: CEO Peter Schlippe, tlf.: 36 36 20 82, e-mail: ps@hero.dk

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	21-10-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Håndhævelser

Dato	Kommentar
21-09-2020	Ingen håndhævelser

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens affald, herunder jern og metal, er udsorteret i de relevante fraktioner og opbevares i egnede beholdere. Stena afhenter virksomhedens affald.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens farlige affald er opbevaret i egnede beholdere og over spildbakker hvor nødvendigt. Avista afhenter det farlige affald.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har en række decentrale udsugningsinstallationer med HEPA-filer, og en enkelt udsugning til slibeprocesser uden brug af køle- og smøremidler på med cyklon. Der føres driftsjournal og filtrene serviceret efter installatørens anvisninger. Der er ikke krav om præstationskontrol. Der er fremsendt billede af afkast på taget. Ingen bemærkninger på tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der kan forekomme støj på grund af intern kørsel samt afhentning og levering. Støjen er dog begrænset og virksomheden ligger i et erhvervsområde med god afstand til nærmeste beboelser og støjfølsom arealanvendelse. Der vurderes ikke at komme støj fra slibe- og drejeprocesser, da der ikke vil blive arbejdet for åben port. Ingen bemærkninger på tilsynet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Virksomheden opbevarer olie samt køle- og smøremidler og lidt rustbeskyttelse. Olie og køle- og smøremidler opbevares over spildbakker og uden risiko for afløb til kloak eller jord. Ingen bemærkninger på tilsynet.



Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er intet processpildevand, og derved kun sanitært spildevand fra administrationen og velfærdslokaler.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er sandfang på parkeringspladsen.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er olieudskillere på parkeringspladsen.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk