



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Gårdejer Ole Thomsen, Vaarstvej 152, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Ejer				
Ole Henry Thomsen	Vaarstvej 152	9260 Gistrup		
Tilsynsdato		21-05-2025		
Baggrund for tilsyn		Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon			CHR nr.	
Mobiltelefon			CVR nr.	26953685
E-mail			P. nr.	1009630747
Miljørisikoscore		4,34		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	10-07-2003

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-02-2020	Indskærpelese	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (615 m3)
17-02-2020	Indskærpelese	Efterkommet	Revner i lille beholder skal repareres
29-03-2022	Indskærpelese	Efterkommet	Kun komposteret dybstrøelse må lægges i markstak, og markstakke skal overdækkes straks efter udlægning.
29-03-2022	Aftale	Efterkommet	Logbøger for gyllebeholdere skal føres
14-02-2023	Aftale	Efterkommet	Mødding skal overdækkes
29-02-2024	Indskærpelese	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på den store beholder og logbøger for begge gyllebeholderes flydelag skal indsendes til kommunen.
29-02-2024	Aftale	Efterkommet	Gyllespild to steder ved den lille beholder skal fjernes.
29-02-2024	Aftale	Efterkommet	Mødding skal overdækkes.
21-05-2025	Aftale	Efterkommet	Træer ved den store gyllebeholder skal fjernes og gyllespildet ved den lille gyllebeholder skal oprensnes. Logbøger for flydelag på gyllebeholderne samt dokumentation for udbringningsmetode skal indsendes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning (m²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	0	120		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der var mange revner på møddingspladsen hvor der groede græs op igennem. Ejer forklarede at møddingen ikke placeres der hvor revnerne er.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb til gyllesystemet. Sidebegrænsning ok.
Møddingsplads, overdækning	Ingen overdækning ved tilsynet, da ejer var ved at muge ud. Overdækningen lå ved siden af møddingen. Ejer forklarede at møddingen overdækkes, når han er færdig med at muge ud.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tag- og overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Det vurderes ok. Når ejer muger ud, lægges det på møddingspladen indtil det har komposteret, hvorefter det lægges i markstak.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1984	13-02-2020	0	615		
Gyllebeholder	01-01-2004	13-02-2020	0	2.056		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	94		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Der groede lidt træer op ad den store gyllebeholder. Det blev aftalt med ejer at disse fjernes.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Begge gyllebeholdere var tomme ved tilsynet. Man kunne se skorper fra flydelaget i begge. Logbøger blev ikke set ved tilsynet, men det blev aftalt at disse indsendes.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok. Der blev dog observeret spild ved den lille gyllebeholder. Dette var opstået, da indløbsrøret manuelt skal kobles på fortanken. Ejer skal derfor selv placere røret fra fortanken, så det løber i den korrekte gyllebeholder. Der opstår derfor lidt spild, når røret flyttes. Det blev aftalt med ejer, at dette fjernes.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen fastmonterede anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ved forrige tilsyn, blev det konstateret, at begge gyllebeholdere ligger under 100 m fra et vandløb. Det blev dog vurderet, at vandløbet ikke var regelmæssigt vandførende, hvorfor der ikke er krav om alarm.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere blev sidst kontrolleret i 2020. Der er fortsat krav om 10 års kontrol., hvorfor de skal kontrolleres igen i 2030.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Maskinstation står for udbringning. Der blev ikke fremvist fakturaer på tilsynet, men det blev aftalt at disse indsendes.

Billeder



Indløb på stor gyllebeholder.



Flydelag på lille gyllebeholder.

Billeder



Flydelag på stor gyllebeholder.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødning ved tilsynet.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet, da ejer regner med at lukke landbruget ned om få år.
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer har ikke en aftale med et biogasanlæg.