



Magnussen Biler
Fuglsang Allé 16
7000 Fredericia
Michael Kristiansen
michael@magnussenbiler.dk

09-12-2018
Sags id.: 18/9905
Sagsbehandler:
Mette Schjødt

Miljøtilsyn hos Magnussen Biler, Fuglsang Allé 16, 7000 Fredericia.

Fredericia Kommune foretog den 22. november 2018 et miljøtilsyn hos Magnussen Biler, cvr. nr. 38654071, p-nummer 1022457299.

Tilsynet blev udført af sagsbehandler Mette Schjødt. Fra virksomheden deltog ejer Michael Kristiansen.

Ved tilsynet blev de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, kemikalier, spildevand og støj gennemgået. Ved tilsynet var der særligt fokus på AdBlue, da Fredericia Kommune gennemfører en tilsynskampagne i 2018-2019, der sætter fokus på AdBlue's miljøpåvirkninger, og hvordan AdBlue kan opbevares og håndteres så risikoen spild minimeres.

Konklusion

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.

Opfølgning på sidste tilsyn

Michael Kristiansen overtog værkstedet i juni 2017, og tilsynet i 2018 er det første tilsyn med Michael som ejer. Michael har valgt at videreføre navnet Magnussen Biler. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i værkstedets indretning efter ejerskiftet.

Besigtigelse af virksomheden

Magnussen Biler udfører almindelige service og reparationer af personbiler. Værkstedet er med i Autopartner kæden. Der er ikke salg af biler i stort omfang, men det hænder, at der sælges en bil.






Der modtages som udgangspunkt ikke totalskadede biler fra trafikuheld på værkstedet. Det vil sige, at der ikke modtages biler, hvor der er risiko for spild/afdrypning af miljøfremmede stoffer. Det hænder dog, at en bil indleveret til reparation efter et trafikuheld eller anden skade bliver takseret som totalskadet, fordi udgifterne til reparationer overstiger bilens værdi.

Værkstedet har åbent mandag-torsdag kl. 8-16.15, fredag kl. 8-14.30.

Ud over Michael er der en mekaniker, en lærling, en servicemedarbejder samt en administrativ medarbejder.





Besigtigelsen gav anledning til følgende bemærkninger:

Luftemissioner:

På værkstedet er der etableret punktudsug til udstødningsgasser og svejserøg. Afkast fra udsugningsanlægget er ført mere end én meter over tag.

Hermed lever udsugningsanlægget op til autoværkstedsbekendtgørelsens krav.


Derudover er der etableret komfort ventilation.

Affald:

På tilsynsdatoen var der følgende affaldscontainere:

Affaldstype	Opbevaring	Modtager
Spildolie	Spildolietank	Avistaoil
Spraydåser	200 l spændelågsfad på værkstedet	Stena
Bremsevaskevand	200 l tromle på værkstedet	Stena
Køler væske	200 l tromle på værkstedet	Stena



Jernskrot	Udendørs lukket container 	PK Produkthandel
Diesel/benzinblanding	200 l tromle på værkstedet 	Stena
Batterier	På værkstedet	Au2parts / Jysk Autohjælp
Miljøklude/Miljømætter	På værkstedet 	Berntsen Textil Service A/S

Brandbart	Udendørs container 	City Container
Dæk	Udendørs 	PK Produkthandel
Dagrenovationslignende erhvervsaffald	Udendørs container	Fr. Kom. (P.Fournaise)

Opbevaringen af affald er miljømæssig forsvarlig, og lever op til autoværkstedsbekendtgørelsens krav.

Kemikalier

Kølervæske og sprinklervæske opbevares i 200 tromler på værkstedet.

Olieprodukter opbevares i dunke fra 1-20 l på hyler med spildbakker.

Spraydåser, indeholdende forskellige rengørings- og plejemidler opbevares i et skab.

Værkstedet har betongulv, der er uden synlige revner. Gulvet er malet.

Opbevaringen er miljømæssig forsvarlig.

På værkstedet står en 200 l tromle med AdBlue. Tromlen er forsynet med el-pumpe. Tromlen er placeret på betongulv uden synlige skader, og der er ikke risiko for, at et spild kan løbe ud af værkstedet, og ned i kloak eller ud på bar jord. Opbevaringen og håndteringen er miljømæssig forsvarlig.

Ved tilsynet oplyste jeg om, at AdBlue ikke er mærket som ”miljøskadeligt” i den europæiske lovgivning for kemikalier, men at stoffet alligevel kan skade miljøet. Kvælstoffet i AdBlue forurener jord, grundvand, søer og vandløb, hvis der sker et udslip. AdBlue kan bl.a. forårsage algeopblomstring, iltsvind og fiskedød.

Jeg har vedlagt en folder om AdBlue, som uddeles i forbindelse med tilsynskampagnen.

Spildevand

Der udledes udelukkende sanitært spildevand.

Der er en vaskeplads i nabobygningen, som anvendes sammen med Stounbjerg Auto. Afløb fra vaskepladsen er tilkoblet olieudskilleranlæg, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Støj

De primære støjklender vurderes at være udsugningsanlæg, kompressorer, brug af luftværktøj, intern transport samt til- og frakørsel fra ejendommen.

Det nærmeste boligområde ligger ca. 55 meter fra virksomheden.

Af autoværkstedsbekendtgørelsen fremgår, at:

Mellem kl. 7-22 skal enhver støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, vinduer og døre

Mellem kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.

Fredericia Kommune har ikke modtaget klager over støj fra værkstedet. På tilsynsdagen var porte, døre og vinduer lukkede.

Lovgrundlag

Miljøforholdene på værkstedet reguleres efter bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. (autoværkstedsbekendtgørelsen).

Miljøtilsynet er gennemført i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne for brugerbetaling i brugerbetalingsbekendtgørelsen (bek. nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). Brugerbetalingen opkræves i november måned fra de virksomheder, der har været ført tilsyn med.

Autoværkstedsbekendtgørelsen, og de øvrige bekendtgørelser, der nævnes i tilsynsbrevet, kan finde så www.retsinfo.dk.

Offentliggørelse af tilsynsdata

Miljømyndigheden skal offentliggjort udvalgte oplysninger fra gennemførte miljøtilsyn på den fælles platform Digital Miljøadministration (DMA). Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder.

Jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen skal du gøres bekendt med oplysningerne inden de bliver offentliggjort på DMA. Jeg vil derfor meget gerne høre fra dig inden den 3. januar 2019, hvis du har bemærkninger til de oplysninger, der fremgår af nedenstående skema.

Virksomhedens navn	Magnussen Biler
Virksomhedens adresse	Fuglsang Allé 16, 7000 Fredericia
Virksomhedens CVR nummer	38654071
Dato for tilsyn	22. november 2018
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, prioriteret, §9)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Magnussen Biler er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, og foretager reparation og service af personbiler.
Hvad der er ført tilsyn med?	Tilsynet omfattede hele virksomheden. Ved tilsynet blev de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, kemikalier, spildevand, luft/ lugt og støj gennemgået.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ved tilsynet ikke observeret tegn på jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ikke relevant

Miljømyndigheden skal vurdere, om der er fremkommet oplysninger i forbindelse med miljøtilsynet, der er undtaget aktindsigt jf. reglerne i offentlighedsloven, persondataloven og

bekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger. Jeg vurderer, at der ikke er fremkommet oplysninger i forbindelse med tilsynet, der skal undtages aktindsigt.

I kan læse mere om kravene til offentliggørelse på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk, eller i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljørisikovurdering

Fredericia Kommune fører ikke tilsyn med alle virksomheder lige ofte. Ved hjælp af et screeningsværktøj, en såkaldt miljørisikovurdering, udvælges de virksomheder, hvor sandsynligheden for en uacceptabel miljøpåvirkning, og konsekvensen ved miljøpåvirkningen er størst. På disse virksomheder føres tilsyn oftere end hos virksomheder, hvor sandsynligheden og/eller konsekvensen er lille.

I Miljøtilsynsplan 2018-2022 findes flere oplysninger om miljøtilsyn i Fredericia Kommune. Miljøtilsynsplanen kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside www.fredericia.dk.

Afsluttende bemærkninger

Er der spørgsmål til dette brev, eller hvis der inden næste tilsyn skulle opstå spørgsmål af miljømæssig karakter, kan jeg kontaktes på tlf. 7210 7648 eller mette.schjodt@fredericia.dk.