



Colas Danmark A/S, Køge Havn

Nordhavnsvej 9

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Colas Danmark A/S, Køge Havn, Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Colas Danmark A/S, Køge Havn		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 9, 4600 Køge		
CVR nummer	10246415		
Virksomhedstype	Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time		
Dato for tilsynet	31.08.2020		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
16-09-2020	Henstillinger	AMS på støv har mange overskridelser i marts måned. Bedt om gennemgang og forklaring. Systemet skal kunne slå alarmen fra og fratække opstarter, så der ikke bliver daglige overskridelser. Er overskridelserne reelle, skal tilsynsmyndigheden altid kontaktes, og anlægges standses jf vilkår 27.	Meddelt
16-09-2020	Henstillinger	Låg på kassen med elektronik skrot.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Belægninger skal gennemgås årligt i stedet for hvert 2. år. Overskridelser på støvemissioner skal undersøges.