



Rapport for miljøtilsyn hos Struervej 55, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07-09-2017		
Ejer Adresse	TECHCOLLEGE S/I Øster Utrup Vej 1, 9000 Aalborg		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	64767
Mobiltelefon		CVR nr.	46994051
E-mail		P. nr.	
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	09-04-2013		
Tilladte dyreenheder	104,46 DE		
Registrerede dyreenheder	102,57 DE		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-09-2017	Aftale	Meddelt	Olietank på værkstedet på Struervej 70 skal anmeldes til kommunen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	09-04-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	09-04-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	2,47	09-04-2013	
St.r. årskøer	Dybstr., m.spalter, linespil	43	57,33	09-04-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	17,14	09-04-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	25	3,98	09-04-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	25	1,70	09-04-2013	
Smågrise	Fast gulv	550	2,64	09-04-2013	
Slagtesvin	Dybstrøelse	550	14,10	09-04-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstr., m.spalter, linespil	42	60,94	578,90	920,91
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,12	0,00	37,09
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	13,16	0,00	258,96
Slagtesvin	Dybstrøelse	586	15,81	0,00	168,92
Smågrise	Fast gulv	635	3,03	46,69	11,84
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	25	3,98	0,00	75,65
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	25	1,70	42,50	0,00
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	24	0,40	0,00	4,18

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ifølge gødningsregnskabet 2015-16 er produktionen af smågrise og slagtesvin højere end tilladt, men antallet af dyreenheder er samlet set inden for det tilladte. Smådyrene indgår ikke i gødningsregnskabet, men de udgør ikke et stort antal.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab for 2015-16
Anvendelse af bygninger og stalde	Kvægstalden er med dybstrøelse og spalter ved foderbordet. Både køer og kvier kommer på græs i sommerhalvåret. Svinestalden er med dybstrøelse. Der er en lille hestestald i gavlen af "anlægsgartner-bygningen" I smådyrstalden er der fugle, leguaner, slanger mm. og i et udendørs anlæg er der 2 vaskebjørne

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-04-1997	0	2.175		
Møddingsplads	01-04-1997	150	450		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur (min. 1 m) afgræsning på 3 sider
Møddingsplads, afløb	Møddingspladsen er forsynet med 4 riste. Afløb herfra til gyllebeholder. Ved tilsynet var ristene ikke synlige, men der stod ikke meget vand på pladsen på trods af at det lige havde regnet meget.
Møddingsplads, overdækning	Ingen overdækning - udmugning dagligt fra svinestalden
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagvand kan ikke løbe ind på pladsen
Opbevaringskapacitet fast mæg	Ok.
Møddingsplads, øvrige	
Ensilage i markstak - placering	Al ensilage ligger i markstakke, og det vurderes at afstandskrav er overholdt (min. 30 meter til naboskel). Der var ikke tegn på saftafløb fra ensilagestakkene.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1997	29-11-2007	0	380	Fast låg	
Gyllekanaaler	01-01-1997		0	120	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK Man er opmærksom på at fælde træer ved beholderen hvert år.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholder kontrolleret 2007, skal kontrolleres igen i 2017. Leo ville sørge for at få bestilt beholderkontrol.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, der er ingen vandløb indenfor 100 m fra gyllebeholder
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Overdækket med betonlåg - intet krav om logbog
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke fast pumpe til tømning af gyllebeholder - der anvendes gyllevogn med sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra møddingsplads tilledes gyllebeholder
Opbevaringskapacitet til gylle	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld
Gyllebeholder, øvrige	Fortank mellem stald og gyllebeholder. Ingen risiko for tilbageløb til stald, da niveau ligger under stald niveau.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Komposteret dybstrøelse lægges i markstak.	2
Kompost i markstak, placering	Afstandskrav vurderes at være overholdt (min. 30 meter til naboskel)	
Kompost i markstak, overdækning	Begge markstakke er overdækket med plastik	
Kompost, øvrige	Vær opmærksom på husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15, stk. 5: Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over oplaget, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol. F.eks. kan markkort fra arealstøtteordningen anvendes til at indtegne markstakkene.	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Foregår på støbt plads / møddingspladsen. Der er kontraventil på tæppestedet.
Rengøring af udstyr	Foregår på støbt plads / møddingspladsen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I afløste skabe i kemirum uden afløb til kloak.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Struervej 70: Spildolie står på spildkar. Mokana afhenter spildolie og brugte oliefiltre. Pjece med kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier blev udleveret. Pjecen er også tilgængelig på kommunens hjemmeside.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der er beholder ved grisene. Skolen har sundhedsrådgivningsaftale med dyrlæge, og har derudover kursus i medicin håndtering. Skolen er tilmeldt kommunens indsamlingsordning for afhentning af klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Under kadaverkappe, i containere eller fryser.
Opbevaring af andet affald	På landbruget sorteres spraydåser fra. På værkstedet på Struervej 70 sorteres metal og papir/pap fra.
Affald, øvrige	Renovationsvæsenet og Stena afhenter affald.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Det overvejes at få dybstrøelsen via biogasanlæg, fordi udnyttelsen af næringsstofferne i dybstrøelsen ville være bedre, hvis det havde været gennem et biogasanlæg, fordi så er gødningen bedre omsat.
Energiforbrug/besparselser*	Skolen underviser i at minimere brændstofforbruget til transport og markdrift. Hovedskolen har haft projekt med at spare på el, varme og vandforbrug. Nogle armaturer i kostalden skal udskiftes, og det overvejes at få LED-belysning.
Vandforbrug*	Vandkopper og vandkar tjekkes dagligt. Vandspild er uønsket, fordi dybstrøelsen må ikke blive for våd.
Natur/sø*	Ikke drøftet
Resourcer og genanvendelse*	Talt om muligheden for at lave affaldssortering på landbruget. Bl.a. kan pap og ensilageplastik gå til genanvendelse. Firmaer, som afhenter plastik til genanvendelse er f.eks. Stena og Ragnsell. Vejledning om sortering af affald blev udleveret.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	På Struervej 70 lå der en bunke murbrokker, som skolen anvender til at lave veje. Vær opmærksom på, at anvendelsen af byggeaffald skal godkendes af kommunen. Pjece vedr. genanvendelse af byggeaffald blev udleveret.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Anticimex Fluer: i dybstrøelsen i svinestalden anvendes rovfluer. I kalvestalden er der fluer. Der muges ud hver 14. dag. Udmugning ugentligt vil give en bedre forebyggelse mod fluer.
Modtager affaldsprodukter	Der anvendes ikke spildevandsslam

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklider	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Olietank til diesel på Struervej 70. Tanken fremgår ikke af BBR. Det er aftalt, at tanken anmeldes til kommunen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke relevant
Øvrige bemærkninger	Der er en (eller to) byggesager, som ikke er afsluttet. Skolen vil følge op på, hvad der mangler for at kunne afslutte byggesagerne.