

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	31.10.2018
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	35419276
P-nummer	
Virksomhed	Mulles Auto
Adresse	Rudolfgårdsvej 8c
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	
Mobil	20878162
e-mail	Abdo Brothers <exportbiler@hotmail.com>
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	07.10.2013
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Mustafa Abdo og Rene Laursen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	<p>Der er ved tidligere kommunikation via e-mail oplyst at der opkøbes brugte biler der virker og ikke virker til rent videresalg til eksport. Det er oplyst at der laves mindre reparation som hjulskift skift af pærer skifte et batteri skifte bærende løse dele på bilerne.</p> <p>Virksomheder og Jord vurderer ud fra beskrivelsen og tilsynet at virksomheden falder ind under kategorien som autoværksted. Værkstedet skal ikke anmeldes idet denne rapport og tilsynet har registreret virksomheden hos Aarhus Kommune.</p> <p>Hvis der ikke vaskes biler på værkstedet, behøves der ikke etableres en olieudskiller. Det skal dog nævnes at alle afløb der er i værkstedet i så fald skal afblændes så man er sikker på der ikke kan ske spild.</p> <p>Ved tilsynet stod der ca. 100 biler på matriklen men ingen af dem så umiddelbart ud til at være skrotbiler. De var alle intakte og brugbare.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	Det er første gang der er tilsyn på virksomheden.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen egentlig egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Import og eksport af biler. Der købes brugte biler som virker og ikke virker til rent videresalg. De fleste biler købes med henblik på at få dem nysynet samt toldsyne for at få afgift tilbage. Mindre reparationer som hjulskift skift af pærer skifte et batteri skifte bærende løse dele på bilerne.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 2 personer.

Planforhold

Planforhold	121103ER 31 -Erhvervsområde I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 2 - 5 Et autoværksted ligger i virksomhedsklasse 4
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 08:00-17:00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ved tilsynet var der ikke nogen råvare. Det er små reparationer så der er ikke noget lager af råvare endnu.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste nabo er ca. 145 meter væk.
Væsentlige støjkloder	El-skruemaskine og lille el-mini kompressor.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vurdering af støj	Der er ikke indkommet klager over virksomheden og den vurderes heller ikke at være kilde til megen støj.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er pt ikke etableret udsugning.
Rumopvarmning	Vides ikke. Ikke afklaret ved tilsynet.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen spildevandstilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der udledes ikke spildevand fra virksomheden ud over sanitært spildevand. Der vaskes ikke biler på matriklen. Vaskes der biler gøres dette hos http://aarhuscontainerdepot.dk/ på Rudolfgårdsvej 8b, 8260 Viby J.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Det vides ikke om der er olieudskillere på adressen. Der er en grav inde i værkstedet til servicering af undervogn. Der kunne godt være en olieudskiller tilknyttet denne men det kunne ikke dokumenteres ved tilsynet. Der er fundet gamle tegninger hvor der står nævnt et sandfang om der er tilknyttet olieudskillere til dette vides ikke. Tegninger er sendt med denne tilsynsrapport.
Tømning / kontrol af udskillere	-

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	-

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er affaldssortering på virksomheden. Der er en container til jern og spildolie afhentes af Avista Oli. Gamle batterier opbevares indenfor aflåst og afhentes af leverandør.
Øvrigt affald	Der er også en container til renovations affald.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke registreret nogen olietanke i OIS og der var heller ingen olietanke ved tilsynet. Spildolie opbevares i tromler med spildbakke.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i tromler der står i spildbakke.
Opbevaring af flydende råvarer	Der var ikke umiddelbart nogen flydende råvare ved tilsynet.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Belægninger så fine ud og der var rent og pænt.
Jordforurening	Ejendommen er V 1 kortlagt.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnr@aarhus.dk