



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1862
Ref. TISCH/LOPED
Dato: 20. januar 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ydernæs Losseplads
Virksomhedens adresse	Kanalvej 73, 4700 Næstved
CVR nummer	29189625
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	10.12.2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	27.11.20
Deltagere fra virksomheden	Efter aftale var der ingen deltagere fra virksomheden på det fysiske tilsyn.
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Tina Schmidt og Lone Grunnet
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse, herunder af slutfædækning (fysisk tilsyn)
Materiale udleveret	-




Fig. 1 Ydernæs Losseplads




Fig. 2 Afgrænsning af lossepladsen

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå. Der er ingen håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
20-12-2017	Påbud efter MBL, un §41 a eller b	Påbud om gasmåling. Efterkommet
23-03-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår i påbud om gasmåling. Efterkommet.
10-01-2020	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår i påbud om gasmåling. Efterkommet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Gasdispersionsundersøgelse indikerer lav gasemission fra Ydernæs Losseplads, men nogen gasemission fra den gamle losseplads (område C, se bilag 1), som ikke hører til Ydernæs Losseplads og som ikke hører under Miljøstyrelsens myndighedsområde.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse, reetablering og slutafdækning af Ydernæs Losseplads, 14. august 2002.
2. Påbud om ændring af vilkår 2.3 vedr. slutafdækningens tykkelse på Ydernæs Losseplads, 13. maj 2019

Gennemgang af miljøforhold

Ydernæs Losseplads modtog affald til deponering fra 1970'erne frem til 1992. Lossepladsen er anlagt uden perkolatopsamling. Der udføres ikke monitoring, og fysisk tilsyn på lossepladsen er derfor alene en generel besigtigelse af lossepladsen og dens slutafdækning.

Generel besigtigelse

Ydernæs Losseplads er jævnt bevokset med græs og urteagtig vegetation med mindre partier af buske og træer. I et enkelt område blev der observeret stor bjørneklo (fig. 7 og 8), som der er bekæmpelsespligt for.

I et område blev der observeret små oplag af brokker, jord, imprægneret træ m.m., se fig. 4, 5, 6 og 8. Ydernæs Losseplads er nedlukket, men er endnu ikke overgået til passiv tilstand. Lossepladsen er ikke godkendt til andre aktiviteter. Imprægneret træ og andre evt. forurenede oplag kan påføre jorden forurening. Miljøstyrelsen henstiller til at oplagene fjernes.

Der udføres ikke monitoring på Ydernæs Losseplads, men der er i 1994 udført en række borer, hvor kun to fremgår af Jupiter databasen. De gamle borer kan være relevante, hvis fornyet prøvetagning bliver nødvendig i forbindelse med vurdering om lossepladsens overgang til passiv tilstand. På tilsynet blev observeret et rør, som måske kan være et forerør fra en gammel boring, se fig. 8 og 9.



Fig. 3 Lossepladsen set fra syd. Næstved Affaldsenergi i baggrunden.



Fig. 4 Små oplag af brokker, jord, imprægneret træ m.m.



Fig. 5 Små oplag af brokker, jord, imprægneret træ m.m.



Fig. 6 Små oplag af brokker, jord, imprægneret træ m.m.



Fig. 7 Område med stor bjørneklo



Fig. 8 Området med små oplag af brokker, jord m.m. er vist med rød ring. Blå ring er område med stor bjørneklo. Gul ring er området med evt. gammel boring.



Fig. 9 Forerør fra en gammel boring?

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøstyrelsen observerede et område med stor bjørneklo, som der er bekæmpelsespligt for.
2. Miljøstyrelsen observerede et område med små oplag af brokker, jord, imprægneret træ m.m. Miljøstyrelsen henstiller til at oplagene fjernes.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Bilag 1