

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	05.10.2022	
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn	
CVR-nummer	19986292	
P-nummer	1007519210	
Virksomhed	Europcar Østergaard Biler A/S, Værksted	
Adresse	Viaduktvej 3	
Postnummer og by	8260 Viby J.	
Telefon	89331192	
Mobil	24260022	
e-mail	mba@europcar.dk	
Kontaktperson	Martin Bachstein	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	15.01.1997	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Martin Bachstein og Brian Svoldgaard Andersen	
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10. december 2015.
Afsluttende bemærkninger	Det blev aftalt ved tilsynet at virksomheden får flyttet palle med defekte batterier et andet sted hen i lagerlokalet væk fra afløbet og op i en spilbakke af en type.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen bemærkninger fra sidste tilsyn at følge op på.
Egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev fremvist ved tilsynet.
Miljøledelse og systematik	Nej.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden foretager vedligeholdelse og reparation af virksomhedens egne udlejnings- og leasingbiler.</p> <p>Virksomheden er delt op i to værkstedsafsnit – mekanisk værksted og karosseriværksted.</p> <p>Virksomhedens maskinpark og -anlæg</p> <p>10 stk. lifte i mekanisk værksted</p> <p>1 stk. kompressor</p> <p>2 stk. dækmaskiner</p> <p>2 stk. afbalanceringsmaskiner</p> <p>2 stk. CO2-svejseapparater</p> <p>1 stk. punktsvejseapparat</p> <p>1 stk. bremseprøvefelt</p> <p>Diverse håndværktøj</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 7 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 121104ER.</p> <p>Afstanden til forureningsfølsom anvendelse er over 100 meter.</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 06.45-15.30
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Flydende råvarer opbevares delvist på spildbakker sammen med farligt affald.</p> <p>Gulvafløb er blevet sløjftet siden sidste tilsyn.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er over 100 meter.
Væsentlige støjkloder	<ul style="list-style-type: none"> • Til- og frakørsel af køretøjer • Kørsel med truck • Ventilationsanlæg/udsugningsanlæg
Vurdering af støj	<p>Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er over 100 meter.</p> <p>Maskiner og skruekompressor er etableret indendørs. Reparationer foretages for lukkede porte, døre og vinduer.</p> <p>Det vurderes at virksomheden ikke er kilde til støjgener.</p>

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Foruden rumventilation med varmegenvindingsanlæg er der procesudsugning.</p> <p>Mekanisk værksted</p> <p>Proces: Udsugning for båndsliber</p> <p>Filter: Cyklonfilter</p> <p>Afkast: 2 m over tag</p> <p>Proces: Udsugning for udstødnings røg (3 stk. i ét afkast)</p> <p>Filter: Cyklonfilter</p> <p>Afkast: 2 m over tag</p> <p>Proces: Udsugning ved rudelimning</p> <p>Filter: Cyklonfilter</p> <p>Afkast: 2 m over tag</p> <p>Bemærkninger: Indeholder opløsningsmidler fra afrensning og fra lim.</p> <p>Karosseriværksted</p> <p>Udsugning for svejserøg, spartling og blandebord for spartel</p> <p>Filter: Cyklonfilter</p> <p>Afkast: 2 m over tag</p> <p>Bemærkninger: Spartel indeholder styren men det undgås så vidt det er muligt</p> <p>Udsugning for slibning af spartel</p> <p>Filter: Cyklonfilter + finfilter</p> <p>Afkast: 2 m over tag</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Bemærkninger: Oplysninger om finfilterets rensesgrad kunne ikke fremvises. Det blev aftalt at det vil blive eftersendt. Koncentrationen af støv må ikke overstige 20 mg/Nm³. Rensning af filter sker automatisk. Udsugning for udstødnings røg Filter: Cyklonfilter Afkast: 2 m over tag</p> <p>Det blev oplyst, at rumventilation og procesudsug kontrolleres og serviceres af eksternt firma. Servicerapport fra firmaet Danklima blev fremvist (jan17).</p>
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Nej

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renses-anlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Området er separat kloakeret, således at spildevand skal afledes til spildevandssystemet og overfladevand skal afledes til spildevandssystemet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Der er ingen spildevandstilladelse på virksomheden.</p> <p>I virksomhedens lagerhal er der etableret afløbsrender, hvor auto-vask kan forekomme. Virksomheden foretager vask af en bil ca. en gang i måneden og motorvask foretages ca. en gang hver anden måned.</p> <p>Vask af biler foretages med en hedtvandsrenser med tilsætning af "Autoshampoo" fra I/S Sparmasan. Motorvask foretages med hedtvandsrenser hvor motoren først behandles med et affedtende produkt.</p> <p>Spildevand afledes til Aarhus Vand A/S's spildevandssystem via en sandfangsbrønd og en olie-udskiller. Olieudskilleren er af beton fra 2003 og er med koalescensfilter og har en ydelse på 3 l/sek. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning med en årlig tømning.</p> <p>Virksomheden var ikke klar over, at olieudskilleren indeholder et koalescensfilter og at dette jævnligt bør tilses for at kontrollere filterets tilstand og evt. udskifte det efter behov. Virksomheden bør fremover jævnligt tilse olieudskilleren med koalescensfilter.</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Tilmeldt kommunal tømningssordning.
Tømning / kontrol af udskiller	Sidst tømt 13.10.2021

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Tilmeldt kommunal tømningssordning.
Tømning / kontrol af sandfang	Sidst tømt 13.10.2021

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Spildolie Opbevaring: Dobbeltvægget spildolietank Transportør: avistaoli Modtager: avistaoli</p> <p>Kølervæske Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Dæk Helstrup dæk</p> <p>Bremsevaskervand Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Blyakkumulatorer Opbevaring: Plastkasse, indendørs Afleverer selv</p> <p>Batterier Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Lysstofrør Løst Kører selv Genbrugspladsen</p> <p>Spraydåser Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Affald fra olieudskiller Opbevaring: I udskiller Indsamler: Den kommunale tømningssordning Modtager: Modtagestationen for Farligt Affald</p> <p>Affald fra sandfangsbrønde (olieholdigt) Opbevaring: I sandfangsbrønd Modtager: Den kommunale tømningssordning Modtagestationen for Farligt Affald</p> <p>Filterstøv (spartelmasse) Skrotbiler (totalskadede biler) Opbevaring: Løst Modtager: Halling Autoophug</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Alkalisk rensmiddel (olieholdig) Opbevaring: Plasttromle Transportør: Stena Miljø A/S Modtager: Stena Miljø A/S</p> <p>Under tilsynet blev bortskaffelse af filterstøv fra slibning af spartelmasse ikke drøftet. Der gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at dette emballeres grundigt inden bortskaffelse for at forhindre støvflugt. Affaldets kategorisering som farligt affald skyldes den meget lille partikel-størrelse. Efter tæt emballering kan affaldet bortskaffes sammen med almindeligt brændbart affald.</p> <p>Kvitteringer for affaldsbortskaffelse gemmes i en mappe.</p> <p>Skrotbiler hentes af Halling Autoophug, ca. 1 om måneden</p>
Øvrigt affald	<p>Dagrenovation (uhygiejnisk) + brændbart affald Opbevaring: Minicontainer Transportør: HCS Modtager: Affaldsforbrændingen, Lisbjerg</p> <p>Metal Opbevaring: Lukket container Transportør: Nova skrot</p> <p>Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Opbevaring: Løst Transportør: Kører selv Modtager: Genbrugspladsen</p> <p>Autoruder Opbevaring: Løst Transportør: Kører selv Modtager: Genbrugspladsen</p> <p>Dæk Opbevaring: Løst Transportør: Nova Modtager: Dækbranchens miljøfond</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 Spildolie Størrelse: 1500 l År: 2003 Placering: På lager Bemærkninger: Dobbeltvægget plasttank fra DeHorst 2 Motorolie Størrelse: 1000 l År: 2003 Placering: På lager Bemærkninger: Dobbeltvægget metaltank fra DeHorst 3 Motorolie Størrelse: 1000 l År: 2003 Placering: På lager Bemærkninger: Dobbeltvægget metaltank fra DeHorst
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i en dobbeltvægget 1500 liters spildolietank af plast fra 2003, som opbevares indendørs på lageret. Øvrigt farligt affald opbevares i tromler på rist over spildbakker. Dog henstod der to tromler med oliefiltre ved siden af spildbakkerne. Der er gulv afløb i lokalet, hvorfor farligt affald skal opbevares på spildbakker eller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	lignende. Der blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier skal overholdes.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares delvist på spildbakker sammen med farligt affald.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ikke en påfyldningsplads på virksomheden.
Belægninger	Alle virksomhedens pladser anses for tætte. Der er lavet asfalt på bagsiden
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jordforurening ved tilsynet.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden har udskiftet alle lyskilder til LED og er generelt meget opmærksom på at optimere virksomheden i forhold til energi.

Opvarmning

Beskrivelse og vurdering af opvarmningsform.

Virksomheden opvarmes med fjernvarme som i øjeblikket er det mest energieffektive.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf:
e-mail: mnnr@aarhus.dk