

Gert Jakobsen Transport ApS  
Hornbjergvej 51  
8543 Hornslet

10. december 2018  
Sagsnr.: 18/44703  
**Kontaktperson:**  
Lis Bach  
Tlf.: 87 53 56 88  
limb@syddjurs.dk

Sendes kun pr. e-mail til:  
[elin@gjtransport.dk](mailto:elin@gjtransport.dk)

## Miljøtilsyn hos Gert Jakobsen Transport ApS

Syddjurs Kommune har den 19. november 2018 foretaget miljøtilsyn hos Gert Jakobsen Transport ApS.

Tilsynet var et "basis tilsyn"<sup>1</sup>, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

### Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser

Kommunen giver en indskærpelse, når allerede fastsatte krav til en virksomhed ikke bliver overholdt, f.eks. et vilkår i miljøgodkendelsen.

Syddjurs Kommune vil foretage opfølgning på nedenstående indskærpelser i foråret 2019.

#### 1. Regnvand i tankgård

I henhold til vilkår 11 i miljøgodkendelse af 27. oktober 2014, må der ikke stå vand i tankgårdene. På tilsynet den 19. november 2018 blev det konstateret, at der stod vand i en tankgård.



Billede 1: Regnvand i tankgård

Kommunen **indskærper**, at virksomheden tømmer den pågældende tankgård for vand straks.

## 2. Håndtering af affald

I henhold til vilkår 30 i miljøgodkendelsen skal farligt affald og flydende affald opbevares i tætte lukkede beholdere eller lignende. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Og ligeledes, i henhold til vilkår 34 i miljøgodkendelsen skal affald opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne, og uden der opstår fare for forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, recipient eller luften.

På tilsynet den 19. november 2018 blev det konstateret, at en overskåret palletank med ukendt indhold af flydende affald, stod på ubefæstet areal. Tanken har overløb hver gang det regner.



Billede 2: Overskåret palletank med ukendt indhold af affald.

Kommunen **indsværper**, at virksomheden straks skal bortskaffe indholdet af palletanken, som farligt affald, til en godkendt modtager. Efterfølgende skal kvittering for bortskaffelse fremsendes til kommunen.

## 3. Opbevaring af flydende affald

I henhold til vilkår 30 i miljøgodkendelsen skal farligt affald og flydende affald opbevares i tætte lukkede beholdere eller lignende. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

På tilsynet kunne det konstateres, at eventuelt spild ikke vil kunne holdes inde på oplagspladsen, men derimod løbe til kørearealet hvor der er afløb.

Kommunen **indskærper**, at virksomheden inden 3 måneder skal fremsende dokumentation for, at vilkår 30 kan overholdes.



Billede 3 og 4: Oplag af palletanke med flydende indhold.

#### 4. Spild af fuelolie

På tilsynet blev det konstateret, at der var spild af fuelolie ved fuelolietankens påfyldningsstuds, se billede 5. I nærheden af spildet er der 2 afløb, se billede 6.

I henhold til vilkår 31 i miljøgodkendelsen, skal spild på de udendørs arealer straks opsamles. Det vurderes, at fueloliespildet vil kunne føres med regnvand til afløbene.

Kommunen **indskærper**, at vilkår 31 skal overholdes, ved at stille en spildbakken under tappestudsen, så fremtidig spild kan opsamles.

Samtidigt indskræpes det, at spildbakken holdes tømt for regnvand. Hvis der er oliefilm på regnvandet i spildbakken, skal det indholdet bortskaffes som farligt affald.



Billede 5 og 6. Spild af fuelolie og afstand til afløb.

#### 5. Udendørs opbevaring af flydende råvarer eller hjælpestoffer.

På tilsynet blev det konstateret, at der var oplag af AdBlue i palletanke ved tankningspladsen, uden at der var mulighed for at kunne opsamle evt. spild. I henhold til vilkår 10 skal der, under tanke/palletanke/tromler/dunke, der opbevares udendørs, være tæt opsamlingssted. Dette gælder, hvis indholdet er flydende råvarer og hjælpestoffer. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder.

Kommunen **indskærper**, at pallettanken opbevares med mulighed for at opsamle evt. spild. Indskærpelsen skal være efterkommet inden 3 måneder.



Billede 7. Oplag af AdBlue i pallettank.

#### 6. Tankgård – plads til indholdet af den største tank

I henhold til vilkår 10 i miljøgodkendelsen, skal udendørs opsamlingssteder kunne indeholde rumfanget af den største beholder.

Syddjurs Kommune har fundet det tvivlsomt, at den nedenfor afbildede tankgård, som indeholder bl.a. tank 7, kan rumme indholdet af den største beholder.

Kommunen **indskærper**, at vilkår 10 skal overholdes og at virksomheden inden 3 måneder skal indsende dokumentation for, at vilkåret er overholdt.



Billede 8. Tankgård

#### 7. Test af niveaufølere

Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for test af niveaufølere, i henhold til vilkår 51 i miljøgodkendelsen.

Kommunen **indskærper**, at virksomheden inden 3 måneder fremsender dokumentation for:

- at der er installeret niveaufølere på alle lagertanke

- leverandørens retningslinjer for test af niveaufølere
- oversigt over dato for test af alle niveaufølerene.

#### 8. Inspektion af tanke og rørføringer

I henhold til vilkår 47 i miljøgodkendelsen, skal virksomhedens overjordiske tanke og rørføringer, der ikke er omfattet af Olietankbekendtgørelsen, indgå i en fast inspektionsprocedure, hvor tilstanden hvert 5. år vurderes indvendigt og udvendigt. Ligeledes skal der føres journal over eftersyn af tankanlæg.

Virksomheden kunne ikke fremvise en sådan oversigt på tilsynet.

Syddjurs Kommune **indskærper**, at virksomheden inden 3 måneder fremsender en oversigt over tanke, med angivelse af tidspunkt for sidste inspektion. Virksomheden skal desuden fremsende den seneste inspektionsrapporter for hver af tankene.

#### 9. Spildevandsanalyser

I henhold til vilkår 19 i virksomhedens tilslutningstilladelse af 27. oktober 2014, skal der udtages 2 stikprøver til analyse efter analyseprogrammet i vilkår 16, 2 gange årligt. På tilsynet kunne virksomheden ikke fremvise analyserapporter for det seneste år.

Syddjurs Kommune **indskærper**, at virksomheden straks efterkommer vilkår 19 i tilslutningstilladelsen og efterfølgende sende en kopi af analyserapporten til tilsynsmyndigheden.

Syddjurs Kommune **indskærper**, at virksomheden fremover efterkommer vilkår 19 i tilslutningstilladelsen.


#### Klagevejledning

Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelser i virksomhedens miljøgodkendelse kan I ikke klage til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven<sup>2</sup>.

Der kan anlægges sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelserne. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

#### Aftaler samt øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på

- I lagerhallen, hvor der opbevares palletanke med flydende produkter, er der et afløb. På tilsynet blev det oplyst, at afløbet ikke blev brugt. Syddjurs Kommunen henstiller, at afløbet afblændes, for at sikre, at der ikke kan ske afløb af spild.



Billede 9 og 10. Lagerhal til opbevaring af palletanke med flydende indhold.

- Virksomheden har en nedgravet olietank på 10.000 liter og en overjordisk tank på 50.000 liter til fuelolie. Begge tankene er omfattet af Olie-tankbekendtgørelsen<sup>3</sup> og de krav til egenkontrol, der fremgår heraf. Syddjurs Kommune henstiller, at virksomheden fremsender tankattester for de 2 tanke, samt en oversigt over den egenkontrol, inspektioner og eventuelle tæthedsprøvnings, der er foretaget iht. Olie-tankbekendtgørelsen. Ovennævnte skal være Syddjurs Kommune i hænde senest 3 måneder fra d.d.

**Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.**

Virksomheden har CVR nr. 10405890

Ved tilsynet Elin Jakobsen fra virksomheden samt Lis Bach fra Syddjurs Kommune.

Gert Jakobsen Transport ApS er efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 en liste D201 virksomhed og er miljømæssigt reguleret efter miljøgodkendelse dateret den 27. oktober 2014. Derudover er virksomheden omfattet af tilladelse til afledning af spildevand til spildevandsledningen dateret den 27. oktober 2014.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned (skæringsdato er 1. november) hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

**Indretning og drift**

Det er virksomheden Gert Jakobsen A/S der ejer grunden Holmbjergvej 51, Hornslet.

Brenner Radiator har lejet en hal på adressen, hvor de har oplag af radiatorer. Denne hal blev ikke inspiceret på tilsynet.

### Beskyttelse af jord og grundvand

Syddjurs Kommune har indskærpet, at en overskråret palletank med ukendt indhold af flydende affald, som stod på ubefæstet areal, straks skal fjernes. Eftersom indholdet er ukendt, skal det bortskaffes som farligt affald.

Virksomhedens olie- og gastanke af:

Type	Etableringsår	Størrelse	Placering	Indhold
Nedgravet	1980	5.900 l	Ved adm.bygning	Fyringsolie
Nedgravet	1980	10.000 l	Syd for vaskehal	Diesel
Overjordisk	1998	50.000 l	Bygning	Fuel-olie

Tabel 1: Oversigt over virksomhedens olie- og gastanke.

### Spildevand

Virksomheden har tilslutningstilladelse af 27. oktober 2014. I henhold til vilkår 19 i denne tilladelse, skal virksomheden få udtaget 2 stikprøver årligt, til analyse efter programmet i vilkår 16.

Virksomheden kunne ikke fremvise analyserapporter i henhold til ovenstående, i forbindelse med tilsynet. Kommunen har derfor indskærpet at ovenstående vilkår overholdes ved at få udtaget en stikprøve til analyse straks, og ligeledes indskærpet, at vilkår 19 overholdes fremover.

### Overfladevand

Der var i miljøgodkendelse af 27. oktober 2014 stillet vilkår om etablering af et bassin på 400 m<sup>3</sup> mellem pH-kontrollen og den eksisterende sø.

På tilsynet blev bassinet inspiceret og der kunne ikke ses oliefilm og lignende.

### Støj

Kommunen har ikke modtaget klager over støjgener fra virksomheden.

### Affald

Virksomheden har i årsrapport for 2017 oplyst, at der ikke har været andet affald end køkken og restaffald, som afhentes af Marius Pedersen.

### Egenkontrol / driftsjournal

Virksomheden har indsendt årsrapport for 2017.

På tilsynet kunne virksomheden ikke fremvise dokumentation for test af niveaufølere, i henhold til vilkår 51 i miljøgodkendelsen. Syddjurs Kommune har indskærpet, at virksomheden skal fremsende oversigt over niveaufølere og dokumentation for test af disse. Kommunen har desuden bedt om at leverandørens retningslinjer fremsendes.

Virksomheden kunne ligeledes ikke fremvise en oversigt over inspektioner af tanke og rørføringer i henhold til vilkår 47 i miljøgodkendelsen. Dette forhold er ligeledes indskærpet overfor virksomheden.

### **Afsluttende bemærkninger**

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse:

[virksomheder@syddjurs.dk](mailto:virksomheder@syddjurs.dk)

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens<sup>5</sup> § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at ringe til Lis Bach på tlf. nr.: 87 53 56 88 eller I kan sende en e-mail til: [limb@syddjurs.dk](mailto:limb@syddjurs.dk)

Med venlig hilsen



Lis Bach  
Kemiingeniør



Helle Munch Sørensen  
Miljøsagsbehandler

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr.1611 af 10. december 2018 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer.

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.