

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-11-2018 på ejendommen:

Torstedvej 25
6973 Ørnholm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer
-------------------------	------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Afløb fra dele af ensilageplads samt plads til kalvehytter og befæstet areal vest for kostald har ikke korrekt afløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Håndhævelser

30-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at afløb fra plads til kalvehytter og plads udfør den vestlige gavl af kostalden ledes til fortank og derfra pumpes til gyllebeholder.
30-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at der udføres beholderkontrol på de 2 store gyllebeholdere.
30-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at afløb fra ensilagepladser opsamles og enten ledes til gyllebeholder eller udsprinkles.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	19-08-2010
Sidste tilladelse	08-05-2015
Tilladte dyreenheder	475,63

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er givet en 16b tilladelse, som ved tilsynet var i den afsluttende annonceringsfase.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	OK
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Mindst 180 dage.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	6,74	08-05-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,23	08-05-2015	

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	11,63	29-08-2014	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	75	109,03	08-05-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	175	254,41	08-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	128	50,71	08-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	50	28,37	08-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	13,51	08-05-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	333	444,00	9.674,65	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	18,65	0,00	221,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	249	118,57	1.603,56	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	18,65	0,00	221,70

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	333 køer med opdræt
Fluebekæmpelse	Muger tit i højsæson.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
------	------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------	------------

Ensilageplansilo	30-04-2007	1.500	3.000		
------------------	------------	-------	-------	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Der er ca 3000 m2 plansiloer. Der er afløb til fortank til gyllebeholder. Det vurderes, at der ikke er det rigtige fald til afløb i alle siloer. Ejer oplyser, at der er ved at blive indhentet tilbud på etablering af udsprinklingsanlæg. Al afløb fra plansiloer og forplads, vil blive ledt til udsprinkling.</p> <p>I den vestlige ende af plansiloerne, skal der enten etableres 2m randbelægning med afløb til gyllebeholder eller der skal etableres en min. 1 m høj mur.</p> <p>Ejer oplyste, at der fra ko-tunnelen og et afløb ud for det SV hjørne af kostalden er forbindelse til fortank til gyllebeholder. Ved tilsynet kunne det dog konstateres, at vandet fra dette område løb ned mod den vestlige gyllebeholder og ud på marken.</p> <p>Det blev aftalt med ejer, at der laves et dræn fra område, hvor køerne går ud og dette tilkobles afløbet med forbindelse til gyllebeholder.</p> <p>Kalvehytterne er placeret syd for kostalden og terrænet herfra skrånede mod S og Ø, således, at afløb fra kalvehytterne og regnvand fra hele det område, hvor kalvehytterne er placeret og området syd for, løber ned mellem de to store gyllebeholdere. Afløb fra dette område skal føres til fortank til gyllebeholder.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Dybstrøelse flyttes til Gammelbyvej 8, hvor det opbevares i silo med afløb til gyllebeholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	ingen	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01- 1800		0	60		Er ikke synet ved sidste tilsyn. måske er den sløjftet
Gyllebeholder	01-01- 1991	27-04- 2010	200	650		Beholderkontrol udført den 27-04-2010, kabel i øverste hul skiftet, rep. af 2 stk i jord den 27-04-2010.
Gyllebeholder	01-01- 1997	16-01- 2007	805	3.000		RKSK kommune har den 25. januar 2007 modtaget udfyldt skema vedr. 10 års beholderkontrol. Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01- 2005		750	3.000		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 14,37

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 16,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Interval gødningsskraber - udgår	Skraber 12 gange i døgnet.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 650m ³ Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 27-04-2010 Flydelag ok. Dykket indløb Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 3000m ³ Beholderen er bygget i 2005 Flydelag ok. Dykket indløb Logbog ok. Beholderen er fra 2005 og skulle derfor være kontrolleret i 2015. Den skal derfor kontrolleres straks.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 3000m ³ Beholderen er bygget i 1997. Beholderkontrol ok, sidst udført den 16-01-2007. Flydelag ok. Dykket indløb Logbog ok. Da beholderen sidst er kontrolleret i 2007, skulle den have været kontrolleret igen i 2017. Den skal derfor kontrolleres straks.
Fast overdækning, gyllebeholder - udgår	Naturlig flydelag.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages minkgylle

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen, ejendommen drives økologisk.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.
---------------------------	----------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Se under Ensilageplads/silo
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen krav

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Dieseltank til bil er ikke reg. i BBR og mangler skilt. To tanke på hver 2500 l i maskinhus. Den nyeste er reg. i BBR, den fra 1995 er ikke reg. i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen i container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved siden af stalden, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 3 borer til ejendommen. Der er ansøgt om fornyet tilladelse
Beredsskabsplan	Er udarbejdet
Krav om beplantning, stald	Ingen krav

5m zone omkring boring	Er overholdt.
------------------------	---------------

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.