

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-11-2018 på ejendommen:

Stensbovej 1
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer: Der er etableret afløb, men i praksis løber vand/saftafløb mod vest ned mod gyllebeholder og ud på engareal.
- Areal med kalvehytter: Ingen afløb til opsamling.
- Olietank fra 1988 skal tages ud af drift, idet anvendelsestiden på 30 år er ved at være udløbet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 9 og § 18.
- Areal med kalvehytter skal have etableret afgrænsning, som holder vandet på pladsen, samt afløb til opsamlingsbeholder, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 9 stk. 2.

Opsummering, håndhævelser

05-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Areal med kalvehytter skal have etableret afløb til opsamling.
05-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo skal have etableret afløb til opsamling/udsprinklingsanlæg.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	13-05-2016
Sidste tilladelse	13-05-2016
Tilladte dyreenheder	260,57

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet, idet dyreholdet er forøget.</p> <ul style="list-style-type: none">• I miljøgodkendelsen er bygning nr. 10 godkendt til goldkøer og kvier på dybstrøelse.• Bygning 10 er ikke etableret som staldanlæg. I stedet er der etableret et halvtag på bygning 8 (tidligere maskinhus) og ca. 60 % (3/5) af bygning 8 er udnyttet til dybstrøelsesareal. <p><u>Vurdering:</u> Anvendelsen af bygning 8 (tidligere maskinhus) giver ikke ændring ift. ammoniakfordampning og dermed deposition af kvælstof på nærliggende naturarealer.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<p>Sengestald med spaltegulv og dybstrøelsesarealer.</p> <p>Bygning 10 er ikke etableret som staldareal, men ca. 60 % af tidligere maskinhus anvendes som dybstrøelsesareal.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p>Vilkår: Spaltegulv skal skrubes manuelt 2 gange dagligt (i forbindelse med malkning).</p> <p><u>Vurdering:</u> Spaltegulv skrubes i forbindelse med malkning.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p>Vilkår: Gyllebeholder på 2.100 m³ skal have fast overdækning i form af telt/flydedug/betonlåg.</p> <p>Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning og ved tilsynet var luger lukket.</p>

Foder - vilkår	Vilkår: Den samlede foderration til malkekøer (tung race) må i gennemsnit maksimalt indeholde 157,10 gram total råprotein pr. foderenhed på årsbasis. <u>Vurdering:</u> Vilkåret om gram råprotein overholdes, idet der ved tilsynet blev der fremvist EFK (effektivitetskontrol), hvoraf total gram råprotein for malkekøerne var 157 gr./fe.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Dyrene er på græs. Følger økologireglerne.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	194,67	13-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	18,92	13-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	114	46,99	13-05-2016	
I alt			260,58		

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	152	202,67	4.636,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	84	40,00	0,00	696,86
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	0,00	80,33
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	64	0,75	0,00	7,65
I alt			250,2		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 05-11-2018:</u> 152 køer, 109 kvier, 13 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 128 årskøer, 30 småkalve (0-6 mdr.), 86 kvier (6 mdr.-kælvning), 64 slagtekalve (43-61 kg). - 2015/2016: 113 årskøer, 30 småkalve (0-6 mdr.), 86 kvier (6 mdr.-kælvning), 49 slagtekalve (43-58 kg). - 2014/2015: 107 årskøer, 29 småkalve (0-6 mdr.), 85 kvier (6 mdr.-kælvning), 42 slagtekalve (43-61 kg). <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> I sommerperioden øges antallet af malkekøer, mens køerne er på græs. Antallet reduceres ifm. indbinding. Ved tilsynet blev fremvist oplysninger fra pc (DMS) på 147 årskøer.</p> <p>Oplysninger fra CHR.-register + oplysninger om tyrekalve fra gødningsregnskab er indsat i skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet ved tilsynet og ifølge tidligere gødningsregnskab giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1989	210	350	0	Gl. møddingsplads er taget ud af drift.
Ensilageplansilo	01-07- 2010	1.216	3.648	0	Afløbsforhold skal etableres.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Randzone ok. Afløb mod nord: Der er etableret afløb, men i praksis løber vand/saftafløb mod vest ned mod gyllebeholder. Ensilagepladsen skal have etableret korrekt afløbsforhold. Afløb skal enten føres til opsamlingsbeholder eller til udsprinkling. Vand/saftafløb må ikke løbe blot "løbe ud over" engareal.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Gammel møddingsplads er taget ud af drift. Ved tilsynet lå der lidt dybstrøelse/krybbeaffald op af mur ved halmhus. Ingen afløb til opsamling.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen grovfoder i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vestjysk Biogas	Arnborgvej 23A	400,00	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1988	14-05- 2009	100	400		Beholderkontrol fortaget den 14-05- 2009.
Gyllebeholder	01-01- 1999	14-05- 2009	512	2.100	Teltdug	Beholderkontrol fortaget den 14-05- 2009.
Gyllekanaler	01-01- 1999		50	250	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1988		5	21	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Beholderen på 2.100 m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2009. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Dykket indløb: ok. Lukket luger: ok.
Gyllebeholder 2	Beholderen på 400m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2009. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ikke set ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier, ejendommen drives økologisk. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i tankrum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Afløbsforhold	Areal med kalvehytter: Ingen afløb til opsamling. Arealet med kalvehytter skal have etableret afløb til opsamling/gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton. Afløb ud på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til vandløb.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1b	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i tidligere maskinhus. Olietank fra 1988 skal tages ud af drift , idet anvendelsestiden på 30 år er ved at være udløbet. Olietank fra 1998 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i tidligere maskinhus på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Container fra Ejler Chr. Knudsen. Tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved stalden. Overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr, 94.2295 og 94.2274): 72.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 2024. Zone rundt om boring: ok. <u>Engvangvej 1/Stensbovej 7</u> : Tilladelse kaldet Stensbovej 0 (matr. nr. 2dl, Astrup By): Tilladelse til indvinding af grundvand: (DGU nr. 94.2331) 45.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-11-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.