



## **Tilsynsrapport § 9 tilsyn - 8. oktober 2024**

Navn: Ølgod Bioenergi ApS

Adresse: Hjeddingvej 6a, 6870 Ølgod

CVR: 38722042

P. Nr: 1022538310

### **Baggrund for tilsynet:**

Baggrunden for § 9 tilsynet hos Ølgod Bioenergi var, at beboer vest for anlægget var stået op til store lugtgener. Klager kunne se, at det dampede ovre fra anlægget. Klager indsendte et billede til kommunen, og bad kommunen undersøge om der blev foretaget neddeling af dybstrøelse på virksomheden.

På baggrund af ovenstående oplysninger, og historikken med ulovlig neddeling på virksomheden, blev der foretaget tilsyn med det samme.

### **Virksomhedstype:**

Hovedaktivitet: 5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.

### **Dato for tilsynet:**

Tirsdag 8. oktober 2024 kl. 8.15, udført af Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune.

### **Hvad er der ført tilsyn med:**

Tilsynet er udført som et § 9 tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet gik ud på at konstatere om der blev neddelt dybstrøelse på biogasanlægget, og for at se hvorvidt der var hold i klagen omkring neddeling af dybstrøelse.

Ved ankomst til virksomheden kunne det konstateres, at der var gang i neddeling af dybstrøelse. Neddelingen blev foretaget af en ekstern virksomhed, "Langelund Transport". Der var en kraftig luft af dybstrøelse på virksomhed, og lugten kunne også konstateres inden man ankom i bil til virksomheden. Der var desuden vind i øst, hvilket har været medvirkende til de kraftige lugtgener hos klager.

Ved tilsynet blev driftsassistenten Patrick truffet. Jeg oplyste Patrick om, at neddelingen skulle stoppes straks, da virksomheden ikke har lov til denne aktivitet. Patrick fik stoppet neddelingen, og det eksterne firma begyndte at pakke sammen og køre bort fra virksomheden.

Jeg fik fat i driftsleder, Jan Troelsen, på telefon. Jan fortalte, at de foretog neddeling da mange landmænd ikke havde plads til dybstrøelsen i deres plansiloer lige nu, da de var ved at indkøre majs. Jan fortalte, at de tog chancen en sidste gang inden de får deres tank med premix neddelere op i løbet af de næste par uger. Neddelingen var startet kl. 6, og blev stoppet kl. 8.20 under tilsynet.

Oplaget med neddelt dybstrøelse var desuden ikke overdækket. Virksomheden fik at vide, at oplaget af dybstrøelse skulle overdækkes hurtigst muligt.

### **Håndhævelse**

Varde Kommune indskærper vilkår 5 i virksomhedens miljøgodkendelse af 3. december 2018 med ordlyden " Biogasanlægget må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven."

Dette betyder, at den mobile neddeler ikke må anvendes på virksomheden uden foregående miljøgodkendelse.

Varde Kommune indskærper vilkår 4 i tillæg til miljøgodkendelse af 29. november 2023 om, at "Dybstrøelse i plansilo skal være overdækket".

I tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af 29. november 2023 fremgår det desuden tydeligt i afsnit 3 "baggrund", at dybstrøelsen vil blive snittet/neddelt i premix-enheden. Desuden fremgår det i afsnittet om lugt, at ønsket om at foretage neddeling på pladsen foran indfødningsenheden er frafaldet.

Varde Kommune overvejer yderligere håndhævelse af forholdet.

### **Konklusioner på egenkontrol og jordforurening**

Ikke relevant for dette tilsyn.

Fotodokumentation:



