



Tilsynsrapport - Krogsgaard-Jensen A/S

Virksomhed:	Krogsgaard-Jensen A/S
Adresse:	Tagensvej 148-150, 2200 København N
CVR nr. / P nr.	21481483 / 1018505289
Tilsynsdato:	27-05-2025
Deltagere:	Benjamin Krejsing, Krogsgaard-Jensen A/S Mikkel Hansen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Virksomhedstype:	Omfattet af BEK nr. 908 af 30/08/2019
Tilslutningstilladelse:	Nej
Tilsynstype:	Basis Varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Intet at bemærke
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

04. juni 2025

Sagsnr.
2025-0136943

Dokumentnr.
2025-0136943-5

Sagsbehandler
Mikkel Grænge Hansen

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Mikkel Hansen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat



Drift og indretning

Beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden udfører service og reparation på personbiler.

Værkstedet ligger i forlængelse af en bilforhandler.

Antal ansatte

Der er tre svende men der er bliver snart ansat en fjerde og der er to lærlinge men de får snart en tredje.

Driftstid

7:30 til 15:30

Miljøledelse

Virksomheden har miljøledelse ISO 14.001.

Støj

Ved sidste tilsyn i 2019 havde der været nogen klager fra naboejendommen omkring støj vedrørende varelevering som skete senere på aften. Siden sidste tilsyn har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtaget nogen nye klager. Virksomheden informerer at de har stoppet den varelevering som skabte klager.

Luft

Blev ikke undersøgt på tilsynet.

Spildevand

Inden på selve værkstedet er der ikke nogen afløb, men der er etableret riste foran porte og døre. Ristene løber til kloak via olieudskiller og sandfang. På værkstedet er der en vask der også løber til olieudskiller og sandfang.



Egenkontrol:

Virksomheden har vist kvitteringer for tømning af olieudskiller og sandfang samt kontrol af olieudskiller.



Beskyttelse af jord og vand

Belægning

Belægningen var hel og uden lunger.


Opbevaring af råvarer

Råvarer bliver opbevaret i tønder på en spildbakke.



Olietanke

På værkstedet er der fire olietanke. En til spildolie tre til forskellige former for olie til brug i det daglige arbejde.





Affaldshåndtering

Farligt affald

På værkstedet er en tank med spildolie.

Egenkontrol:

Virksomheden har vist kvitteringer for afhentning af spildolie. Spildolien bliver afhentet af Avista Oil.

Affaldssortering

Virksomhedens affald bliver sorteret under et halvtag i baggården.

Stena Recycling A/S afhenter affaldet og virksomheden har vist kvitteringer for afhentning af affaldet.



