




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00121
Ref. PEMJE
Dato: 24. maj 2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Udholm
Virksomhedens adresse	Pitagervej 2, 9490 Pandrup
CVR nummer	29189439
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	24. marts 2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn bl.a. i relation til nedlukning af anlægget
Varsling af tilsynet	Aftalt telefonisk den 22. marts 2017
Deltagere fra virksomheden	Tom Hansen og Ivan Kristensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller
Tilsynet omfattede	Rundgang på anlægget for gennemgang af nødvendige ændringer i forbindelse med retableringen
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Der er ikke givet håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn og tilsynet den 24. marts 2017 gav ikke anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens årsrapport 2015 giver ikke anledning til bemærkninger. Årsrapporten indeholder de krævede egenkontrolmålinger og vurderes dækkende for beskrivelse af virksomhedens miljøforhold.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gennemgang af miljøforhold

En ny moderne miljømæssigt korrekt indrettet genbrugsplads er med nogle års forsinkelse etableret i Pandrup i 2015. Efterfølgende har der kun været enkelte affaldsaktiviteter på affaldscentret, bl.a. i form af omlæsning af brændbart affald, og dette er nu ophørt på anlægget. For tiden anvendes dele af affaldscentret dog til adskillelse af kasserede skraldespande og samling af nye 2-delte skraldespande.

Tilsynet på affaldscentret blev således gennemført i lyset af, at de tidligere affaldsaktiviteter på affaldscenteret er ophørt og at anlægget skal retableres til natur- og fritidsaktiviteter.

Komprimatoranlægget er fjernet og tilbage står betonkonstruktionerne med aflæsningskant, hvor komprimatoren var placeret.

Det ydre afgrænsende hegn omkring den nedlukkede del af deponiet, som ikke anvendes til oplagring af jord til slutafdækning, er fjernet og dermed åbnet for offentligheden.

I forbindelse med nedlukningen af deponiet blev der etableret 6 kompostvinduer. De 2 vinduer er blevet dækket af opmagasineret jord til slutafdækning af den resterende del af affaldscentret. De 4 øvrige kompostvinduer tilses regelmæssigt og oprives, fræses og efterfyldes en gang årligt.

Når den oplagrede jord til slutafdækning er fjernet kan de tildækkede kompostvinduer genetableres.

Det blev dog aftalt, at Jammerbugt Kommune får foretaget gasmålinger i bunden af kompostvinduerne for at konstatere om der er væsentlig gasdannelse i affaldet, som nødvendiggør at vinduerne genetableres og vedligeholdes.

Hvis gasdannelsen er af underordnet omfang kan kompostvinduerne nedlægges efter godkendelse af Miljøstyrelsen. Da kompostvinduerne er etableret og reguleret efter vilkår i miljøgodkendelsen, kræves der en mindre vilkårsændring.

Retableringsplan og fremtidige aktiviteter

Jammerbugt Kommune har den 22. marts 2017 fremsendt en plan for retablering af den sidste del af anlægget og Kommunens ønsker til fremtidig anvendelse og aktiviteter på arealet.

Det anføres, at det er politikernes og lokalsamfundets ønske, at arealet efter Affaldscenter Udholms nedlukning og retablering skal bruges til natur- og fritidsaktiviteter, i det omfang der kan opnås accept fra involverede myndigheder. Ønskerne kan sammenfattes som følger:

- På den tidligere genbrugsplads:

Schæferhundeklubben ønsker at lave træningsbaner og klubhus

- I den store hal vest for den tidligere genbrugsplads:
 - Bueskydning om vinteren
 - Moselauget ønsker at have en permanent udstilling
- Kontorbygninger:
 - Den østligste ønskes halveret, så toilet og brus bevares.
 - Den vestligste ønskes flyttet til det areal, der skal huse retrieverklubben
- På deponiarealet:
 - Hundeskov (indhegnet mhp. frit løb)
 - Udsigtspunkt med sti dertil
 - Parkeringsplads til vandrere
 - Af- og pålæsningsareal for hestefold
- Dertil kommer uden for deponi/genbrugspladsarealet:
 - Shelterplads
 - Hestefold
 - Retrievertræningsareal inkl. skurvogn
 - Naturlegeplads

Der ligger en anseelig mængde jord på toppen af det retablerede deponi – iflg. landinspektør er der omkring 45.000 m³. I det omfang, at al denne jord ikke skal anvendes til retablering og ovennævnte anlæg, ønskes det at jorden bliver liggende og modelleres til et udsigtspunkt.

På tilsynet blev planerne for anlægget diskuteret.

Det er et stort ønske fra Kommunens side, at anlægget åbnes for offentligheden, primært for retrieverklubben, hurtigst muligt og så vidt muligt inden retableringen er afsluttet.

Miljøstyrelsen gav udtryk for, at det kunne være hensigtsmæssigt at offentlighedens adgang til anlægget afventede retableringen, således at de resterende installationer og overflødige konstruktioner var fjernet og at terrænet var færdigmodelleret. I modsat fald bør Kommunen foretage de nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen for faldulykker med mere ved færdsel på området.

På tilsynet blev retableringen og afvandringsforhold for de resterende områder diskuteret.

Den tidligere genbrugsplads med tilhørende komposteringsplads er et lavt område med nogle meters højdeforskel op til deponeringsområdet mod syd og vest og ligger desuden under niveau for adgangsvejen nord for. I modsætning til tidligere planer ønskes det lave område ikke længere fyldt op med ren jord men bibeholdt som et lavere næsten vandret område. Afvandingen af området sikres dog ved delvist at udjævne skråningen op til deponiarealet mod vest og udføre arealet med en svag hældning mod øst til afvandringsgrøft.

Kompostvinduer bør markeres tydeligt i terrænet fx ved udlægning af nogle kampesten i kanten.

Køreveje på tidligere deponiområde bør etableres med stabilgrus.

Miljøstyrelsen vurderer, at Kommunens planer for udnyttelse af området ikke kræver godkendelse fra Miljøstyrelsens side.

På baggrund af de modificeringer, som tilsynet gav anledning til og de indgåede aftaler, fremsender Jammerbugt Kommune en revideret reableringsplan med indtegnede forventede højdekurver, herunder den forventede udsigtshøj etableret af overskydende slutafdækningsjord, og et jordregnskab.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet aftaltes, at:

- Jammerbugt Kommune får udført gasmålinger i bunden af kompostvinduerne for at konstatere om der er væsentlig gasdannelse i affaldet, som nødvendiggør at biocovervinduerne genetableres og vedligeholdes.
Resultatet af gasmålingerne sendes til tilsynsmyndigheden.
Hvis gasmålingerne klart indikerer at gasdannelsen er så lav, at kompostvinduerne ikke er nødvendige, kan Miljøstyrelsen, efter ansøgning fra Kommunen, ved påbud ændre vilkårene i miljøgodkendelsen om monitorering og vedligeholdelse af biocovervinduerne.
- Jammerbugt Kommune fremsender en revideret reableringsplan med højdekurver angivet.
- Jammerbugt Kommune foranstalter opsætning af hegn omkring det tidligere omlaste-/komprimatoranlæg af hensyn til nedstyrtningsfare og tjekker i øvrigt arealet mod unødige risici.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Peter Møller

Bilag
Fotos fra tilsyn

Fotos fra tilsyn



Kig mod øst over komposteringsplads med skrænt mod lukket deponi til højre



Mod nord på reableret deponi med oplagret opfyldningsjord



Fra oplagret opfyldningsjord over retableret deponi med kompostvindue



Mod nord fra østkant af deponi med oplagret opfyldningsjord



Kig mod nord fra oplagret opfyldningsjord ud over komposteringsplads og tidligere genbrugsplads