



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1871
Ref. PALET
Dato: 27. juli 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sengeløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene
CVR nummer	64141112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	05.04.2022, 07.04.2022, 17.05.2022 og 13.06.2022
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn, opfølgning på håndhævelsestilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet 2. marts 2022 Uvarslet opfølgning 07/04/2022 17/05/2022 13/06/2022
Deltagere fra virksomheden	Ved varslet tilsyn: Ole Christian Hegelund Pedersen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Patrik Leth Flyttov Jørgensen
Tilsynet omfattede	Opfølgning efter hærværk og monitorering af bortskaffelse af perkolat
Materiale udleveret	



Billede 1 Orto foto af Sengeløse losseplads

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1, om monitoring på perkolat Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.5.1-4.5.4, om grundvandsmonitoring Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.4.14.5.4, om grundvandsmonitoring Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
14-03-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1, om monitoring på perkolat Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
14-03-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.5.1-4.5.4, om grundvandsmonitoring Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
14-03-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.4.1-4.5.4, om grundvandsmonitoring Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
07-07-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.5.3, om grundvandsmonitoring Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
07-07-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1, om perkolatmonitoring Miljøgodkendelse af 16. august 2006.

Indberetninger om egenkontrol.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget årsrapport eller resultater af gennemført egenkontrol af monitoring på grundvand og perkolat på baggrund af indskærpelsen herom af 14. marts 2022. Miljøgodkendelsen af 16. august 2006 vilkår 4.4.3 og 4.6.6 angiver, at der årligt skal indberettes oplysninger om grundvand og perkolat til tilsynsmyndigheden i en rapport med analyser og beskrivelse heraf. Årsrapporten for det foregående år indsendes senest d. 1. marts.

Indskærpelser ved indeværende tilsyn omfatter manglende dokumentation på bortpumpning af perkolat og manglende analyser af grundvand. Jf. vilkår 4.2.1 og 4.5.3 af miljøgodkendelsen af 16. august 2006.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Sengeløse Losseplads I/S – vilkår om nedlukning og efterbehandling 16. august 2006

Gennemgang af miljøforhold

Ved tilsynet d. 5. april var skaderne efter hærverk endnu ikke udbedret. Driftsansvarlig var under tilsynet i gang med at reparere ledninger og el-tavle. Miljøstyrelsen blev lovet, at skaderne var udbedret inden udgangen af dagen, og perkolatet ville blive pumpet bort straks efter.

Ved tilsynet d. 7. april fulgte Miljøstyrelsen op på dette efter aftale med driftsansvarlig. På baggrund af en visuel vurdering blev det konstateret, at skaderne var udbedret og Miljøstyrelsen kunne høre pumpen i perkolattanken var tændt. Miljøstyrelsen kunne konstatere, at måleren til mængden af perkolat, der bortpumpes, ikke talte, selv om pumpen var tændt.

Perkolatet i tanken stod fortsat højt, hvorfor Miljøstyrelsen ville vende tilbage, når vandstanden var faldet efter bortpumpning.

På tilsynet d. 1. maj og igen d. 10. juni kunne det konstateres, at vandstanden i tanken fortsat var høj, og at tælleren ikke havde målt på bortpumpning af perkolat. Miljøstyrelsen fik telefonisk bekræftet af driftsansvarlig d. 29. juni, at der fortsat blev pumpet perkolat fra deponiet og at tælleren ville blive udskiftet, således dette kunne bekræftes.

Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at tanken skulle tømmes, hvis den var fuld.



Billede 2 Øverst: 5. april Midt: 17. maj Nederst: 10. juni

Indberetning/rapportering

Perkolat analyser

Miljøstyrelsen har generelt opfordret deponier til at tage prøver af perkolatet for PFAS stoffer, herunder PFOS. På tilsynet d. 5. april fik Miljøstyrelsen oplyst, at Sengeløse ville få foretaget en monitoringsrunde af perkolatet indeholdende analyser for PFAS stoffer. Miljøstyrelsen fulgte op på dette ved telefonsamtalen d. 29. juni, hvor driftsansvarlige forsikrede, at han ville rykke analyse selskabet for at komme og tage prøver.

Grundvandsmonitoring

Det fremgår af vilkår 4.5.1-4.5.4 i påbud af 16. august 2006, at der skal foretages grundvandsmonitoring i 4 boringer (DGU 200.3339, DGU 200.3349, DGU 200.3375 og DGU 200.3900) i februar, maj, august og november måned.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget analyser fra maj måned. Miljøstyrelsen indskærper forholdet.

Lugt

Der blev ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Slutafdækning

Der mangler fortsat slutafdækning på hovedparten af Sengeløse Losseplads.

Pladsen fremstår som ved tidligere tilsyn: bevokset med græs, urteagtige vækster og ind imellem buske og med oplag af materialer til slutafdækning.

Det er fortsat et krav, at slutafdækningen færdigetableres.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøstyrelsen indskærper miljøgodkendelsens vilkår 4.2.1 og 4.5.3, om at der skal udføres grundvandsmonitoring, samt at der skal dokumenteres for bortpumpning af perkolat.
2. Analyser af PFAS udtages hurtigst muligt og indberettes til MST, så snart de forelægges.
3. Perkolattanken skal tømmes for at hindre overløb ved kraftig regn.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.