



Center for Teknik og Miljø  
Møllebjergvej 4  
4330 Hvalsø  
T 4646 4646  
H www.lejre.dk

Sanne Boeskov Christensen  
Natur & Miljø  
D 4646 4947  
E sabc@lejre.dk

Dato: 18. oktober 2018  
J.nr.: 18/11184

## Miljøtilsynsrapport 2018

<b>Virksomhed</b>	Dansk Plastmontering A/S Hovedvejen 183 A 4320 Lejre
<b>Virksomhedstype</b>	Plastbearbejdning
<b>CVR. Nr. / P. Nr.</b>	73112214 / 1001935521
<b>Dato for tilsyn</b>	13.09.2018
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn (rutinemæssigt miljøtilsyn)
<b>Tilsynet omfattede</b>	Hele virksomheden
<b>Jordforurening</b>	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening.
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelse til virksomheden?</b>	Indskærpelse
<b>Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger</b>	Ingen

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Lejre Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.