



Rapport for miljøtilsyn hos Nibe entreprenør og transport Aps, Skalhuse 4, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.09.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98351832	CVR nr.	25806387
E-mail		P. nr.	1000843042

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Nibe Entreprenør og transport Aps udfører entreprenøropgaver som bla. omfatter udstyknings-, kloak og diverse jordarbejder. På værkstedet udføres olieskift og smøring, samt ukomplicerede reparationer af firmaets 10 entreprenørmaskiner, 2 lastbiler og 2 varebiler.</p> <p>Virksomheden er en del af Kimbo Huse som har domicil på Skalhuse 4, hvor administration og tømrerværkstedet er placeret.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7.00 - 16.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Smøregrav			Ingen rensning
2	Anden overfladeafrensning	Træstøv		Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							
2							

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er luftafkast fra smørregraven og udsugning fra træbearbejdningmaskinerne.
Luft, afkast	Afkastet til udsugningen i smørregraven står ved sydsiden af værkstedet.
Luft, støv	Det blev anbefalet at virksomheden med jævne mellemrum (mindst én gang om måneden) fører egenkontrol på filteranlægget, således at evt. lækage konstateres hurtigst muligt. Udsugningsanlægget er forsynet med alarm.
Luft, filtre	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der var ved tilsynet ikke lugt fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der var ingen generende støj.
Støjkilder, indendørs	
Støjkilder, udendørs	Ingen

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er spildevand fra vaskepladsen og fra værkstedet.
Spildevand, procesvand	Virksomhedens anvender fortsat Trans-X Ekstra som vaskeprodukt, som kommunen i 2012 har godkendt. Det anbefales, at virksomheden med jævne mellemrum kontakter leverandøren for at undersøge mulighederne for at anvende nyere, miljøvenlige produkter.
Spildevand, overfladevand	
Spildevand, afløbsforhold	
Spildevand, tilslutningstilladelse	
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er et udendørs støbt areal for vask af virksomhedens køretøjer med fald mod sandfang. På det støbte areal blev der ikke konstateret revner eller utætheder.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Vaskepladsen og afløb fra værksted ledes til sandfang og olie- og benzinudskillere.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olie- og benzinudskillere, samt sandfang inspiceres og tømmes mindst en gang om året af Aalborg Kloakservice A/S. Virksomheden viste dokumentation for sidste tømning af olieudskilleren fra den 31. maj 2018.
Udskiller, funktionsafprøvelse af alarm	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
2k		2005	5810	2005	Oliebase-rede affalds-produkter (Spildolie)	700	Over terræn, uden dørs	08-03-2045
2k		2005	5810	2006		1.000	Over terræn, uden dørs	30-08-2045
2k		2001	01 4103	2001	Fyringsgas-olie	1.500	Nedgravet/underjordisk	30-03-2051
2k		1979	01000	1979		5.900	Nedgravet/underjordisk	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	En 5900 l. nedgravet olietank til dieselolie fra 1979 er taget ude af drift. Der er i dag 3 aktive olietanke på virksomheden: - Nedgravet olietank fra 2001 på 1.500 liter (oliefyrt), - Overjordisk tank fra 2005 på 700 liter (spildolie), og - Overjordisk tank fra 2005 på 1.000 liter (motorolie).
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke overensstemmelse med BBR-oplysninger og de faktiske forhold. Det gælder for den nedgravet olietank, som er taget ude af drift. Det er aftalt at virksomheden udfylder et anmeldeskema og sender det til kommunen, jf. tilsynsbrevet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved påfyldningspladsen	Påfyldningspladsen er asfalteret og der er afløb med tilgang til olie- og benzinudskiller og sandfang.
Olietanke, belægninger ved salgspadser	Der er asfalteret ved tankpladsen.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Bremsevæske				Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Motorolie				Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Køler væske				Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2018
Sten				Ikke relevant		Udendørs	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares tilfredsstillende. Ny olie opbevares i tønder og er placeret på dertil indrettede stativer forsynet med spildbakker.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Asfalt			Ikke relevant		Udendørs	I/S RENONORD	I/S RENONORD	
Jern og metal			Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	H.J. Hansen	H.J. Hansen	
Jord og sten			Ikke relevant		Udendørs	Affalds og Genbrugscenter Rørdal	Affalds og Genbrugscenter Rørdal	

Oliefiltre			Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	I/S RENO-NORD	I/S RENO-NORD	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	AKS MODTAGE RSTATION ApS	AALBORG KLOAKSE RVICE APS	
Pap			Ikke oplyst		Indendørs	Ragn-Sells Danmark A/S	Ragn-Sells Danmark A/S	
Spildolie (motor, gear.)			Ikke relevant		Ikke relevant	AVISTA OIL Danmark A/S	AVISTA OIL Danmark A/S	
Tegl			Ikke relevant		Udendørs	Ragn-Sells Danmark A/S	Ragn-Sells Danmark A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i egnede beholdere.
Affald, sortering	
Affald, opbevaring	Hovedparten af affaldet bliver transporteret fra byggepladsen til godkendt modtager. Den mængde affald, som bliver opbevaret på virksomheden har et meget begrænset omfang: 1. Blandet industriaffald opbevares i container 2. Jern og skrot opbevares i container 3. Asfalt i køresilo med fast bund 4. Spildolie i tank 5. Oliefiltre i tromle 6. Akkumulatorer i syrefast beholder
Farligt affald, belægninger	Virksomhedens farligt affald opbevares på oplagsplads med tæt belægning og uden afløb.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et drikkevandssårbart område.
Generelle bemærkninger	Oliefyrene på Skalhuse 4 og 9 serviceres en gang om året af skorstensfejermester Sunds i Nibe.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan nr. 62. Ifølge lokalplanen ligger virksomheden i område I, som er udlagt til virksomheder i miljøklasse 1 - 3.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsyn blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed*	På tilsynet talte vi om bæredygtighed. Samtlige aktiviteter foregår i bygningen på Skalhuse 4. Virksomhedens energiforbrug er meget begrænset, eftersom aktiviteterne sker udenfor virksomheden. De eksisterende lysstofrør er forholdsvis nye.