



### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Jordvold, Birkevænget 3
Virksomhedens adresse	Birkevænget 3, 4683 Rønnede
Virksomhedens CVR nr.	
Dato for tilsyn	9. april 2018
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Rutinemæssigt basistilsyn.
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Der er tale om en støjvold, hvor der er indbygget lettere forurenede jord. Volden er omfattet af listepunkt K 206.
Hvad er der ført tilsyn med?	Vedligehold af volden.
Er der konstateret jordforurening?	Jorden indbygget i volden er lettere forurenede. Der er ikke konstateret anden jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser)	

