

Circle K Danmark A/S

Gaabensevej 112

4800 Nykøbing F.

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Circle K Danmark A/S, Gaabensevej 112, 4800 Nykøbing F.

Virksomhedens navn	Circle K Danmark A/S
Virksomhedens adresse	Gaabensevej 112, 4800 Nykøbing F.
CVR nummer	28142412
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	05.09.2019
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn
Tilsynet omfattede	Olieudskiller, inspektion på olietanke i brug, håndtering af affald og brug af sæber i vaskehal.
Håndhævelser ifm tilsynet	

Egenkontrol	Udføres både lokalt og centralt.
Jordforurening	Der er ikke fundet jordforurening ved tilsynet.

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.