

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 18/19665

Billund Kommune har den 22.11.2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Eriks Multiservice v/Erik Kristensen på Klinkvej 29, 7250 Hejnsvig. Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Erik Kristensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) '. (Kategori: 2) A.

Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavsnavn       |
|---------|--------------|--------------------|
| 2e      | 1360357      | KLINK BY, HEJNSVIG |
| 2v      | 1360455      | NEBEL BY, VORBASSE |

## Virksomheds- og miljøoplysninger

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betaleradresse                                | Eriks Multiservice v/Erik Kristensen, Klinkvej 29, 7250 Hejnsvig<br>CVR nr: 31522404                     |
| Tlf. / mobil                                  | 27 11 92 68                                                                                              |
| e-mail                                        | rallymand@live.dk                                                                                        |
| CVR- / P-nummer                               | 31522404 / 1014581649                                                                                    |
| Etableringsdato                               | 11.07.2018                                                                                               |
| Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser | Ingen                                                                                                    |
| Kort beskrivelse                              | Autoværksted med 2 stk. lifte – heraf 1 eldrebet/mekanisk og 1 hydraulisk.<br>4 personbiler på forplads. |
| Antal ansatte:                                | 1                                                                                                        |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):           | 112 m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Driftstider (kl.):                            | Hverdage: 7 - 16<br>Lørdage: 7 - 16<br>Søn- og helligdage: 7 – 16                                        |
| Afstand til boliger                           | 250 m til nærmeste nabo                                                                                  |

## Tilsynsoplysninger

|                  | Kommentar                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formål og omfang | Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav<br>Omfang: Virksomhedens anlægsområde og processer |

| Miljørisikovurdering |             |
|----------------------|-------------|
| Dato for vurdering   | 07-01-2019  |
| A. Miljøledelse      | 5           |
| B. Regelefterlevelse | 1           |
| Vægtet sandsynlighed | 2,60        |
| C. Håndtering og     | 3           |
| D. Emissioner        | 3           |
| E. Sårbarhed         | 3           |
| Vægtet konsekvens    | 3,00        |
| <b>Vægtet score</b>  | <b>2,80</b> |

## Håndhævelser

| Bemærkning |
|------------|
| Ingen      |

## Indretning og drift

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                           |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Indretning og drift | Autoværksted<br>Pladearbejde<br>Motorskift |

## Jord- og grundvandsbeskyttelse

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
|--------------------------------|--------------------|
| Konstatering af jordforurening | Ingen bemærkninger |

## Affald – sortering og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald       | Typer:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flydende affald: Der håndteres ikke flydende affald - kunder tager med retur</li> <li>2. Jern og metalaffald – afhændes hos Stakroge Jern- og Metal.</li> <li>3. Farligt affald – afleveres på Genbrugsstation</li> <li>4. Andet affald - Meget små mængder - afhændes sammen med privat affald</li> </ol> |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftforurening | Kilder:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svejserøg - svejsning</li> <li>2. Udstødningsgas</li> <li>3. Rensemiddeldampe</li> <li>4. Metal- og bremsestøv</li> <li>5. Skift og tilpasning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger</li> </ol> |

## Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                  |
|--------------|-----------------------------------|
| Råvarer      | Råvarer til drift af autoværksted |

## Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand   | Virksomheden er beliggende uden for kloakopland.<br><br>Overfladevand afledes til nedsivning<br>Der arbejdes ikke udendørs<br>De afledes ikke processpildevand |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Støj         | Ingen støjklager |

## Tanke

Bemærkninger.

Ingen tanke på ejendommen

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
Miljømedarbejder

T: 79727089  
E: jha@billund.dk

Dokumentdato: 25-11-2024