

Midtdjurs Autoophug ApS

Skarresøvej 15

8550 Ryomgård

Sendes kun pr. e-mail til: Midtdjurs-autoophug@jensen.mail.dk

9/11-2017

Sagsnr.: 17/12746

Kontaktperson:

Birgitte Eriksen

Tlf.: 87 53 54 10

bier@syddjurs.dk

Miljøtilsyn på Midtdjurs Autoophug ApS

Syddjurs Kommune har den 27. oktober 2017 udført et miljøtilsyn på Midtdjurs Autoophug ApS, Skarresøvej 15, 8550 Ryomgård. Tak for et behageligt tilsyn.

Tilsynet var et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "Oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen.

Forhold som virksomheden skal være opmærksom på jf. bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

- Jf. § 12 skal virksomheden føre et register over følgende oplysninger:
 1. Antallet af modtagne person og varebiler
 2. Antallet af biler der er miljøbehandlet, om disse er udleveret til et autoværksted eller en godkendt ophuggervirksomhed, afleveret til et shredder anlæg, eller afleveret til en udenlandsk virksomhed, der opfylder tilsvarende lovgivning.
 3. Fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald
 4. Navne og CVR-nr. på virksomheder, hvortil de udtagne væsker mv. er leveret videre til håndtering, herunder om det er til genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse, jf. bilag 4.

Virksomheden har fremsendt en affaldsrapport, hvor oplaget af henholdsvis miljøbehandlede og ikke miljøbehandlede biler fremgår. Virksomheden anmodes om fremover at oplyse antallet af modtagne biler, antallet af miljøbehandlede biler, samt hvorvidt disse er afleveret til et autoværksted, en godkendt ophuggervirk-

Natur og Miljø

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltøft

Tlf.: 87 53 50 00

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk

somhed, et shredder anlæg eller en udenlandsk virksomhed der opfylder tilsvarende lovgivning.

Af affaldsrapporten fremgår det ligeledes, hvor meget affald der er produceret, fraktion, art, mængde og sammensætning. Dog mangler der oplysninger om CVR-nr. på de virksomheder, affaldet afleveres til, samt oplysninger om affaldet er afleveret til genanvendelse, forbrænding, eller bortskaffet.

- Jf. § 16 skal virksomheden sikre sig, at mængden af materialer og komponenter, der udtages til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse, udgør mindst 15 % af de behandlede bilers egenvægt beregnet pr. kalenderår. Desuden skal virksomheden sikre sig, at mængden af genbrugelige og genanvendelige materialer og komponenter, der udtages ved miljøbehandling og udsorteres efter shreddning, samlet set udgør mindst 85 % af de behandlede bilers egenvægt beregnet pr. kalenderår, og at mindst 95 % af de behandlede bilers egenvægt beregnet pr. kalenderår nyttiggøres ved genbrug, genanvendelse og ved forbrænding med energidnyttelse.

Virksomheden anmodes om fremover at indberette dette senest den 1. februar.

Forhold som virksomheden skal være opmærksom på jf. bilag 1, afsnit 19 i bekendtgørelse om standardvilkår for godkendelsespligtige virksomheder

- Jf. standardvilkår 13 skal bilerne på pladsen mærkes, så det klart fremgår om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på pladsen og ikke afventer miljøbehandling. Virksomheden anmodes om fremover at mærke alle biler.
- Jf. standardvilkår 19 skal spild af olie og kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Virksomheden anmodes om fremover at opsamle spild af olie og kemikalier samt opsugnings materiale straks.
- Jf. standardvilkår 24 skal tætte belægninger og befæstede arealer være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. Det var ved tilsynet svært at se om belægningen i værkstedet er tæt, idet gulvet er dækket af olie, savsmuld og andet. Virksomheden anmodes om ved næste tilsyn, at have ryddet op på gulvet, således det er muligt at tilse gulvet.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder

Virksomheden har CVR nr. 38 68 93 55 og der er 4 ansatte på virksomheden.

Ved tilsynet deltog Rikke Klessner Andersen fra virksomheden samt Birgitte Eriksen fra Syddjurs Kommune.

Midtdjurs Autoophug ApS er godkendelsespligtig, idet den er opført på godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 under punkt K 209. Autoophugning, og er miljømæssigt reguleret af miljøgodkendelse dateret den 3. december 2001.

Miljøgodkendelsen er mere end 8 år gammel, og vilkårene i godkendelsen svarer ikke til de krav, der stilles i dag. Vilkår for støj, affald, renere teknologi og mange andre er ligeledes utidssvarende, idet nogle af vilkårene er skærpede i forhold til de krav, der stilles i dag. Retsbeskyttelsen er udløbet, og der er udarbejdet standardvilkår for autoophug. Virksomheden bør derfor revurderes, og virksomheden bør reguleres af standardvilkårene. Dette er for at sikre, at virksomheden er miljømæssigt korrekt reguleret, og for at sikre, at alle autoophug i Danmark reguleres af de samme krav til det eksterne miljø. Syddjurs Kommune har i de sidste to tilsynsbreve i 2012 og 2015 varslet, at godkendelsen vil blive taget op til revurdering i løbet af 1 - 2 år.

Syddjurs Kommune vil derfor i et separat brev anmode virksomheden om at indsende de oplysninger, der anmodes om jf. afsnit 19 i bekendtgørelse nr. 1520 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed af 7. december 2016 samt bilag 4 i bekendtgørelse om listevirksomhed. En kopi af afsnit 19 blev udleveret ved tilsynet.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen³. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned (skæringsdato er 1. november) hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Indretning og drift

Virksomhedens areal består af ca. 24.000 m². Arealet er indrettet med parkering, område med selvpluk, udendørs bufferareal, hvor kun virksomhedens personale har adgang, miljørum med oplag af farligt affald, værksted til miljøbehandling og demontering, samt lagerhal med oplag af især motorer samt diverse reservedele.

Virksomheden har oplag af personbiler, varebiler, busser, lastbiler, traktorer, campingvogne, camp-let vogne, og trailere på selve pladsen. Der er desuden oplag af diverse reservedele rundt på pladsen samt i skure på pladsen.

Virksomheden er netop blevet certificeret efter ISO 14001:2015 af Danak. Virksomheden er derudover blevet medlem af DAG – Dansk Auto Genbrug. Syddjurs Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden muligvis kan være dækket af den kollektive sikkerhedsstilling, og derfor ikke længere behøver deres egen sikkerhedsstilling.

Der var oplag af ca. 300 biler på tilsynstidspunktet. Virksomheden udfører miljøbehandling og demontering, men ikke flatning af biler. Dette udføres af HJ Hansen i en container. Det er imidlertid aftalt, at bilerne fremover presses på lastbilernes lad.

Virksomheden sender pt. bud efter Geomek, som aftapper kølemidler fra airconditionanlæg på biler, virksomheden har miljøbehandlet. Virksomheden har imidlertid udstyr til selv at udføre dette. Det forventes derfor, at virksomheden fremover selv står for dette.

Der er kun befæstelse i værkstedshallen og miljørummet. Miljøbehandlingen udføres i værkstedet, når skrotningsattester mv. er udstedt. Der er 2 lifte i værkstedshallen. På den ene miljøbehandles biler, på den anden udføres demontering af reservedele.

Der forekommer ingen spildevand fra virksomheden.

Kommunens bemærkninger

Ifølge miljøgodkendelsen punkt 1.2.2. må henstillede biler og afmonterede dele ikke give anledning til spild af olie, bremsevæske eller lign. Under det udendørs tilsyn, kunne det konstateres, at der var flere biler, hvor motorhjelmene var åbne, og det således kunne regne på motordele mv.

Virksomheden skal være opmærksom på, at bildele og miljøbehandlede biler ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand. Hvis biler og bildele, som kan give anledning til oliestild mv. ikke er overdækkede, er der risiko for forurening af jord og grundvand.

Luft

Der er ingen udsug fra hverken værkstedsrum eller miljørum.

Støj

Der var ingen støjgener ved tilsynet.

Affald

Der blev ved tilsynet fremvist en affaldsmappe med kvitteringer for aflevering af affald samt liste med affaldsmottagere.

Beskyttelse af jord og grundvand

Det var ikke muligt at vurdere befæstelsen i værkstedet, idet der var spild af olie og kemikalier samt savsmuld på gulvet. Se endvidere ovenfor under forhold som virksomheden skal være opmærksom på.

Indberetninger om egenkontrol

Der er ikke fremsendt genanvendelsesprocenter mv. for 2016. Virksomheden anmodes om at ændre afrapporteringen til næste gang, se ovenfor under forhold som virksomheden skal være opmærksom på.

Afsluttende bemærkninger

Hvis der er rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, anmodes du om at kontakte mig.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁴ § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsbrevet vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis du har spørgsmål til sagen eller andet, er du velkommen til at ringe på tlf. nr.: 87 53 57 96, eller sende en e-mail til bier@syddjurs.dk

Med venlig hilsen

Birgitte Eriksen
Biolog

[ks-sagsbehandler]
[xxx]

¹ Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.

³ Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven