

# Tilsynsrapport

**Maribo Varmeværk - Flisfyret**

C. E. Christiansens Vej 23A, 4930 Maribo

CVR-nr.: 11135617

7. maj 2021

## Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Anlægget er et flisfyret varmekærk og er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Tilsynet blev udført som et digitalt tilsyn.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

- Spildevandsanalyser skal foretages af et akkrediteret laboratorium og leve op til vilkår 10 i tilslutningstilladelsen fra 2017.
- Der skal foretages 6 prøver årligt, og prøverne skal udtages som flowproportionale prøver, jf. vilkår 8 i tilslutningstilladelsen fra 2017.
- Der skal analyseres for samtlige af de parametre, som fremgår af vilkår 7 i tilslutningstilladelsen fra 2017.
- Temperatur og pH skal måles umiddelbart efter prøvetagning, jf. vilkår 9 i tilslutningstilladelsen fra 2017, og dette skal fremgå af analyserapporten.
- De to næstkommende spildevandsanalyser skal suppleres med en nitrifikationshæmnings-test, jf. vilkår 12 i tilslutningstilladelsen fra 2017.
- Analyserapporter skal sendes til Lolland Kommune senest 14 dage efter, at den er modtaget, jf. vilkår 13 i tilslutningstilladelsen fra 2017.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Miljøgodkendelsens vilkår.
- Tilslutningstilladelsernes vilkår.
- Bioaskebekendtgørelsen.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ikke relevant – digitalt tilsyn.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Varmekærket fører en tilfredsstillende egenkontrol. Antallet af spildevandsanalyser pr. år skal dog leve op til tilslutningstilladelsens krav, og analyserapporterne skal indsendes til kommunen inden for 14 dage.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.