

HJALLERUP AUTO - V/E JENSEN
Godthåbsvej 8
9320 Hjallerup

Plan og Miljø

Dato: 04-01-2019
Sags. nr.: 09.20.02-K08-13515-10
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltlf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Af rapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 19.09 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af «INDSÆT DATO».

Til stede ved tilsynet var:

- Egon Jensen HJALLERUP AUTO - V/E JENSEN
- Carsten Hoff Mortensen, Brønderslev Kommune
- Tine Eis, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Afkast

Der **henstilles** til der skal etableres separat afkast ved slibearbejde og andre støvfrembringende aktiviteter. Afkastet skal være opadrettet og føres min. 2 meter over det højeste pkt. på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig i mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 m. fra afkastet.

Affald

Opsamlingsmateriale (kattegrus, savsmuld og klude mv.) med olie på er farligt affald. Brønderslev Kommune henstiller derfor til, at dette afhentes af godkendt modtager, og plast og pap sorteres ud som genanvendeligt affald.

Opbevaring af olie og kemikalier

Dobbelt sikret 1000 l. palletank med stål-kappe til spildolie er ikke placeret på tætbelægning og beskyttet mod vejrlig.

Iht. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen¹ skal udendørs opbevaring af farligt affald være i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal her kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Dette forhold **indskærpes** bliver bragt i orden **senest d. 4. Marts 2019**.

Måske vil en mindre opsamlingsvolumen til spildolien inde på værkstedet være en mulighed. Husk der også her skal være en dobbeltsikring af enhedens maks volumen.

Klage

§ 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 3 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Virksomhedsnavn	Hjallerup Auto	CVR-nr. 57755210	Mail:hjallerupauto@gmail.com
Beliggenhed	Godthåbsvej 8, 9320 Hjallerup		
Kontaktperson	Egon Jensen	Ejer	Egon Jensen
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	1987	Afstand til boliger	
Antal ansatte	Kun ejer	Telefon	9828 1639 / 2336 4010
Tilsynsførende	Carsten H. Mortensen & Tine Eis	Dato	19.09 2018
Til stede	Egon Jensen Carsten H Mortensen Tine Eis	Udvidelser siden sidste tilsyn (tids-punkt)	Nej
Tidsforbrug	Forberedelse: 1 Tilsyn: 1 Rapport: 1	Driftstid:	Hverdage fra kl. 08.00 til 16.00.

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Nej
Karosseriarbejde	Nej	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Nej	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Nej	Slibning	Nej, meget lidt
Vask udenfor	Nej	Autoelektrisk	Nej
Bemærkninger:			

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja Ja	Nej	
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		Nej	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		Nej	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Ja		Off. kloak
OB/U	Ja	Aalborg Kloakservice	
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej	Ja	Aalborg Kloakservice	
Sandfang	Ja	Aalborg Kloakservice	
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Nej		Tømmes af:
Bemærkninger: .			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring ²	Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie*	400 l/år	Dobbelt siddet palle- tank/udenfor	ABAS/Ekokem	x
Oliefilter*	50 stk./år	Værksted	ABAS	x
Rensevæsker*	%			
Kølevæske*	60 kg/år	Værksted	ABAS	x
Bremsevæske*	10 kg/år	Værksted	ABAS	x
Vand fra bremsevasker	%			
Spraydåser*	5 kg/år	Værksted	ABAS	
Brugte katalysatorer				
Bremse-/ koblings- dele/metalskrot	½ T/år			
Dæk	70 stk./år		Øksendahl	
Brændbart/pap	Meget lidt		Husholdningsaffald	
Glas	2 stk./år		Husholdningsaffald	
Batterier*			FTZ udskifter	x
Sand fra sandfang			Aalborg Kloakservice	x
Tømte malingsbøtter	%			
Plast affald			Husholdningsaffald	
Sugemateriale (sav- smuld, kattegrus etc., olievædede klude =			Husholdningsaffald	

² §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

bortskaffes som farligt affald)*				
Ophugning af biler³	Nej			
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervognsbehandling	Nej			
Bemærkning: Påpeget på tilsynet, at kattegrus + olievædet klude skal afleveres som farligt affald, og bortskaffes til godkendt modtager. Rigtig godt styr på kvitteringer for afleveret affaldsfraktioner.				

³ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af af- kast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		4	5
Undervognsbeh.	Nej			6
Udstødn./svejserøg/ Rensemiddeldampe	Ja udstødning og svejserøg	2 m. over tag		Ingen
Slibning			7	
			8	
Bemærkninger:				
Olietanke				
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer	
Spildolie	Udenfor	1000 l	2003	
Bemærkninger: Palletank m stål kappe udendørs. Visuel lækagekontrol. Kunne ikke finde tankens godkendelses nr. eller fabrikationsnr. Dette er mindre vigtigt da tanken indeholder spildolie, og dermed ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen.				

Øvrige kommentarer
Bemærkninger:

⁴ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁵ Tør-/vådfilter

⁶ Frafiltering af olietåge

⁷ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

⁸ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag